

Mercedes-Benz Vito 110TD-638 -98 vm.1998

Tunnustenro: 6989

Merkki ja malli: Mercedes-Benz Vito 110TD-638 -98

Vuosimalli: 1998

Moottori:

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=6989

Lisätieto:

Moottorivaurio 17" alut, vetokoukku. Entinen ambulanssi (venytetty kori).



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
307943	alatukivarsi etu oikea	hyväkuntoinen	50.00
307944	alatukivarsi etu vasen	hyväkuntoinen	50.00
307524	anturi muut/alipaineventtiili	katso kuvat	35.00
313212	hihnapyörä	vesipumpun siiva	Kysy
311732	imusarja		50.00
307445	jarrupääsylinteri	Jos ABS [1995 - 2003]	40.00
338665	jarrupääsylinteri		40.00
307876	jarrusatula etu oikea	ilmausruuvi aukeaa, mäntä liikkuu	40.00
307873	jarrusatula etu vasen	testattu. ilmausruuvi aukeaa, mäntä liikkuu	40.00
307446	jarrutehostin abs	Abs malli BOSCH B360474 MB A 000 430 77 08 pi...	55.00
339451	jousilautanen etu		30.00
339452	jousilautanen etu		30.00
307444	kytkinpääsylinteri	FAG, MB 000 290 32 12	35.00
307274	lokasuoja sisä etu oik		Kysy
307852	lämmityslaitte kenno	Valeo	45.00
307523	lämmityslaitteen puh. vastus	valeo X19 133282S, toimii	30.00
307957	ohjausakselisuojat		Kysy
307969	olka-akseli oikea etu	abs anturi paikalla.johdot katkaistu, johtoa ...	Kysy
308354	polttoainesäiliö diesel	muovitankki, täydellinen A6384710701, A63854...	80.00
307528	rele keskuslukko	VDO 410.215/004/001 MB 016 545 92 32	15.00
307319	rele muu	MB 020 545 58 32 Temic 3x7379 philippines	Kysy
307529	rele takalasinlämmitys	MB 016 545 24 32	Kysy
309228	sivulasi vasen/kori	liukuoven lasi, tummennettu A6386730005	70.00
284500	takalasin pyyhkimen varsi	ei sisällä sulkaa, pissapojan suutin ja letku...	20.00
307668	turvavyö etu oikea	musta. paukkumalli. hieman homepilkkuja	50.00
307886	tuulilasin pyyhkimen moottori	testattu	45.00
307888	tuulilasin pyyhkimen varsi	vasen ja oikea	20.00
307955	venttiilikansi	A6010102330	55.00
307994	vetoakseli etu oikea	ABS, suojakumit ja suojakumin pelti vaihdettava	Kysy