

**Mercedes-Benz Vito 115CDI -06 vm.2006**

Tunnustenro: 23451

Merkki ja malli: Mercedes-Benz Vito 115CDI -06

Vuosimalli: 2006

Moottori: 2,1 CDI 646.982

Vaihdelaatikko: 6-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 327000 km

Linkki auton tietoihin:

[www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=23451](http://www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=23451)

Lisätieto:

 Alustan nro WDF63960113180504  
 Myyntinimike 115KA/ K4X2 3200 Tilauksen  
 tunnus 5552900607 Toimituspäivä 15.09.2005  
 Maalikoodi 9147 (arktikweiß)  
 Moottori 64698250171714  
 Vaihteisto 71665200211353 Muut Kori: 3


Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1055500	abs hydraulikoneisto	Bosch 0 265 225 346,0 265 950 159,muovikuores...	350.00
1092102	air-bag keskusyksikkö	Bosch 0 285 010 054, A 906 446 05 42 A906900...	80.00
1040246	ilmastointi lauhtutin / jäähdytin	Behr A6398350070	60.00
1040260	ilmastointi letku/putki	A 639 830 02 15/010	50.00
1040263	ilmastointi letku/putki	A 639 830 00 15/008	35.00
1074267	jarrusatula etu vasen	Männät ja liu'ut liikkuvat, ilmaruuvi aukeaa....	100.00
1074107	jarrutehostin	A0014300108 / 0204024701, A0004311727	75.00
1074126	jousijalka etu vasen	Sachs 311 645. A6393203613, A6393207213, A63...	70.00
1040245	jäähdytin manuaalinen	Behr A6395010401 Kiinnikevikaa yhdessä kulmas...	70.00
1040247	käynnistinmoottori diesel	Valeo 0051511301 / D7R46	50.00
1074913	lista liukukiskon päältä	Hieman naarmuja. A6396913108	30.00
994383	liukuoven sarana oikea ylä	A6397600147	Kysy
1074185	lukkolaite oikea etu	A6397201735	60.00
1074181	ohjausboksi ruiskupumppu. diesel ...	Virtalukko takertelee. Sis. boxin, virtaluko...	360.00
1074456	ohjaustehostinletku	A6394662924	80.00
1074035	ohjausyksikkö ovi oikea	639 820 03 26 [00]	50.00
1073996	ovilasi etu oikea		50.00
1002713	polttoainesäiliö diesel	Polttoainepumppu ja korkki paikallaan. A63947...	150.00
1005084	takaluukun kaasujousipari	A 639 980 01 64	55.00
1005400	takaluukun kahva sisäpuoli		20.00
1074052	takaluukun saranat	Ei väljyyksiä. 6397400037 FNG	50.00
1074315	tukivarsi taka + napa oikea	Puslat ja jarrukilpi ok, laakerissakaan ei tu...	200.00
1040277	välijäähdytin/interc. jäähdytin	Behr 2954, A6395010301	100.00