

Toyota Landcruiser GX-HDJ80L 4,2TD vm.1990

Tunnustenro: 9564

Merkki ja malli: Toyota Landcruiser GX-HDJ80L 4,2TD

Vuosimalli: 1990

Moottori: 4,2 TD

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 725000 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=9564

Lisätieto:

Huoltokirja 8.10.2012 asti (721773km).



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
571805	etuoven sarana oikea	yläsarana	25.00
571804	etuoven sarana oikea ala	alempi sarana	25.00
628642	hansikaskotelo		45.00
392661	hihnapyörä	hammashihnalle.katso kuvat.	40.00
635265	iskunvaimennin etu		35.00
392677	jakopään/syöttöpumpun hammaspyörät	katso kuvat.KUVISTA POIKETEN,KESKIMMÄINEN PYÖ...	50.00
677319	Jakovaihteisto, huom. lisätiedot	Voimanulosotolla (PTO). IRTI päälaatikosta ku...	750.00
635266	jousi taka		50.00
391179	jäähdytin öljy	15710-17010, 15710-17011	80.00
391738	jäähdyttimen letkut/alaletku		Kysy
391737	jäähdyttimen letkut/ylävesiletku		30.00
392670	jäähdytys putki	katso kuvat.	45.00
635196	kallistuksenvakaaja etu		90.00
635221	kallistuksenvakaaja taka	48805-60020, 48805-60021	80.00
635013	kardaani/väliakseli taka	ok kuntoinen, 37110-60440	300.00
638285	katkaisija ajovalopyyhin	4-nap.liitin	30.00
628799	katkaisija jarruvalo		25.00
630356	katkaisija lasinnostin		20.00
433757	katkaisija peili		20.00
635272	kojelauta	kuvat,muutamat pinta halkeemat on 55311-6012...	100.00
628964	konepellin sarana oikea		30.00
628962	konepellin sarana vasen		30.00
1161973	kytkinvarsi		50.00
628965	käsijarrun kahva	kulunut	35.00
445588	lasinnostin etu oikea sähkö	puuttuu moottori	50.00
458690	lasinnostin taka oikea	Moottori puuttuu	50.00
571821	lukkolaite oikea etu	keskuslukollinen, 2-nap.liitin	50.00
630764	lämpöpaketti lisä	toyota 87110-60110, 3-nap.liitin, autossa tes...	Kysy
628775	lämpösäätimet	puhaltimen katkaisija rikki, 1-nuppi paikalla...	40.00
629094	mittariston kehys	ilmanohjaimet paikalla	30.00
392687	moottori muut	hihnan kiristin,rullan halkaisija60,5mm,levey...	35.00
635039	moottorin kumityyny		30.00
398889	mäntä	hyvä kuntoinen	100.00
400809	ohjausboksi muut	Door control. Toyota 85980-60020 Denso 051500...	70.00
638455	oikea takaovi kts. lisätieto	isompi lasi rikki, naarmuja, alareunassa ruos...	150.00

Jatkuu sivulla 2



Toyota Landcruiser GX-HDJ80L 4,2TD

VaraosaHinttu Oy

Hintuntie 5
JÄMIJÄRVI 38800
Puh 0105010525
Fax

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 20.09.2024

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
571806	oven rajoitin etu oikea		20.00
571825	ovenkahva sisä oikea etu		30.00
391193	polttoaineen paluuputki	3 suuttimeen tulevaa pulttia paikalla.	30.00
391195	polttoaineen ruiskuputkisarja	myydään myös erikseen,25€ kpl 23701-17020, 2...	80.00
391194	polttoainesuutin diesel	ND 4350 3K, Autossa testattu	50.00
391339	polttoainesuuttimen kiinnike	+pultti ja kartioprikka.	20.00
411478	rele muu	takaluukussa oleva rele, 85940-60020 052100-1920	50.00
628696	rele pyyhkijänmoottori	RELAY CLEANER CONT	40.00
628822	rele vaihteisto	transmission relay, toyota 89531-60010	50.00
634878	roiskeläppä vasen etu	reunassa halkeama	25.00
635262	runko	pintaruostetta, katso kuvat 51003-60220	500.00
628500	sisätaustapeili		25.00
629086	sivulasi oikea/kori	vain takimmainen lasi, katso kuva 62713-60050	60.00
635365	taka-akseli	puuttuu tasauspyörästäön lukitusmoottori, jarr...	800.00
391201	termostaattikotelo		40.00
628930	turvavyö taka oikea, lisäpenkin	harmaa lisäpenkin vyö 73560-60040-03	60.00
628893	turvavyö taka vasen	harmaa lisäpenkin vyö 73570-60040-03	60.00
396797	turvavyön lukko etu vasen		25.00
635238	vaihdelaatikon palkki	51202-60140	80.00
391218	venttiilikansi, katso lisätiedot	öljykorkki puuttuu kuvasta poiketen. 11201-1...	50.00
391276	vesipumppu	valussa numero. PH-2079	Kysy
391317	vesipumpun hihnapyörä	2-kiilahihna uraa	30.00
391223	öljyn imuputki/siivilä		40.00
391181	öljynsuodattimen jalka	Ei öljynpaineventtiiliä kuvista poiketen. 15...	100.00
391256	öljypumppu/jakopään alumiinikotelo	11301-17020, 11301-17021, 15163-17010	160.00