

Land Rover Discovery 2 2.5 Td5 4x4 -00 vm.2000

Tunnustenro: 21601

Merkki ja malli: Land Rover Discovery 2 2.5 Td5 4x4 -00

Vuosimalli: 2000

Moottori: 2,5 Td5 10P 102kW

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 215078 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=21601

Lisätieto:

 SALLTGM98YA281795 EI TAKAISTUIMIA, VAIN
 ETUPENKIT PAIKALLAAN.


Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1080218	abs hydraulikoneisto	WABCO 478 407 020 0,SRB 101241 00 053934, SRB...	280.00
1099863	ahtopaineen magneettiventtiili	72190326 msg10011000t090 pierburg, MSG100110	60.00
1080376	air-bag keskusyksikkö	YWC 106600, YWC106210	110.00
1080701	aurinkolippa/häik.suoja oikea	Sis. vastakappaleen sekä kiinnikeruuvit. Hiem...	22.50
1080700	aurinkolippa/häik.suoja vasen	Sis. vastakappaleen sekä kiinnikeruuvit. Hiem...	22.50
1099521	etuakseli	abs anturit paikalla koko setti napoineen rai...	650.00
1080200	ilmamäärämittari	Siemens 5WK9 607,MHK100620	80.00
1080526	jarrusatula taka oikea	pölysuojakumi rikki,muuten OK,STC1906, STC1906E	80.00
1080536	jarrusatula taka vasen	pintaruostetta muuten OK, STC1905, STC1905E	70.00
1080528	jarrusatulan pidin taka oikea	pultit mukana	40.00
1080532	jarrusatulan pidin vasen taka	pultit mukana	40.00
1099848	johtosarja moottoriin	YSB108710	180.00
1099443	jousi etu vasen	REB101340	55.00
1099536	jousi taka oikea		60.00
1099544	jousi taka vasen		60.00
1099871	jousijalka etu vasen	sis iskarin ylä kiinnikkeen	Kysy
1099424	jousilautanen etu oikea		Kysy
1099423	jousilautanen etu vasen		Kysy
1099753	jousilautanen taka oikea		Kysy
1099752	jousilautanen taka vasen		Kysy
1099545	jäähdytin manuaalinen	yläreunas pieni painuma, PCC107270, PCC000640	100.00
1080689	katkaisija ajovalon korkeussäätö	YUK 100260	25.00
1080437	katkaisija alamäkiavustin	YUG102382	25.00
1080433	katkaisija hätävilkku	YUG102372	25.00
1080436	katkaisija jousituksen tasonsäätö	YUF101751	25.00
1080450	katkaisija keskuslukko	YUF101790(A)	25.00
1080685	katkaisija peili	AMR 2498	25.00
1080434	katkaisija polttoainesäiliön luukku	YUG102390	25.00
1080438	katkaisija takalasin lämmitys	YUG102540	25.00
1099359	käynnistinmoottori diesel	Denso 228000-7220,NAD101240, NAD101240, NAD10...	90.00
1080662	levike oikea etu		Kysy
1080693	lista ajovalon alle oikea	Halkeama, ks. toinen kuva.	20.00
1080240	mittaristo täydellinen	YAC114022	100.00
1100080	moottorin kumityyny	o/v, KKB500750	Kysy
1100094	moottorin kumityyny	o/v, KKB500750	Kysy

Jatkuu sivulla 2



Land Rover Discovery 2 2.5 Td5 4x4 -00

VaraosaHinttu Oy

Hintuntie 5
 JÄMIJÄRVI 38800
 Puh 0105010525
 Fax

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 21.09.2024

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1080356	ohjausakselisuoja	QRB 100 740,QRB 100 750.	40.00
1080706	ohjausboksi abs	Wabco 446 044 030 0, SRD100462, SRD500070	100.00
1099395	ohjaustehostin pumppu	Dana hobourn,HE1205082/63, QVB101240, QVB1012...	110.00
1099832	ohjaustehostinletku	simpukalta säiliölle	50.00
1099735	polttoainepumppu sähkö	WFX000280, WFX101080, WQC000220	150.00
1099723	polttoainesäiliö diesel	WFE106820, ESR4672	200.00
1080695	roiskeläppä oikea taka		40.00
1080697	roiskeläppä vasen taka	Yksi kiinnikereikä revennyt.	35.00
1080307	sulakerasia konehuoneesta	YQE 103800	120.00
1080285	sulakerasia vasemmasta jalkatilasta	YQE 103830,518678404, YQE000410	120.00
1099981	Säätöventtiilin runko, ilmajousitus	Wabco 4722525610	200.00
1099774	taka-akseli	vasen napa hieman kostee valitys noin 3,4 sis...	Kysy
1307789	takaluukku	Saranat, sisä verhoilu,varapyörän pidin puutt...	450.00
1099758	takasilta muut	banhard tanko bda malli, RGD100550	90.00
1080631	takavallo oikea alempi	puskuriin tuleva	50.00
1099762	tukivarsi taka oikea	RGG104862	150.00
1099839	tukivarsi taka vasen	etu pusla huono ja pultti sisäs poikki katso ...	130.00
1080678	turvavyön lukko vasen etu	EVB104970 / UN 0323 1.4S	40.00
1099865	vaihdevaijeri	4-vedon/hidas nopea kytkennän vaijeri+vipu, F...	Kysy
1327703	vasen A-pilarin muovi ulkopuoli		49.00
1080638	vetokoukku	johtosarjalla.	120.00