

**Mercedes-Benz sprinter (w906) 06->> vm.2018**

Tunnustenro: 27083

Merkki ja malli: Mercedes-Benz sprinter (w906) 06-&gt;&gt;

Vuosimalli: 2018

Moottori: 2.1 CDI OM651.955

Vaihdelaatikko: 722908 14 398129

Mittarilukema: 111000 km

Linkki auton tietoihin:

[www.autopurkaamo.fi/purkuautot/?id=27083](http://www.autopurkaamo.fi/purkuautot/?id=27083)

Lisätieto:

WDB9066351P528580



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1198668	ahtopaineen magneettiventtiili	7.00782.08	50.00
1198386	akkukaapeli	akun - kaapeli	30.00
1198361	anturi ahtopaine	EP9451-R3A	40.00
1198363	anturi ahtopaine	0 261 230 440	40.00
1198387	anturi lämpö/paine pakokaasu		60.00
1198391	anturi lämpö/paine pakokaasu		60.00
1198365	anturi muut	Konepellin avauksen anturi. 2047.2804/.2808	50.00
1198689	anturi muut	L25865EA 81CP10-01	45.00
1142025	avain/avaimet		Kysy
1198352	jarrupääsylinteri		75.00
1142013	jarrusatula etu oikea		Kysy
1142014	jarrusatula etu vasen		Kysy
1198346	johtosarja (Moottori)	Yhestä johosta puuttuu liitin. näkyy kuvassa 3.	230.00
1142047	kaasupoljin	A 447300 02 00	60.00
1142020	kardaanin etu ja keski pätkä	Takempi kannatin laakeri rikki. Viimeinen kar...	280.00
1198495	katkaisija hätävilkku	A9069051601 001	80.00
1142027	keskuslukitus moottori vasen		Kysy
1142032	kojelauta		Kysy
1142016	käsijarrun kahva		Kysy
1143671	käsikirja	Käyttöohjekirja ja Huoltovihko.	50.00
1142040	lasinnostimen moottori		Kysy
1142041	lasinnostin		Kysy
1142029	lämmityslaitte puhallin		80.00
1142030	lämmityslaitteen puhaltimen vastus		40.00
1198718	lämpökiertopumppu	0 392 023 000	50.00
1142033	mittaristo täydellinen	Kirkas muovi puuttuu. A 906 901 5401 A 906 90...	170.00
1142028	ohjaus/virtalukko		120.00
1379374	ohjausboksi muut	0 281 034 595	Kysy
1142035	ohjausboksi ruiskupumppu. diesel	A 651 901 35 02	300.00
1198399	ohjausyksikkö ovi/vasen/etu		50.00
1142024	ovilasi etu vasen		Kysy
1198339	paisuntasäiliö		50.00
1198350	polttoaineen ruiskuputket		70.00
1198393	polttoainesuutin AD BLUE	1KPL	135.00
1198390	ruisku lambdasondi	0281006593/594	50.00

Jatkuu sivulla 2



Mercedes-Benz sprinter (w906) 06-&gt;&gt;

**Purkaamo Auto-osix Oy**

Ruponkuja 2

PIHTIPUDAS 44800

Puh 040 4849 255

Fax

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 09.10.2024

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1198327	sivulasi oikea/Liukusivuoven.		230.00
1142057	sulakerasia		Kysy
1142059	takapuskuri		Kysy
1142034	turboahdin	Kaksi ahdinta yhdessä. 5304 970 0086	650.00
1142045	tuulilasin pyyhkimen mekanismi		80.00
1142046	tuulilasin pyyhkimen moottori		80.00
1198354	tuulilasin pyyhkimen varret/Oikea...		60.00
1198358	äänimerkki		25.00