

Skoda Superb 1.8TSI DSG sedan vm.2009

Tunnustenro: 25504

Merkki ja malli: Skoda Superb 1.8TSI DSG sedan

Vuosimalli: 2009

Moottori: 1.8 TSI 118kw CDA

Vaihdelaatikko: Automaattinen KHP

Mittarilukema: 190128 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=25504

Lisätieto:

Lohkolämmitin, Penkinlämmittimet,
Pysäköintititukka tai -kamera,
Vakionopeudensäädin, Ilmastointi

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1093948	abs hydraulipumppu		400.00
1094904	air-bag kosketinosa		60.00
1152830	ajovalon pesimen suutin vasen	Sis. peitelevyn	25.00
1093908	ilmastoinnin kompressori	1.8tsi	250.00
1094085	jarrusatula etu oikea	1.8tsi	70.00
1094087	jarrusatula etu vasen	1.8tsi	70.00
1301995	johtosarja parkkitutka etu		40.00
1094152	jäähdytin automaatti	1.8TSI	80.00
1094154	jäähdyttimen tuuletin sähkö	1.8TSI	70.00
1093946	käynnistinmoottori	1.8tsi	70.00
1390340	lasinnostimen moottori oikea etu		60.00
1093945	laturi	1.8tsi bosch 140A	80.00
1094205	lukko/takakannen lukko	vasen	50.00
1094206	lukko/takakannen lukko	oikea	50.00
1094209	lämmityslaite puhallin ja etuvastus		100.00
1094104	lämpösäätimet		80.00
1094211	mittaristo täydellinen		120.00
1094917	monitoimikatkatk.viilku/pyyh	Viilun viiksi katkaisia vakionopeuden säätimellä	50.00
1094918	monitoimikatkaisin pesu/pyyhkimet		50.00
1094217	ohjausboksi muut	bluethoot ohjaus yksikkö	100.00
1095153	ohjausboksi muut		80.00
1095159	ohjausboksi muut	Monitoimikatkaisian ohjain yksikkö	140.00
1095160	ohjausboksi muut	Monitoimikatkaisian ohjain yksikkö	140.00
1094216	ohjausboksi ruisku	1.8TSI	250.00
1094898	ohjauspyörä		80.00
1094082	ohjausvaihte, tehostettu		250.00
1095150	ohjausyksikkö mukavuusasetukset		100.00
1390341	ohjausyksikkö ovi oikea etu		50.00
1301768	parkkitutka	1T0919297A 4KPL 420919275 2KPL 30€/KPL	30.00
1094077	radio		250.00
1384336	takavalvo oikea (luukkuun tuleva)	Sedan. Lasissa särö ja jälkiä	20.00
1095320	vaihdekeppi DSG automaatti	1.8 TSI 118kw	150.00
1093905	vaihdelaatikko automaatti	DSG vaihteiston koodi: KHP	1500.00
1094069	vetoakseli etu oikea	Sisänivelen holkkipää ruostunut.	70.00