

**Audi 80 2,0E -90 sedan vm.1990**

Tunnustenro: 8896

Merkki ja malli: Audi 80 2,0E -90 sedan

Vuosimalli: 1990

Moottori: 2,0 E 8V 3A

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man. AUF

Mittarilukema: km

Linkki auton tietoihin:

[www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=8896](http://www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=8896)

Lisätieto:

valmistenumero: WAUZZZ8AZLA180216. Jako hypännyt.



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
383014	ajovalo vasen	ylhäällä heijastinpinnassa vähän ruostetta	40.00
382958	alatukivarsi etu vasen	pintaruosteessa, alapallo ja puslat ok!	30.00
383002	jarrupääsylinteri	säiliö paikalla. Ate	40.00
382959	kallistuksenvakaaja etu	pintaruostetta	50.00
383164	kytkinpääsylinteri	BOGE 893 721 401B	30.00
383177	lasinnostin taka oikea mekaaninen		30.00
383155	lasinnostin taka vasen mekaaninen		30.00
383178	lukkolaite oikea taka		25.00
383157	lukkolaite vasen taka		25.00
407534	monitoimikatkaisin pes/pyyh. ja h...		35.00
383162	ohjausboksi ruisku	BOSCH MOTRONIC 0 261 200 220 893907404, 8939...	150.00
383001	ohjaustehostin pumppu	ZF 3207952 026145155BX	75.00
383021	ohjaustehostin öljysäiliö	korkki paikalla	Kysy
383168	ohjausvaihte tehostin	raidetangonpään nivelet huonot. 8G1422065, 8...	120.00
383186	oikea etuovi	täydellinen ovi! ei ruosteessa! 8A0831052D, ...	140.00
382961	olka-akseli + napa oikea	pintaruosteessa, jarrukilpi ruostunut puhki	45.00
382957	olka-akseli + napa vasen	pintaruostetta, kuvat	45.00
383179	oven ulkokahva oikea taka	musta	Kysy
383175	oven ulkokahva vasen etu	musta	Kysy
383158	oven ulkokahva vasen taka	musta	Kysy
383171	ovilasi taka oikea	vihreä sävy, ei ovirunkoa 893845026D	60.00
383169	ovilasi taka vasen	vihreä sävy, ei ovirunkoa 893845025D	65.00
382996	pakoputki etu	KUVA! alaosa vähän lommolla ja laippa ruosteessa	Kysy
383017	polttoaine aktiivihiihisäiliö		50.00
385691	puskuri etu	halkeama vasemman pesimen vieressä	80.00
383163	rattiakseli	katso kuva! alempi pätkä	Kysy
385699	ruisku lambdasondi	3 johtoinen	40.00
383000	sytytyspuola	BOSCH 0 221 122 031	25.00
383215	takaluukku sedan	Maalipinta ei mikään täydellinen ja luukun pä...	80.00
383147	turvavyö etu oikea	musta	45.00
383148	turvavyö taka vasen	musta	35.00
383140	turvavyön lukko taka oikea/keski	keskivyön ja oikean takavyön lukot yhdessä pa...	25.00
383141	turvavyön lukko vasen taka/keskivyö	vasemman vyön lukko ja keskivyö, kuva!	35.00
383019	tuulilasin pesimen säiliö	pumppu paikalla	25.00