

**Chevrolet trans sport vm.2001**

Tunnustenro: 1423

Merkki ja malli: Chevrolet trans sport

Vuosimalli: 2001

Moottori: BENSIINI

Vaihdelaatikko:

Mittarilukema: 250000 km

Linkki auton tietoihin:

[www.autopurkaamo.fi/purkuautot/?id=11302](http://www.autopurkaamo.fi/purkuautot/?id=11302)

Lisätieto:

 Alustanumero 1GNDV03E72D134727 Vuosimalli:  
 2001 Tkm: 250 Sisusta: NAHKA Moottori:  
 BENSIINI Huomautus: 3.4i AUTOM. 4X4  
 3.3i autom. 4x4


| Varastonro | Varaosa                       | Lisätieto                                       | Hinta |
|------------|-------------------------------|---|-------|
| 76452      | Ajovalo vasen                 | Paikka: Vasen Huomautus: MEK. SÄÄDÖLLÄ, LA...   | 120   |
| 11988      | Aurinkolippa/häikäisysoija    | Huomautus: VASENM, PEILILLÄ&nbsp; 3.4i au...    | 16    |
| 13815      | Aurinkolippa/häikäisysoija    | Huomautus: OIKEA, PEILILLÄ&nbsp; 3.4i aut...    | 16    |
| 76473      | Etukannen lukko               | Huomautus: &nbsp; 3.4i autom. 4x4 Kuntol...     | 24    |
| 16799      | Etukansi                      | Huomautus: SIS.MASKIN, LIEVÄÄ RUOSTE VAURIO...  | 200   |
| 76719      | Ilmastointi kompressori       | Autovalmistajan koodi: 10322841 Valmistaja: ... | 256   |
| 63413      | Kardaaniakseli täydellinen    | Huomautus: PITUUS 246 CM&nbsp; 3.4i autom...    | 440   |
| 18199      | Kattokaide/kattoteline        | Huomautus: KAITEET JA TELINEET&nbsp; 3.4i...    | 80    |
| 16835      | Lasinnostin sähköinen         | Huomautus: VASEMMAN TAKASIVULASIN AVAAJA&nb...  | 40    |
| 16959      | Lasinnostin sähköinen         | Huomautus: OIKEAN TAKASIVULASIN AVAAJA&nbsp;... | 40    |
| 17957      | Lista vasen                   | Paikka: Vasen Huomautus: VASEN TAKA&nbsp;...    | 32    |
| 76438      | Lisälämmityslaite             | Autovalmistajan koodi: 85977G Valmistaja: We... | 200   |
| 18282      | Lokasuojalevike               | Huomautus: VASEN ETU&nbsp; 3.4i autom. 4x...    | 32    |
| 76399      | Lämmityslaite puhallin        | Paikka: Vasen taka Osavalmistajan koodi: 9 0... | 64    |
| 76403      | Lämmityslaite puhalt. vastus  | Autovalmistajan koodi: 15366091 Huomautus: ...  | 24    |
| 76425      | Lämpötilasäätimet             | Huomautus: ILMASTOINTI&nbsp; 3.4i autom. ...    | 80    |
| 31938      | Ohjauspyöräkseli säädettävä   | Autovalmistajan koodi: 26091186 Osavalmistaj... | 120   |
| 33302      | Ohjauspyöräkselin nivel       | Huomautus: &nbsp; 3.4i autom. 4x4 Kuntol...     | 40    |
| 76388      | Ohjausyksikkö ovi             | Paikka: Vasen taka Autovalmistajan koodi: 16... | 64    |
| 76446      | Ohjausyksikkö ruisku          | Autovalmistajan koodi: 12209614 Osavalmistaj... | 240   |
| 76712      | Olka-akseli laakeripesä vasen | Paikka: Vasen Huomautus: VASEN ETU, SIS. N...   | 104   |
| 16764      | Ovi etu oikea                 | Paikka: Oikea etu Huomautus: SININEN, SÄHK...   | 336   |
| 16687      | Ovi etu vasen                 | Paikka: Vasen etu Huomautus: SININEN, RAAK...   | 256   |
| 17210      | Ovi liukusivuovi vasen        | Paikka: Vasen Huomautus: SININEN, TUMMA LA...   | 280   |
| 76386      | Ovi liukusivuovi vasen        | Paikka: Vasen Autovalmistajan koodi: 1663991... | 120   |
| 76442      | Paisuntasäiliö                | Huomautus: &nbsp; 3.4i autom. 4x4 Kuntol...     | 20    |
| 31878      | Purkuauto                     | Huomautus: &nbsp; 3.4i autom. 4x4 Kuntol...     | Kysy  |
| 76477      | Ruisku ilmassamittari         | Autovalmistajan koodi: 05559248950 Huomautus... | 56    |
| 63161      | Sisusta takaistuin            | Huomautus: BEIGE NAHKA, KESKIRIVI VASEN, PA...  | 120   |
| 61830      | Sisusta takapenkki            | Paikka: Taka Huomautus: BEIGE NAHKA, VASEN...   | 120   |
| 62279      | Sisusta takapenkki            | Paikka: Taka Huomautus: BEIGE NAHKA, OIKEA...   | 120   |
| 16987      | Sivulasi/kori avattava oikea  | Paikka: Oikea Huomautus: TUMMENNETTU&nbsp;...   | 64    |
| 76412      | Sulakerasia/sähköpääkeskus    | Huomautus: MOOTTORITILASTA&nbsp; 3.4i aut...    | 96    |
| 7275       | Taka-akselipaikki             | Huomautus: TAKA-AKSELIN PALKKI&nbsp; 3.4i...    | 200   |
| 18185      | Takakansi cc/combi-coupe      | Huomautus: SININEN, TUMMA LASI, LIEVIÄ RUOS...  | 304   |

Jatkuu sivulla 2

| Varastonro | Varaosa                        | Lisätieto                                       | Hinta |
|------------|--------------------------------|---|-------|
| 34996      | Takalasin pyyhkimen varsi      | Huomautus: &nbsp; 3.4i autom. 4x4 Kuntol...     | 20    |
| 14865      | Tukivarsi taka oikea           | Paikka: Oikea Huomautus: OIKEA TAKA&nbsp;...    | 32    |
| 15256      | Tukivarsi taka vasen           | Paikka: Vasen Huomautus: &nbsp; 3.4i aut...     | 32    |
| 76466      | Turvavyö etu vasen             | Paikka: Vasen etu Huomautus: HARMAA&nbsp;...    | 40    |
| 76434      | Turvavyö taka oikea            | Paikka: Oikea taka Huomautus: LISÄPENKIN O...   | 32    |
| 76436      | Turvavyö keskellä oikea        | Paikka: Oikea keski Huomautus: KESKIRIVIN ...   | 32    |
| 76432      | Turvavyö keskellä vasen        | Paikka: Vasen keski Huomautus: KESKIRIVIN ...   | 32    |
| 24855      | Tuulilasin pyyhk. varsi/varret | Huomautus: OIKEA&nbsp; 3.4i autom. 4x4 K...     | 24    |
| 25711      | Tuulilasin pyyhk. varsi/varret | Huomautus: VASEN&nbsp; 3.4i autom. 4x4 K...     | 24    |
| 76459      | Vakionopeussäätimen moottori   | Autovalmistajan koodi: GM 12572634 Valmistaj... | 64    |
| 76708      | Vetoakseli etu oikea           | Paikka: Oikea etu Huomautus: &nbsp; 3.4i...     | 96    |