

**Chrysler voyager 01-04 vm.2004**

Tunnustenro: 1314

Merkki ja malli: Chrysler voyager 01-04

Vuosimalli: 2004

Moottori:

Vaihdelaatikko:

Mittarilukema: km

Linkki auton tietoihin:

[www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=11311](http://www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=11311)

Lisätieto:

3.3i automaatti.



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
13324	Ilmaläppäkotelo/kaasuläppäkot.	Autovalmistajan koodi: 11200006AB Huomautus:...	136
72595	Ilmastointi letku/putki	Huomautus: &nbsp; 3.3i automaatti. Kunto...	40
72651	Lasinnostin sähköinen	Huomautus: OIKEAN TAKASIVULASIN AVAAJA&nbsp;...	40
72652	Lasinnostin sähköinen	Huomautus: VASEMMAN TAKASIVULASIN AVAAJA&nb...	40
72510	Lokasuoja sisä	Huomautus: OIKEA ETU&nbsp; 3.3i automaatt...	32
230	Lukkolaite/oven lukko	Huomautus: VASEMMAN LIUKUOVEN LUKKOLAITE, M...	40
72628	Mittaristo ajotietokone	Autovalmistajan koodi: TN457900-0942 Huomaut...	40
72567	Mittaristo täydellinen	Autovalmistajan koodi: TN157520-5341 Huomaut...	120
72569	Ohjauspyörä	Huomautus: &nbsp; 3.3i automaatti. Kunto...	40
72660	Ohjauspyöräakseli säädettävä	Huomautus: &nbsp; 3.3i automaatti. Kunto...	96
72630	Oven sarana	Huomautus: OIKEAN LIUKUOVEN ALARISSA&nbsp;...	32
72649	Oven sarana	Huomautus: VASEMMAN LIUKUOVEN KESKIRISSA&nb...	32
53250	Ovi liikusivuovi vasen	Paikka: Vasen Huomautus: VIHREÄ SIS.TUMMAN...	280
72512	Polttoaines. täyttöluuk. kansi	Huomautus: &nbsp; 3.3i automaatti. Kunto...	24
896	Purkuauto	Huomautus: &nbsp; 3.3i automaatti. Kunto...	Kysy
72588	Roiskeläppä	Huomautus: VASEN ETU&nbsp; 3.3i automaatt...	12
72661	Sisusta etuistuin oikea	Paikka: Oikea etu Huomautus: HARMAA, KANGA...	136
72668	Sisusta etuistuin vasen	Paikka: Vasen etu Huomautus: HARMAA, SÄHKÖ...	224
72670	Sisusta takaistuin	Huomautus: VASEN KESKIMMÄINEN RIVI&nbsp; ...	120
72676	Sisusta takaistuin	Huomautus: OIKEA KESKIRIVISTÄ&nbsp; 3.3i ...	120
72577	Sisätaustapeili	Huomautus: MUSTA&nbsp; 3.3i automaatti. ...	24
72586	Sisävalot	Huomautus: &nbsp; 3.3i automaatti. Kunto...	20
72525	Sumuvalot/huomiovalot	Huomautus: OIKEA ETU&nbsp; 3.3i automaatt...	40
72540	Tuulilasin pyyhk. varsi/varret	Huomautus: VASEN ETU&nbsp; 3.3i automaatt...	24
72542	Tuulilasin pyyhk. varsi/varret	Huomautus: OIKEA ETU&nbsp; 3.3i automaatt...	24
72543	Vaihdelaatikon kumityyny	Huomautus: TAKA, ALA&nbsp; 3.3i automaatt...	40
72509	Varapyörän pidin	Paikka: Keski Huomautus: &nbsp; 3.3i aut...	40
72523	Vetoakseli etu oikea	Paikka: Oikea etu Autovalmistajan koodi: P04...	144