

**Citroen Xantia 2,0HDI farmari -99 vm.1999**

Tunnustenro: 7396

Merkki ja malli: Citroen Xantia 2,0HDI farmari -99

Vuosimalli: 1999

Moottori: 2,0HDI DW10ATED

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man. BVMM5T

Mittarilukema: 410000 km

Linkki auton tietoihin:

[www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=7396](http://www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=7396)

Lisätieto:

 vetokoukku, ilmastointi Peurakolarivaurio.  
 Valmistenumero: VF7X2RHZF72267592


| Varastonro | Varaosa                            | Lisätieto  | Hinta  |
|------------|------------------------------------|--|--------|
| 747018     | A/C-kompr./laturi kannake          | ok kuntoinen. 5706E8                             | 90.00  |
| 444301     | abs yksikkö                        | 96 259 754 80, liitin ja pätkä johtoa mukaan...  | 115.00 |
| 444429     | air-bag kuljettajan turvatyyny     | 4112AV   | 70.00  |
| 444453     | alatukivarsi etu oikea             | 352181, 1635775380                               | 55.00  |
| 444454     | alatukivarsi etu vasen             | 3520C1, 1607312780                               | 55.00  |
| 902503     | anturi rail-paine, pa. kiskosta    | Bosch 0281002283 19207R, 1920SZ                  | 70.00  |
| 445013     | etuistuin oikea                    | airbag, niskatuen kiinnike puuttuu 902503, 9...  | 60.00  |
| 444479     | ilmastoinnin kompressor            | Delphi 6453AQ, 6453GF                            | 120.00 |
| 347535     | ilmastointi lauhdutin              | 6453V5, E163206                                  | 70.00  |
| 444887     | jarrusatula taka oikea             |  | 35.00  |
| 347583     | jäähdytin manuaalinen              | 133043, 1331PV                                   | 60.00  |
| 444307     | kaasupoljin potentiometri          | VDO 1489 96 371 042 80                           | 45.00  |
| 444786     | katkaisija hätävilkku              | trw. 9 napainen                                  | 20.00  |
| 444790     | katkaisija ilmastointi             | trw, 6 napainen liitin                           | 15.00  |
| 444788     | kello                              | digitaalinen. valeo borg                         | 35.00  |
| 444819     | käsijarrun kahva                   | katso kuva                                       | 40.00  |
| 444517     | lasinnostin oikea taka mekaaninen  |  | 30.00  |
| 444523     | lasinnostin taka vasen mekaaninen  |  | 30.00  |
| 444630     | lukkolaite oikea taka              | kiekert, 5 napainen liitin, keskus lukolla.      | Kysy   |
| 389617     | lukkolaite vasen etu               | k.lukolla ...                                    | 55.00  |
| 444629     | lukkolaite vasen taka              | kiekert, 5 napainen liitin, keskus lukolla.      | 35.00  |
| 444813     | lämmityslaitteen kenno ilmastointi | Höyrystin ilman koteloa. 6444E1                  | 65.00  |
| 444432     | mittaristo täydellinen             | lämpö, nopeu, kierrosluk, polttoaine 6101VQ      | 85.00  |
| 444481     | monitoimikatkaisin muut            | tasonsäädön käyttövipu keskikonolista, katso ... | Kysy   |
| 444452     | monitoimikatkaisin vilkku/valo     | + sumuvalot                                      | 45.00  |
| 445278     | moottori diesel                    | 2,0HDI DW10ATED. puuttuu apulaitteet, korkeap... | 350.00 |
| 444484     | moottorin kiinnike                 | oikean puoleinen ylä kiinnike.                   | 35.00  |
| 444485     | moottorin kumityyny                |  | Kysy   |
| 444791     | moottoritilan muovi                | moottorin päälle tuleva muovi                    | 45.00  |
| 444483     | muut jarrujen osat                 | rintapelliin tuleva jarrujen jakotukki, 5 put... | 25.00  |
| 444772     | napa taka                          | abs malli, laakeri huono                         | Kysy   |
| 444759     | ohjaus/virtalukko                  | Vain avain ja lukkopatruuna. Sähköpohja POIS ... | 50.00  |
| 444800     | ohjausakselisuoja                  |  | Kysy   |
| 444808     | ohjausboksi muut                   | 9635623080                                       | 45.00  |
| 444948     | ohjausboksi muut                   | virtalukon ympärille tuleva avaimen antenni 9... | 25.00  |

Jatkuu sivulla 2

| Varastonro | Varaosa                          | Lisätieto  | Hinta  |
|------------|----------------------------------|--|--------|
| 444302     | ohjausboksi ruiskupumppu. diesel | Bosch 0281010164, 1929ZK                         | 90.00  |
| 444310     | ohjaustehostin öljysäiliö        | hydrauli öljysäiliö 96110023, 96063610, 9606...  | 75.00  |
| 444498     | ohjausvaihte tehostin            | raidepää vaihdettava, suojakumi rikki, katso...  | 140.00 |
| 444847     | oikea etuovi                     | peili puuttuu, ovipahvi rikki, ruostetta, kat... | 120.00 |
| 444287     | olka-akseli + napa oikea         | alapallo huono, abs anturi paikalla 364743, ...  | 85.00  |
| 444767     | oven ulkokahva oikea taka        |  | 23.00  |
| 389615     | ovilasi etu vasen                |  | 45.00  |
| 444475     | polttoaineen täyttöaukon kansi   | muovinen   | 25.00  |
| 444896     | polttoainejakaja ruisku          | suutintukki. bosch 0445214010 KUVASSA VASEMMA... | 40.00  |
| 444893     | polttoainesuutin diesel          | 0445110 008 9635196580 198093, 1980CK            | 95.00  |
| 444663     | polttoainesäiliö täyttöputki     |  | 40.00  |
| 444907     | polttoainetunnistin              | tankkivaruste, bosch 0 580 303 025 1525Z1, 1...  | 65.00  |
| 445564     | Päävaraajapallon jalka           | moottoritilassa oleva venttiili johon päävara... | 75.00  |
| 444482     | rele hehku diesel                | 9619039780                                       | 35.00  |
| 444831     | sisätaustapeili                  |  | 25.00  |
| 444568     | sivulasi oikea/kori              | tiiviste rikki                                   | Kysy   |
| 444762     | sivulasi vasen/kori              | 8569S4   | 60.00  |
| 444480     | sulakerasia                      |  | 50.00  |
| 444855     | takaluukku kombi/farmari         | PELKKÄ lasi paikalla muuten lähes raakaluukku... | 150.00 |
| 444805     | takaluukun ulkokahva             |  | 24.00  |
| 444468     | takapuskuri                      | puskuripalkki paikalla, jälkiä, katso kuvat ...  | 130.00 |
| 444438     | takavalo oikea                   | POHJA PAIKALLA 6351K2                            | 55.00  |
| 444445     | takavalo oikea (luukkuun tuleva) | POHJA PAIKALLA, 1 kiinnike rikki                 | Kysy   |
| 444441     | takavalo vasen                   | POHJA PAIKALLA 6350K2                            | 55.00  |
| 444633     | turvavyön lukko etu vasen        | paukkumalli 8972S1                               | 75.00  |
| 444305     | tuulilasin pyyhkimen moottori    | Bosch 964 966 0390241337. testattu               | 40.00  |
| 444447     | vaihdekeppi                      | 5 vaihteisen 2400H4                              | 75.00  |
| 444967     | vaihdelaatikko 5-vaihdetta       | BVMML5T  | Kysy   |
| 444493     | vaihdevaijerit                   | 2444N5, 1637134480, 2444N6, 1637134580           | 80.00  |
| 444764     | vetoakseli etu oikea             |  | 45.00  |
| 444322     | vetoakseli etu vasen             | abs malli, nivelet ok                            | 45.00  |
| 444796     | vilkku etu oikea                 | polttimon kanta paikalla                         | 15.00  |
| 347584     | välijäähdytin/interc. jäähdytin  | 0384E8, E256071                                  | 80.00  |