

**Citroen Xsara Picasso 1,8 16V -01 vm.2001**

Tunnistenumero: 10693

Merkki ja malli: Citroen Xsara Picasso 1,8 16V -01

Vuosimalli: 2001

Moottori: 1,8 16V 85kW 6FZ

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 190000 km

Linkki auton tietoihin:

[www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=10693](http://www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=10693)

Lisätieto:

Valmistenumero: VF7CH6FZB38866002

Imastoitu, ohjaus oikealla, rätikkatto.

Sähkövikoja. Ajokunto.



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
443019	abs yksikkö	96 336 665 80 testattu autossa. 454150	250.00
442989	ajovallo oikea	ei säätömoottoria paikalla, lasissa naarmuja,...	60.00
442990	ajovallo vasen	ei säätömoottoria paikalla, lasissa naarmuja,...	60.00
442984	ajovalon säätömoottori	testattu, 3 napainen liitin	30.00
897881	ilmaläppäkotelo	1635V1	95.00
897914	ilmastoinnin kompressori	SD6V12 SD6VBF, 6453EN, 6453JH	150.00
898007	ilmastointi lauhdutin / jäähdytin	9652829880, 6455CV	80.00
898008	jäähdytin manuaalinen	Valeo 9632198080, 1330H3, 1610008180	60.00
443016	katkaisija ajovalon korkeussäätö	5 napanen liitin	22.00
443018	katkaisija peili	11 napainen liitin	20.00
443037	lasinnostin etu oikea sähkö	9222G0	110.00
443035	lasinnostin etu vasen sähkö	9221G1	110.00
897855	lukkolaite vasen etu		40.00
442999	monitoimikatkaisin pesu/pyyhkimet	96 172 873 ZL	40.00
443022	monitoimikatkaisin pesu/pyyhkimet	96205589ZL	30.00
1102824	napa taka o/v		40.00
897869	ohjausboksi ruisku	ECU, BSI, virtalukko, 1 avain, avaimen tunnis...	190.00
897996	ovilasi etu vasen		Kysy
443058	polttoainesäiliö ruisku	1500Z0	80.00
898023	ruisku lambdasondi	Etummainen 9636968780 OZA495-PG2	40.00
898051	ruisku lambdasondi	Takimmainen 9636968580 OZA341-PG7	40.00
442988	sivupeili sähkö vasen	testattu, 5- johtoinen valkoinen liitin, 8149...	70.00
445395	turvavyön lukko	toimii	25.00
443038	tuulilasin pyyhkimen mekanismi	bosch 3 397 020 494	45.00
443009	tuulilasin pyyhkimen moottori	testattu, bosch 0 390 241 444	45.00