



Dodge Caliber 1.8i 110kW Hatchback -07

Ulvilan Autopurkaamo Oy

Louhenkuja 3
Ulvila 28400Puhelin: 040 8331000
Gsm: 040 8331000<https://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 21.09.2024

Dodge Caliber 1.8i 110kW Hatchback -07 vm.2007

Tunnustenro: S92

Lisätieto:

Merkki ja malli: Dodge Caliber 1.8i 110kW Hatchback -07

Vuosimalli: 2007

Moottori: 1.8i 110 kW

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 74583 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=20918

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
253879	air-bag turvaverho oikea	KATTOBAG (VERHO)	95.00
253878	air-bag turvaverho vasen	KATTOBAG (VERHO)	95.00
256148	akkulaatikko	MUOVINEN AKKUKOTELON POHJA	8.00
256022	ilmanottoputki	IMUPUTKI ILMANPUTSARILLE, 1.8i / 110kW	10.00
256143	ilmanottoputki	MUOVINEN ILMANOTTOPUTKI/KOTELO 1.8i 110kW	10.00
256008	ilmanpuhdistin	ILMANPUHDISTIMEN KOTELO	20.00
255453	katkaisija peili	PEILIIEN SÄÄDÖN KATKAISIJA	10.00
256154	konepellin sarana oikea		10.00
255403	lasinnostimen moottori ja mekanismi	VAS. TAKAOVEN LASINNOSTIN MOOTTORI JA MEKANISMI	65.00
255282	lasinnostimen moottori ja mekanismi	OIK. ETUOVEN LASINNOSTIN, MOOTTORI JA MEKANISMI	75.00
255444	lämmityslaitteen puhaltimen vastus	LÄMMITYSLAITTEEN SÄÄTÖVASTUS	10.00
255281	nosturi/tunkki	TUNKKI	15.00
255269	ovilasi taka oikea	VIHREÄ SÄVY	30.00
256033	paisuntasäiliö		10.00
256149	ruisku lambdasondi	ETUMMAINEN, 1.8i 110kW	20.00
256150	ruisku lambdasondi	TAKIMMAINEN, 1.8i 110kW	20.00
256145	takalasin pyyhkimen varsi		10.00
256003	tuulilasin eturitilä	MUSTA	20.00
256004	tuulilasin pyyhkimen mekanismi		25.00
256011	tuulilasin pyyhkimen varsi oikea		10.00