



Fiat Bravo

**Autokierrätys L&G Oy**Ahteenkatu 6  
KANKAANPÄÄ 38700

Puhelin: 044-9866558

<https://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 10.11.2024

**Fiat Bravo vm.1999**

Tunnustenro: 19586

Merkki ja malli: Fiat Bravo

Vuosimalli: 1999

Moottori:

Vaihdelaatikko:

Mittarilukema: km

Linkki auton tietoihin:

[www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=19586](http://www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=19586)

Lisätieto:

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
915242	ajovalo oikea		32
845884	jäähdytin manuaalinen	sis.flektin	77
845864	oikea ovi (2/3 ov.)	peili puuttuu, ulkokahva rikki, sähkölasi	102
845879	sivupeili sähkö oikea		26
845882	sivupeili sähkö vasen		26
855007	sumuvalo oik/vas		26
845872	takaluukku		102
845873	takapuskuri		60