

Ford Escort 1,8 TD farmari -99 vm.1999

Tunnustenro: 8151

Merkki ja malli: Ford Escort 1,8 TD farmari -99

Vuosimalli: 1999

Moottori: 1,8 TD

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=8151

Lisätieto:

Mahd. ajonestovika.



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
713791	air-bag kosketinosa	96AB-14A664-A2A	30.00
713789	air-bag kuljettajan turvatyyny	95 AB A042B85-BCYYEC	50.00
707749	alipainepumppu	Wabco 1882889	85.00
333682	ilmamäärämittari	93BB-12B579-BA	60.00
714342	imuletku	FORD 97FF-9C623-AB	Kysy
713774	jousi taka		25.00
714347	jäähdyttimen letkut	MOTORCRAFT, 97AB8B273EA, paisuntasäiliölle me...	Kysy
714259	kampiakselin asentoanturi	FORD 948F 6C 315 AA	25.00
714286	katkaisija takalasin lämmitys	95 AG 18C621 AA	20.00
714289	kello	95AB-15000-AC	30.00
714305	lasinnostin oikea etu sähkö	BROSE, 91AB 14553 C, TESTATTU 1031856	70.00
714254	lukkolaite oikea taka	keskuslukollinen lukkolaite + sisäkahva + vai...	35.00
714255	lukkolaite vasen taka	keskuslukollinen lukkolaite + sisäkahva + vai...	35.00
713792	lämpösäätimet	95AB-18C419-AB, 95AW 18K 309AA	40.00
713897	mittaristo täydellinen	k.luku, nopeus,p.aine ja lämpö 1049449, 7196...	Kysy
714374	napa taka oikea	pelkkä rumpu + laakerit	50.00
713373	ohjausboksi ruiskupumppu. diesel	97AB-12A650-AB, F5SB-14A624-AA	50.00
713371	ohjaustehostin pumppu + jalka	Hihnapyörä vanhasta (rikkoontunut) 4032437, ...	75.00
325141	omistajan käsikirja Suomi		15.00
713802	oven ulkokahva oikea taka		Kysy
713382	ovilasi taka vasen		40.00
714345	polttoainesuutin diesel	LUCAS, TESTATTU	40.00
714346	polttoainesuutin diesel	ANTURILLA, LUCAS, TESTATTU 1127446	65.00
714253	sisätaustapeili		20.00
713383	sivulasi oikea/kori	6183399	55.00
713384	sivulasi vasen/kori	6183401	55.00
714250	sumuvalo vasen	DEPO, H3, korkeussäätö toimii	20.00
714373	sylinterinkansi diesel	1,8TD, venttiilikansi, imu ja pakosarja, vent...	260.00
713763	takavalvo oikea	naarmuja, sähköpohja paikalla	35.00
714297	termostaattikotelo	89FF-9K478	40.00
714350	turboahdin	GARRETT, ei tunnu välystä 1040662	210.00
714335	tuulilasin pyyhkimen mekanismi		35.00
714336	tuulilasin pyyhkimen moottori	BOSCH 0390241307, TESTATTU	40.00
714251	tuulilasin pyyhkimen varsi oikea		20.00
714252	tuulilasin pyyhkimen varsi vasen		20.00