

Ford Fiesta 5-ov vm.2010

Tunnustenro: 20767

Merkki ja malli: Ford Fiesta 5-ov

Vuosimalli: 2010

Moottori: 1.4TDCi 50kW

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 147962 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=20767

Lisätieto:

Ehjät turvalaitteet. Alustanumero
WFOJXXGAJJAS40936

| Varastonro | Varaosa | Lisätieto | Hinta |
|------------|-----------------------------------|---|-------|
| 886421 | abs hydraulikoneisto | | 272 |
| 885711 | ajotietokoneen suoja | | 30 |
| 885901 | akkulaatikko | | 30.00 |
| 886041 | alatukivarsi etu oikea | | 51 |
| 886043 | alatukivarsi etu vasen | | 51.00 |
| 886094 | anturi sadetunnistin | 8A6T-17D547-AB | 34 |
| 885889 | aurinkolippa/häik.suoja vasen | | 22 |
| 886693 | etuistuin oikea | | 128 |
| 886048 | etukelkka/etuakseli | | 128 |
| 885752 | hansikaskotelo | | 26 |
| 886442 | ilmamäärämittari | 9647144080 | 51 |
| 1005197 | ilmansuodatin | Imuputki 9689047480 | 40.00 |
| 886436 | ilmastoinnin kompressor | 8V5119D629DF | 162 |
| 911400 | ilmastointi letku/putki | | 54.00 |
| 911401 | ilmastointi letku/putki | | 54.00 |
| 886053 | iskunvaimennin taka pari | | 39.00 |
| 885896 | jarrusatula etu oikea | | 47.00 |
| 885897 | jarrusatula etu vasen | | 47.00 |
| 886065 | jousi taka pari | | 47 |
| 885900 | jousijalka etu vasen | Kuvasta poiketen yläpään lautanen puuttuu | 40.00 |
| 904273 | jäähdytin manuaalinen | 8V51-8005-DF | 90 |
| 886117 | kaasupoljin | 8V21-9F836-AA | 43 |
| 886049 | kallistuksenvakaaja etu | | 43 |
| 911352 | katkaisija peili | | 32 |
| 885709 | keskikonsoli lattia | | 60 |
| 898067 | konepellin sarana | | 34 |
| 886439 | käynnistinmoottori diesel | 8V21-41000-AD | 81 |
| 911350 | lasinnostin vasen etu | | 45 |
| 886435 | laturi | AV6N-10300-GB | 94.00 |
| 911351 | lukkolaite vasen etu | | 54.00 |
| 885713 | lämmönsäätimien suojamuovi | | 30.00 |
| 885712 | lämpösäätimet | 8A6T-18C612-AL | 51 |
| 885718 | monitoimikatkaisin keskus | 8A6T-13N064-GE | 43 |
| 885716 | monitoimikatkaisin pesu/pyyhkimet | 8A6T-17A553-AC | 26 |
| 886433 | moottori diesel | | 1105 |

Jatkuu sivulla 2



Ford Fiesta 5-ov

Autokierrätys L&G Oy

Ahteenkatu 6

KANKAANPÄÄ 38700

Puh 044-9866558

Fax

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 12.11.2024

| Varastonro | Varaosa | Lisätieto | Hinta |
|------------|------------------------------------|-------------------------------|-------|
| 886689 | moottorin kumityyny vasen | | 22.00 |
| 885893 | ohjaus/virtalukko | 9V21 3F880 EB 2-avainta | 60 |
| 885710 | ohjausakselisuoja | | 26 |
| 886118 | ohjausboksi apukuskin jalkatilasta | 8V51-15K600-CH | 102 |
| 885870 | ohjausboksi ruiskupumppu. diesel | 8V21-12A650-EC | 213 |
| 886050 | ohjausvaihe | 8V51-3200-CF | 136 |
| 886037 | olka-akseli + napa vasen | sis. ABS-anturin | 85 |
| 886102 | ovilasi etu oikea | | 43 |
| 886110 | ovilasi etu vasen | | 43 |
| 886103 | ovilasi taka oikea | | 43 |
| 886107 | ovilasi taka vasen | | 43 |
| 915090 | oviverhous oikea | | 54 |
| 915083 | oviverhous vasen taka | | 54 |
| 885902 | paisuntasäiliö | | 26.00 |
| 911132 | pesusäiliö tuulilasi&valot | 8A61 17B613-AE PUMPPU PUUTTUU | 36 |
| 886521 | polttoainesäiliö diesel | | 102 |
| 885707 | radio näppäimistö | 8A6T18K811BE | 77 |
| 885895 | rattiakseli säädettävä | 8V513C529KL | 383 |
| 885885 | sisätaustapeili | | 26 |
| 885886 | sisävalot | | 26 |
| 894165 | sumuvalon kehys oikea | | 26.00 |
| 894172 | sumuvalon kehys vasen | | 26 |
| 886074 | taka-akselisto Täydellinen | | 213 |
| 886100 | takaluukku | | 298 |
| 885721 | takavalot vasen | | 43 |
| 886437 | turboahdin | | 340 |
| 885742 | turvavyö taka vasen | | 43 |
| 886691 | turvavyön lukko etu oikea | | 34 |
| 886692 | turvavyön lukko etu vasen | | 34 |
| 885871 | tuulilasin pyyhkimen mekanismi | 8A61-17500-AD | 60 |
| 885872 | tuulilasin pyyhkimen moottori | 8A61-17B571-AA | 60 |
| 885873 | tuulilasin pyyhkimen varsi pari | | 39 |
| 886428 | vaihdelaatikko 5-vaihdetta | | 595 |
| 886034 | vetoakseli etu oikea | | 128 |
| 886035 | vetoakseli etu vasen | | 102 |