

Ford Transit 2.0 DI vm.2003

Tunnustenro: 23485

Merkki ja malli: Ford Transit 2.0 DI

Vuosimalli: 2003

Moottori: 2.0 DI (F3FA)

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 271173 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=23485

Lisätieto:

FORD TRANSIT Umpikori (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) Korimalli: Umpikori
 Moottorityyppi: Diesel Käyttövoima: Diesel
 Polttoaineen syöttö: Suoraruiskutus
 Vetotapa: Etuveto Sylinteriluku: 4
 Sylinteritilavuus: 1998 Vuosimalli: 2003
 Rekisteröintipvm.: 20030321 Valmistusaika
 (kk/vvvv): Vaihteisto: Käsivaihteinen
 Alustanumero: WFOVXXBDFV3K78518
 Moottorikoodi: F3FA



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
985137	air-bag keskusyksikkö		Kysy
985139	air-bag kuljettajan turvatyyny		Kysy
985141	anturi polttoainesäiliö		Kysy
985236	etuistuin oikea paripenkki		Kysy
985226	jarrupoljin		Kysy
985164	jarrutehostin	YC15 2B195 DE	80.00
985171	jäähdyttimen tuuletin sähkö		60.00
985177	katkaisija valo		Kysy
985186	keskuslukitus moottori vasen		Kysy
985191	kojelauta		Kysy
985149	konepellin lukko		50.00
985152	konepelti	Värikoodi: Colorado red	140.00
985228	kytkinpoljin		Kysy
985165	käsijarrun kahva		Kysy
985211	lasinnostin		Kysy
985213	liukuoven lukko		Kysy
985153	lokasuoja etu vasen	Värikoodi: Colorado red	60.00
985154	lokasuoja etu oikea	Värikoodi: Colorado red	60.00
985189	lämmityslaite puhallin		Kysy
985190	lämpösäätimet		Kysy
985204	monitoimikatkaisin vilkku/valo		25.00
985201	ohjausvaihte, tehostettu		Kysy
985214	oikea etuovi		Kysy
985144	olka-akseli + napa oikea		80.00
985216	oven ulkokahva oikea		Kysy
985217	oven ulkokahva vasen		Kysy
985181	ovilasi etu vasen		Kysy
985219	peräovi oikea (van)	Lasi puuttuu.	Kysy
985220	peräovi vasen (van)		Kysy
985249	sulakerasia		Kysy
985254	takaluukun kahva ulkopuoli		Kysy
985255	takapuskuri		Kysy
1012825	turboahdin		300.00
985225	tuulilasin pyyhkimen moottori		40.00
985221	vasen etuovi		Kysy