

**Ford Transit Connect 1.8L Duratorq TDC vm.2003**

Tunnistenumero: 32100

Merkki ja malli: Ford Transit Connect 1.8L Duratorq TDC

Vuosimalli: 2003

Moottori: 1.8L Duratorq TDC

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 353443 km

Linkki auton tietoihin:

[www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=32100](http://www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=32100)

Lisätieto:

Alustanumero: WFOUXXTPU2A48865  
 Moottorikoodi: HCPA; HCPB; P9PA; P9PB; P9PC;  
 P9PD; R3PA; RWPE; RWPF; HCPC; HCPD  
 Rekisterinumero: OAG-807 Rekisteröity:  
 13.02.2003 Tyyppi: 1.8 TDCi Polttoaine:  
 Diesel Sylinterit: 4 (1753cm<sup>3</sup>) Teho: 66  
 kW / 90 hv



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1361021	air-bag keskusyksikkö	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	120.00
1361022	air-bag kosketinosa	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	60.00
1361023	air-bag kuljettajan turvatyyny	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	120.00
1361010	ajovalo oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1361011	ajovalo vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1361062	etuistuin oikea (YHDEN ISTUTTAVA)	Hyväkuntoinen	120.00
1361063	etuistuin vasen	Kulunut	Kysy
1361007	etukelkka/etuakseli	Lopullinen kunto selviää,kun osa on irti.	Kysy
1361057	ilmamäärämittari	2t14-9e635-aa Osa myydään toimivuus/ sopivuus...	60.00
1361058	ilmanpuhdistin	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	Kysy
1361054	jarrupoljin	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1361017	jarrusatula etu oikea	Lopullinen kunto selviää kun osa on irti	50.00
1361018	jarrusatula etu vasen	Lopullinen kunto selviää kun osa on irti	50.00
1361019	jarrutehostin	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1361025	jäähdytin manuaalinen	Lopullinen kunto selviää kun osa on otettu irti.	80.00
1361026	jäähdyttimen tuuletin sähkö	Yksi tuuletin. Osa myydään toimivuus/ sopivuus...	50.00
1361055	kaasupoljin	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	70.00
1361029	katkaisija hätävilkku	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1361030	katkaisija peili	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	40.00
1361031	katkaisija valo	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1361036	konepellin lukko	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1361012	konepellin lukkopelti/palkki		Kysy
1361013	konepelti	Käytönjälkiä. Osa myydään toimivuus/ sopivuus...	180.00
1361056	kytkinpoljin	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1361020	käsijarrun kahva	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	Kysy
1361039	käynnistinmoottori diesel	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	75.00
1361040	laturi	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	120.00
1361024	lehtijousi taka	2 lehtinen. Osa myydään toimivuus/ sopivuus t...	Kysy
1361014	lokasuoja etu vasen	Etukulmassa pieni ruoste, näkyy kuvassa 3. Lo...	70.00
1361015	lokasuoja etu oikea	Naarmuja. Lopullinen kunto selviää kun osa on...	70.00
1361046	lämmityslaite puhallin	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1361037	lämpösäätimet	Keskimmäinen nappi puuttuu. Osa myydään toimi...	Kysy
1361038	mittaristo täydellinen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	150.00
1361047	monitoimikatkaisin pesu/pyyhkimet	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	40.00
1361048	monitoimikatkaisin vilkku/valo	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00

Jatkaa sivulla 2

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1361041	moottori diesel	1.8L Duratorq TDC 2M5Q-6005-AAA	Kysy
1361033	ohjaus/virtalukko+avain	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	110.00
1361042	ohjausboksi ruiskupumppu. diesel	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	150.00
1361043	ohjaustehostin pumppu	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	130.00
1361044	ohjausvaihte, tehostettu	Lopullinen kunto selviää,kun osa on irti Osa ...	250.00
1361005	oikea etuovi	Pientä ruosteen alkua. Naarmuja/jälkeä.	Kysy
1361008	olka-akseli + napa oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	100.00
1361009	olka-akseli + napa vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	100.00
1361061	ovi liukusuvuovi oikea	Umpinainen. Naarmuja ja ruostetta alareunassa...	Kysy
1361027	paisuntasäiliö	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1361084	peräovi oikea (van)	Kahvan ympärillä ja alareunassa ruostetta, nä...	Kysy
1361083	peräovi vasen (van)	Listan ympärillä ruostetta, näkyy kuvassa 3. ...	Kysy
1361059	polttoaineen täyttöaukon kansi	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	Kysy
1361060	polttoainesäiliö diesel	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	Kysy
1361016	puskuri etu	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	Kysy
1361035	puskuripalkki etu	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1361064	radio cd / dvd	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	100.00
1361050	rattiakseli säädettävä	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	Kysy
1361076	renkas + vanne talvi nasta	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. 5-9...	Kysy
1361065	sisätaustapeili	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	Kysy
1361067	sivupeili sähkö vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1361068	taka-akseli	Lopullisen kunnon näkee,kun osa on irti.	Kysy
1361072	takavallo vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1361080	turvavyö etu oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	70.00
1361051	tuulilasin pesimen säiliö	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1361052	tuulilasin pyyhkimen mekanismi	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	60.00
1361053	tuulilasin pyyhkimen moottori	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	70.00
1361074	vaihdekeppi	5v manuaali. Osa myydään toimivuus/ sopivuus ...	Kysy
1361075	vaihdelaatikko 5-vaihdetta	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. Vai...	Kysy
1361006	vasen etuovi	Ruostetta, näkyy kuvissa 3 ja 4. Osa myydään ...	Kysy
1361077	vetoakseli etu oikea	Lopullinen kunto selviää,kun osa on irti.	Kysy
1361078	vetoakseli etu vasen	Lopullinen kunto selviää,kun osa on irti	Kysy
1361028	välijäähdytin/interc. jäähdytin	Lopullinen kunto selviää kun osa on irti	Kysy
1361032	väliseinälas	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	Kysy
1361045	Webasto	Ei käynnisty.	Kysy