



HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V (RD1, RD3) 147hv

Purkaamo Auto-osix Oy  
Ruponkuja 2  
PIHTIPUDAS 44800

Puhelin: 040 4849 255

https://www.autopurkaamo.com

Tiedosto päivitetty 20.09.2024

**HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V (RD1, RD3) 147hv vm.1999**

Tunnistenumero: 27922

Merkki ja malli: HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V (RD1, RD3) 147hv

Vuosimalli: 1999

Moottori: 2.0 B (B20Z1)

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 423166 km

Linkki auton tietoihin:

[www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=27922](http://www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=27922)

Lisätieto:

Korimalli: Maasturi, umpi  
 Moottorityyppi: Bensiinimoottori  
 Käyttövoima: Bensiini Polttoaineen  
 syöttö: Imusarjaruiskutus/kaasutin  
 Vetotapa: Neliveto Sylinteriluku: 4  
 Sylinteritilavuus: 1973 Vuosimalli: 1999  
 Rekisteröintipvm.: 19990401  
 Alustanumero: JHLRD1740XC201967  
 Moottorikoodi: B20Z1 Ryhmäkoodi: HO Fi0908  
 Ajoneuvotyyppi: PB Omamassa kg: 1460  
 Pituus...



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1182614	abs yksikkö		120.00
1171426	air-bag keskusyksikkö		130.00
1171427	air-bag kosketinosa		70.00
1171428	air-bag kuljettajan turvatyyny		125.00
1182622	air-bag matkustajan turvatyyny		Kysy
1171429	anturi polttoainesäiliö		Kysy
1182657	aurinkolippa/häik.suoja (oikea)		40.00
1182653	etuistuin oikea		Kysy
1182655	etuistuin vasen		Kysy
1182641	ilmaläppäkotelo		60.00
1171443	jarrupoljin		Kysy
1182615	jarrusatula etu oikea		65.00
1182612	jarrusatula etu vasen		65.00
1182616	jarrutehostin		100.00
1182620	jäähdytin manuaalinen		Kysy
1182618	jäähdyttimen tuuletin sähkö		50.00
1171442	kaasupoljin		Kysy
1182623	katkaisija ajovalon korkeussäätö		Kysy
1171439	katkaisija hätävilkku		Kysy
1171440	katkaisija peili		Kysy
1171469	kojelauta		Kysy
1171449	konepellin lukko		Kysy
1171453	konepellin lukkopelti/palkki		Kysy
1182611	konepelti	Erivärinen	Kysy
1182617	käsijarrun kahva		40.00
1182625	laturi		70.00
1182610	lokasuoja etu oikea	Lopullinen kunto selviää,kun osa on irti. Alk...	Kysy
1171465	lämmityslaitte puhallin		70.00
1171467	lämpösäätimet		90.00
1171441	mittaristo täydellinen		130.00
1182630	monitoimikatkaisin pesu/pyyhkimet		40.00
1182531	moottori bensiini 2.0 B (B20Z1)	2.0 B (B20Z1)	490.00
1280930	ohjausboksi muut	39790-S10G030-M1 0980-0123 Osa myydään toimiv...	100.00
1182629	ohjauspyörä		Kysy
1182626	ohjaustehostin pumppu		120.00

Jatkuu sivulla 2

HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V (RD1, RD3) 147hv **Purkaamo Auto-osix Oy**

Ruponkuja 2  
 PIHTIPUDAS 44800  
 Puh 040 4849 255  
 Fax

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 20.09.2024

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1182627	ohjausvaihte, tehostettu	Lopullinen kunto selviää, kun osa irti	220.00
1182636	oikea etuovi	Alareunassa pintaruostetta.	Kysy
1171431	olka-akseli + napa oikea		Kysy
1171432	olka-akseli + napa vasen		Kysy
1171474	olka-akseli oikea taka		Kysy
1171475	olka-akseli vasen taka		Kysy
1171458	ovilasi etu oikea		Kysy
1171459	ovilasi etu vasen		Kysy
1171460	ovilasi taka oikea		Kysy
1171461	ovilasi taka vasen		Kysy
1182619	paisuntasäiliö		30.00
1182642	polttoainejakaja ruisku		80.00
1182644	polttoaineruiskupumppu bensa		Kysy
1182647	polttoainesuutin ruisku		60.00
1182652	polttoainesäiliö		Kysy
1182651	polttoainesäiliö täyttöputki	Lopullinen kunto selviää, kun osa on irti.	Kysy
1171452	puskuri etu		Kysy
1171448	rattiakseli		Kysy
1182659	sisätaustapeili		Kysy
1171462	sivulasi oikea/kori		Kysy
1171463	sivulasi vasen/kori		Kysy
1171455	sivupeili sähkö vasen		Kysy
1171456	sulakerasia		Kysy
1182637	takalasin pyyhkimen moottori		80.00
1182662	takaluukku	Pientä pintaruostetta alareunassa.	Kysy
1182663	takapuskuri		Kysy
1171480	takavalo oikea		Kysy
1171479	takavalo vasen		Kysy
1171476	tasauspyörästö		250.00
1171445	turvavyö etu oikea		80.00
1171472	turvavyö taka keski		Kysy
1171473	turvavyö taka keski		Kysy
1171470	turvavyö taka oikea		75.00
1171471	turvavyö taka vasen		75.00
1182638	tuulilasin pesimen säiliö		Kysy
1182639	tuulilasin pyyhkimen mekanismi		Kysy
1182640	tuulilasin pyyhkimen moottori		Kysy
1171447	vaihdekeppi 5 vaihteinen		Kysy
1171446	vaihdelaatikko 5-vaihdetta		Kysy
1182633	vasen takaovi	Alareuna pintaruosteessa.	Kysy