

Honda CR-V vm.2000

Tunnustenro: 2.0

Merkki ja malli: Honda CR-V

Vuosimalli: 2000

Moottori: 2.0 108 kw B20Z1

Vaihdelaatikko: Automaattinen

Mittarilukema: km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=33354

Lisätieto:

CR-V I 2.0 16v bensa moottorivaurio



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1420138	ajovalo oikea	säätömoottori ok - pleksi alkavaa kulumaa ja ...	40.00
1420139	ajovalo vasen	säätömoottori ok - pleksi alkavaa kulumaa ja ...	40.00
1420143	alatukivarsi etu oikea	käypä osa	35.00
1420149	imuilman vaimennin	2.0 bensa -kts kuva	40.00
1420140	jarrusatulan pidin	VAS ETU 280 mm:n levyt - pintaruostetta- muut...	40.00
1420142	jarrusatulan pidin	OIK ETU 280 mm:n levyt - pintaruostetta- muu...	40.00
1420277	kardaaniakseli täydellinen	2.0 bensa automaatti - ulommat nivelet vaihde...	50.00
1420258	konepelti	sininen -maalipinta käypä ja sisäpuolella par...	90.00
1420147	käynnistinmoottori	2.0 bensa automaatti - kts kuvat - toimii - e...	40.00
1420148	laturi	2.0 bensa - testattu vaihdettu asiallinen osa...	60.00
1420225	lokasuoja etu vasen	sininen - sisäpuolella alkavaa ruostetta- ulo...	40.00
1420151	moottori bensiini	2.0 108 kw B20Z1- myydään ns osiksi - nesteet...	200.00
1420153	moottorin alapalkki	massattu hyväk osa - automaatti vaihteinen	100.00
1420260	nosturi/tunkki	kts kuva	30.00
1420144	olka-akseli + napa oikea	asiallinen laakeri - abs anturin johto poikki	60.00
1420262	ovilasi etu vasen		40.00
1420259	puskuri etu	perus harmaa normikuntoinen osa	80.00
1420227	sivupeili sähkö oikea	toiminnot ok	40.00
1420228	sivupeili sähkö vasen	toiminnot ok	40.00
1420231	takalasi	pesin ok -käypä osa	120.00
1420229	takaluukku	sininen - sisäsaumat ok -lasin alta hyvin pie...	150.00
1420232	takavalo oikea	peruskuntoinen	35.00
1420233	takavalo vasen	peruskuntoinen	35.00
1420224	tuulilasin pesimen säiliö	kts kuva	40.00
1420222	tuulilasin pyyhkimen moottori	toiminnot ok + vivusto - ei aikatakuuta	50.00
1420221	tuulilasin pyyhkimen varsi	vasen -alkavaa kulumaa	20.00
1420223	tuulilasin pyyhkimen varsi	oikea - alkavaa kulumaa	20.00
1420152	vaihdelaatikko automaatti	2.0 108 kw B20Z1 peruskuntoinen osa - entisen...	200.00
1420274	vasen etuovi	sininen alasaumassa alkavaa ruostevikaa- ulos...	80.00
1420146	vetoakseli etu oikea	2.0 bensa automaatti -peruskuntoinen toimiva osa	50.00