



Isuzu Trooper 4wd

VaraosaHinttu Oy
Hintuntie 5
JÄMIJÄRVI 38800
Puhelin: 0105010525

<https://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 10.10.2024

Isuzu Trooper 4wd vm.1986

Tunnustenro: 16912

Merkki ja malli: Isuzu Trooper 4wd

Vuosimalli: 1986

Moottori:

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=16912

Lisätieto:

Valmistenumero: JACUBS522H4520341

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
741622	alatukivarsi etu oikea	Ruosteessa, kaikki varret katkottu ja torsot ...	Kysy
741012	lasinnostin oikea etu	Rullien kiskossa vähä pintaruostetta.	Kysy
741011	lasinnostin oikea taka	vähän pintaruostetta	Kysy
741009	lasinnostin vasen etu	ok kuntoinen	Kysy
741010	lasinnostin vasen taka	ok kuntoinen.	Kysy
741020	lukkolaite oikea etu	Aisin, ok kuntoinen	Kysy
741022	lukkolaite oikea taka	Aisin, ok kuntoinen	Kysy
741023	lukkolaite vasen etu	Aisin, ok kuntoinen	Kysy
741025	lukkolaite vasen taka	Aisin, ok kuntoinen	Kysy
741013	lämmityslaitte puhallin	Toimiva	Kysy
741100	lämmityslaitteen puhaltimen vastus	Micron 2200647, ruosteessa.	Kysy
741368	mittaristo kierrosluku	Ei liitintä, johdot on. Testaamattomasta auto...	25.00
741438	mittaristo muut	Merkkivalotaulu.	25.00
741408	mittaristo pa. / lämpö/öljynpaine	Muovissa ruuvireikiä, testaamattomasta autosta.	Kysy
741618	ohjausvaihte tehostin simpukka	Pohjan laipasta yhden pultin korva haljennu(n...	200.00
741619	ohjausvarsi vasen/keski/oikea	Raidetanko, sisemmät nivelet aika hyvät, ulom...	Kysy
741040	oven kolmioikkuna etu oikea	Naarmunen.	30.00
741027	oven kolmioikkuna etu vasen	Vähän naarmuja ja sammalta.	30.00
741033	oven kolmioikkuna taka oikea	Naarmuinen.	30.00
741016	oven ulkokahva oikea etu	Takapuolella raudassa pintaruostetta,ulkoa vä...	Kysy
741017	oven ulkokahva oikea taka	Takana raudassa pintaruostetta, ulkopuolelta ...	Kysy
741018	oven ulkokahva vasen taka	takapuolella raudassa pintaruostetta, ulkopuo...	Kysy
741039	ovilasi etu oikea	Naarmunen.	Kysy
741029	ovilasi taka oikea	Naarmunen ja liikanen	Kysy
741038	ovilasi taka vasen	Naarmunen.	Kysy
741044	polttoaineen täyttöaukon kansi	Sammalta ja ihan pikkusen ruosteen alkua reun...	30.00
741043	polttoainesäiliö täyttöputki	Pintaruostetta	35.00
741629	rele hehku diesel	581420-0240	40.00
741035	sivulasi oikea/kori taka	Tummennuskalvo, joitain naarmuja	Kysy
741036	sivulasi vasen/kori taka	Kuvasta poiketen tiiviste puuttuu,tummennuska...	50.00
741031	takalasi pariovi oikea	Likaa ja sammalta sekä tummennuskalvo.	40.00
741032	takalasi pariovi vasen	Takalasinlämmittimellä, ihan sammalessa.	60.00
759791	vaihdelaatikko 5-vaihdetta	Pää- ja jakolaatikko, ulosotolla. Päälaatikon...	500.00
741192	vilkku sivu vasen	Sammaloitunut, muuten ok, liittimen karvoissa...	12.00