

Mazda 3 1.6i sedan vm.2004

Tunnustenro: 31074

Merkki ja malli: Mazda 3 1.6i sedan

Vuosimalli: 2004

Moottori: 1.6i

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 232000 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=31074

Lisätieto:



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1320151	abs hydraulikoneisto		120.00
1319668	ajovalon vasen		60.00
1320172	ajovalon pesimen kansi/luukku	vasen. musta.	20.00
1320174	ajovalon pesimen kansi/luukku	oikea. musta.	20.00
1320171	ajovalon pesimen suutin oikea		20.00
1320168	ajovalon pesimen suutin vasen		20.00
1320739	etupelti	pientä ruostepistettä etuosassa. saumoissa ei...	100.00
1320235	ilmastoinnin kompressor		100.00
1320204	jarruvalo		25.00
1320153	jousi taka	hyväkuntoinen. yläpään kumi mukana.	25.00
1320259	jäähdytin manuaalinen		50.00
1320243	käynnistinmoottori		50.00
1320239	laturi	uusittu osa, ei ole alkuperäinen	100.00
1320733	lokasuoja etu vasen	vähäistä ruostetta	80.00
1320741	lokasuoja etu oikea	pientä naarmua, vähäistä ruostetta.	80.00
1320195	lukko/takakannen lukko	sedan	40.00
1387085	pyörä varapyörä mini / vararengas	4x15" kr.67,1mm. 5x114,3. 115/70D15 renkaalla	40.00
1320186	sivupeili sähkö oikea	musta koppa. 5-napainen liitin.	50.00
1320189	sivupeili sähkö vasen	musta koppa. 5-napainen liitin.	50.00
1320721	takaluukku sedan	suurimmat ruosteet takavalon kehyksessä.	100.00
1320202	takavalo oikea (luukkuun tuleva)	punainen pohja	40.00
1320201	takavalo vasen	punainen pohja	40.00
1320203	takavalo vasen (luukkuun tuleva)	punainen pohja	40.00
1320208	tuulilasin pesimen säiliö	Säiliö ja pumpput	50.00
1320183	tuulilasin pyyhkimen moottori	moottori ja mekanismi.	80.00
1323777	vaihdelaatikko 5-vaihdetta	1.6i	400.00
1320725	vasen etuovi	oven alareunassa sisäpuolella roustetta.	100.00
1320724	vasen takaovi	oven alareunassa sisäpuolella roustetta.	100.00
1320148	vetoakseli etu oikea	ehyet suojakumit. ei tuntuvaa vällystä	70.00