

Mazda 626 2,0 16V sed. -92 vm.1992

Tunnustenro: 2371

Lisätieto:

Merkki ja malli: Mazda 626 2,0 16V sed. -92

Vuosimalli: 1992

Moottori: 2,0 16v

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 350000 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=2371


Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
424373	imusarja	FS0113100C, FS0113100H	100.00
424347	jakotukki	5 putkilähtöä	30.00
317572	katkaisijapaneeli sähköläsi	katkaisinpaneeli, valkoisessa tarrassa:HG30 6...	30.00
424300	laturi	A2T33191 FS0518300, FS0518300C	Kysy
424345	lämmityslaite kenno	GA5R61A10	Kysy
424327	mittaristo täydellinen	GA5RA, kierros, nopeus, lämpö, polttoaine GA...	Kysy
424341	monitoimikatkaisin keskus	kuvat vivuista kuluneet, GA2B	50.00
112292	napa taka vas	pelkkä napa	Kysy
424344	ohjausboksi ruisku	FS05 18 881C	70.00
424301	ohjaustehostin pumppu	1Y114087	80.00
424366	ohjausvaihte tehostin	590623. toinen raidetangonpää ainakin vaihde...	110.00
121343	oikea etuovi	hyvä ovi, lieviä naarmuja, puuttuu verhoilu,...	150.00
336252	oikea takaovi	naarmuinen,ruostetta takareunas, pieni painau...	Kysy
424365	olka-akseli + napa vasen	ruosteinen, jarrukilpi puuttuu, 5 pulttinen ...	Kysy
317573	ovilasi etu vasen	ei sävylasi, ei uudenveroinen mutta OK	45.00
312175	polttoainesäiliö ruisku	ruostetta GA5R42110F, GA5R42110H	Kysy
424518	rattiakselinivel	alin nivel	Kysy
424354	rele muu	719080	Kysy
203215	roiskeläppä taka oikea	viininpunainen, alareunasta musta osa 10cm re...	15.00
317570	sivupeili sähkö vasen	maalipinta kulunut	45.00
424340	sulakerasia	kuljettajan jalkatilassa GA5R66730	Kysy
203642	takaluukku	merkin yläpuolella pari pientä lommoa, muuten...	60.00
203641	takavalo vasen	sisempi, sähköpohja paikalla	20.00
203236	tuulilasin pesimen säiliö	moottorit paikalla	30.00