

Mazda 626 2,0TD farmari -99 vm.1999

Tunnustenro: 6424

Merkki ja malli: Mazda 626 2,0TD farmari -99

Vuosimalli: 1999

Moottori: 2,0TD

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 321000 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=6424

Lisätieto:

Koeajettu. Valmistenumero: JMZGW19R201124869



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
249015	air-bag kosketinosa kuljettajan t...		40.00
249014	air-bag kuljettajan turvatyyny		50.00
249060	air-bag matkustajan turvatyyny oik.	+PEITELEVY	40.00
822242	ilmanpuhdistin kotelo	Katso kuvat. RF2A13320, RF2A13320B	Kysy
821865	jarrupainesäädin	Rintapeltiin ABS	45.00
249074	jarrupääsylinteri		40.00
791017	jarrusatulan pidin oikea etu		40.00
249073	jarrutehostin	GE7E-43-800 sylinteri kiinni GE7E43800A, GE4...	60.00
821249	jousi etu	Ruosteessa, katso kuvat.	25.00
821252	jousi taka	Ruosteessa, katso kuvat.	25.00
249063	jäähdytin man.	tuuletin kiinni (myydään erikseen). siisti R...	100.00
821807	katkaisija lasinnostin oikea etu		20.00
824833	katkaisija peili		20.00
824832	katkaisija sähkölasin vasen etu	Etulasien ohjaus, kuskille automaatti	45.00
822108	kattoteline/kattokisko oikea ja v...	Haalistuneet. G14S51T10C, G14S51T20C	70.00
335143	lasinnostin etu oikea sähkö	moottori puuttuu G14S58590, G14S58590B	60.00
821244	lasinnostin oikea taka	Testattu, OK	50.00
821246	lasinnostin vasen taka		Kysy
822240	lukkopesä takakansi	Avain pesässä kiinni. EI KAUKOSÄÄDINTÄ KUVAST...	40.00
249005	mittaristo täydellinen	polttoaine/lämpö/nopeus/kierros, sähkönen mit...	80.00
822241	ohjausakselisuoja	Katso kuvat, naarmuiset.	30.00
821889	olka-akseli + napa oikea etu	Abs anturi vaihdettava. GE4T33020, GA2A33060...	Kysy
821901	olka-akseli + napa oikea taka	Laakeri vaihdettava, rasvakuppi puuttuu, abs ...	Kysy
821896	olka-akseli + napa vasen etu	Laakeri ja abs anturi vaihdettava. GE4T33030...	55.00
821898	olka-akseli + napa vasen taka	Rasvakupissa reikä, abs kehällä varustettu, p...	Kysy
821261	oven kolmioikkuna taka oikea		30.00
821260	oven kolmioikkuna taka vasen		30.00
362495	ovilasi etu oikea	lievä vihersävy	45.00
823372	ovilasi etu vasen		45.00
821253	ovilasi taka oikea		Kysy
821258	ovilasi taka vasen		Kysy
821863	polttoaineen täyttöaukon kansi	Hyväkuntoinen ei ruostetta	25.00
821858	polttoainesuodattimen jalka	pumppu toimii	40.00
821866	polttoainetunnistin tankkiin	Määräanturi testattu yleismittarilla, OK GE6...	55.00
821724	pyörän mutteri sarja		15.00

Jatkuu sivulla 2



Mazda 626 2,0TD farmari -99

VaraosaHinttu Oy

Hintuntie 5
 JÄMIJÄRVI 38800
 Puh 0105010525
 Fax

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 19.09.2024

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
248998	pölykapseli sarja	15" hieman kuluneet, kolhaiset, ei puutu pala...	30.00
249071	rattiakseli		50.00
822246	rattiakselinivel	Katso kuvat.	40.00
821255	sivulasi oikea/kori	G14S50G1XB	Kysy
249793	säleikkö täyd.		40.00
249092	takalasin pyyhkimen moottori		50.00
249641	takaluukun kahva	PELKKÄ AVAUSKAHVA,MUSTA	25.00
821331	turvavyö etu oikea	GF3H57L3002, GE5A57L30C02	80.00
821322	turvavyö taka keski	DH23703	Kysy
821327	turvavyö taka oikea	B 0184.342 DB900717 S1R LUKKO MUKANA TESTATTU	45.00
821819	tuulilasin pyyhkimen mekanismi		50.00
821813	tuulilasin pyyhkimen varsi oikea	Hieman ruostetta	20.00
821814	tuulilasin pyyhkimen varsi vasen	Ruostetta	20.00
821805	vetoakseli etu oikea	Sisäpään nivelessä pieni välys, suojakumit on...	50.00
821803	vetoakseli etu vasen	Molemmissa nivelissä pieni välys, suojakumit ...	50.00
249919	välijäähdytin/interc. jäähdytin		50.00