

Mazda CX-5 vm.2013

Tunnustenro: 30595

Merkki ja malli: Mazda CX-5

Vuosimalli: 2013

Moottori:

Vaihdelaatikko: 6-vaihdetta, man.

Mittarilukema: km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.fi/purkuautot/?id=30595

Lisätieto:

Konerikko Runkonumero: JMZKEF91600205889



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1429121	abs yksikkö		125.00
1429770	ahtopaineen magneettiventtiili		30.00
1429768	air-bag anturi / sensori		20.00
1429613	air-bag keskusyksikkö		85.00
1428924	air-bag kosketinosa/spiraali		70.00
1428546	ajovallo oikea	Lasi hieman haalistunut	145.00
1428548	ajovallo vasen	Lasi hieman haalistunut	145.00
1429774	alipaineventtiili		15.00
1429773	anturi ahtopaine		20.00
1429616	ilmastoinnin kompressori		120.00
1429115	katkaisija ajovalon korkeussäätö		35.00
1429118	katkaisija lasinostin		45.00
1428545	konepellin lukkopelti/palkki		60.00
1429625	käynnistinmoottori diesel		60.00
1429788	laturi		90.00
1428525	lokasuoja etu vasen		180.00
1428527	lokasuoja etu oikea		180.00
1428934	lämmityslaite puhallin		50.00
1428945	lämpösäätimet		135.00
1428932	mittaristo täydellinen		95.00
1428926	monitoimikatkaisin pesu/pyyhkimet		25.00
1428927	monitoimikatkaisin vilkku/valo		25.00
1429758	muut katkaisimet/radio		45.00
1428935	ohjausboksi kori BCM		65.00
1429617	ohjausboksi moottori		135.00
1428930	ohjauspyörä	Kehällä kulumaa	95.00
1428536	ohjaustehostin sähkö		175.00
1428941	ohjausyksikkö mukavuusasetukset		70.00
1429123	oikea etuovi	Ilman peiliä ja sisäverhoilua	370.00
1429124	oikea takaovi	Pientä naarmua.	350.00
1428553	olka-akseli + napa oikea		50.00
1428552	olka-akseli + napa vasen		50.00
1429785	polttoaineruiskupumppu diesel		170.00
1429760	radio		95.00
1428946	rele hehku		30.00

Jatkuu sivulla 2



Mazda CX-5

Iisalmen Autokierrätys

Pitkälahdenkatu 6

Iisalmi 74120

Puh 0505538622

Fax

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 21.10.2024

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1429120	rele jännitemuuntaja		40.00
1429112	sivupeili sähkö oikea		85.00
1429113	sivupeili sähkö vasen	Taittuva osuus liimattu kiinteäksi.	40.00
1428939	takalasin pyyhkimen moottori		30.00
1429129	takaluukku	Painauma vasemmassa reunassa, katso kuvat	385.00
1428524	takapuskuri	Naarmuja ja painaumia sekä alaosassa pieni re...	100.00
1429107	takavallo oikea		65.00
1429106	takavallo oikea (luukkuun tuleva)		30.00
1429105	takavallo vasen (luukkuun tuleva)	Alareunassa halkeama	20.00
1429780	turvavyö etu oikea		85.00
1429776	turvavyö etu vasen		85.00
1429110	turvavyö taka oikea		35.00
1429111	turvavyö taka vasen		35.00
1428529	tuulilasin pesimen säiliö	Pumppuineen	55.00
1428929	tuulilasin pyyhkimen moottori	Mekanismeineen	65.00
1428541	tuulilasin pyyhkimen varret		50.00
1427929	vaihdelaatikko 6-vaihdetta		595.00
1429125	vasen etuovi	Ilman peiliä ja sisäverhoilua. Kuvista poiket...	370.00
1429127	vasen takaovi	Pientä naarmua	350.00