

Mercedes-Benz (w211) 220 CDI sedan -03 vm.2003

Tunnustenro: 33584

Merkki ja malli: Mercedes-Benz (w211) 220 CDI sedan -03

Vuosimalli: 2003

Moottori: 2.1 CDI OM 646.961

Vaihdelaatikko: Automaatti 722.699

Mittarilukema: km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.fi/purkuautot/?id=33584

Lisätieto:

TecDoc Id: 16594 Ajo: 2WD
 Runko: Sedan Venttiilit: 4
 Polttoainejärjestelmä: Suoraruiskutus
 Polttoaine: Diesel Moottori: Diesel
 Sylinterit: 4 Sylinteritilavuus CC: 2148
 Sylinteritilavuus L: 2.1 Tuotettu
 alkaen: 2002-03-01 Tuotettu
 asti: 2008-12-01
 VIN-numero: WDB2110061A225007
 Mallivuosi: 2003 Hevosvoima: 149
 Kilowatti: 110 Rekisteröintipäivämä...



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1428988	abs yksikkö SBC	0 265 960 044 0 265 250 155 Osa myydään toimi...	370.00
1431908	air-bag keskusyksikkö	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	100.00
1431909	air-bag kosketinosa	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1431907	air-bag kuljettajan turvatyyny	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	100.00
1432204	ajovalo oikea	Haalistunut, korvakot rikki. Halogen. Osa myy...	Kysy
1432205	ajovalo vasen	Haalistunut, korvakot rikki. Halogen. Osa myy...	Kysy
1432036	aurinkolippa/häik.suoja oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1432034	aurinkolippa/häik.suoja vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1431910	etukelkka/etuakseli	Lopullinen kunto selviää, kun osa on irti.	170.00
1431982	ilmastoinnin kompressori	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	120.00
1431917	jarrusatula etu oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	60.00
1431918	jarrusatula etu vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	60.00
1431919	jarrusatula taka oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1431920	jarrusatula taka vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1431916	jarrutehostin	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	99.99
1431926	jäähdyttimen tuuletin sähkö	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	120.00
1432032	kaasupoljin	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	65.00
1431928	kardaaniakseli täydellinen	Lopullinen kunto selviää, kun osa on irti.	150.00
1431930	katkaisija hätävilkku	Koko nappi paneeli. Osa myydään toimivuus/ so...	100.00
1431931	katkaisija peili	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	30.00
1431932	katkaisija valo	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1431933	katkaisijapaneeli sähköläsi	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	60.00
1432023	konepelti	Perus kulumaa, sisältää maskin. Obsidian blac...	300.00
1431981	laturi	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	130.00
1432025	lokasuoja etu oikea	Pelti. Perus kulumaa, Osa myydään toimivuus/ ...	100.00
1432024	lokasuoja etu vasen	Alumiini. Perus kuluma jälkiä. Obsidian black...	170.00
1431973	lämmityslaitte puhallin	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1431971	lämpösäätimet	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1431974	mittaristo täydellinen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	120.00
1432016	monitoimikatkaisin keskus	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	100.00
1431978	moottori diesel	2.1 CDi OM 646.961 Ei ole käytetty.	Kysy
1431993	ohjausboksi esp	032 545 66 32 Q03. 0 265 109 512. Osa myydään...	120.00
1432005	ohjausboksi muut	211 545 05 32. Osa myydään toimivuus/ sopivu...	65.00
1431989	ohjausboksi ruiskupumppu. diesel	A 646 153 08 79. 0 281 011 011. Osa myydään t...	190.00
1431994	ohjausboksi vaihteisto	A 032 545 14 32. Osa myydään toimivuus/sopivu...	160.00

Jatkuu sivulla 2

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1432007	ohjaustehostin pumppu	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	85.00
1432013	ohjausvaihe, tehostettu	Lopullinen kunto selviää, kun osa on irti.	200.00
1432019	oikea etuovi	Perus kulumaa, karmissa pieni ruoste jälki. O...	Kysy
1432020	oikea takaovi	Perus kulumaa, karmissa pieni maali vika. Osa...	Kysy
1431911	olka-akseli + napa oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	150.00
1432179	olka-akseli oikea taka	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	130.00
1432180	olka-akseli vasen taka	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	120.00
1431922	paisuntasäiliö	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1432033	polttoaineen täyttöaukon kansi	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1431914	puskuripalkki etu	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	125.00
1432037	radio cd / dvd	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	140.00
1432018	rattiakseli säädettävä	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	100.00
1432198	rengassarja talvi kitka (ilman va...	Hankook Winter i*cept iz 2 215/55R17 98T Pin...	Kysy
1432039	sisävalo etu	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1432201	sivuhelmat	amg style. Osa myydään toimivuus/ sopivuus ta...	150.00
1432188	sivupeili sähkö oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	140.00
1432189	sivupeili sähkö vasen	Peilissä pientä vikaa. Osa myydään toimivuus/...	130.00
1432050	sulakerasia konehuone.	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	180.00
1432181	taka-akselipalkki	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	300.00
1431949	takalasi sedan	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	220.00
1432183	takaluukku sedan	Alumiini/muovi. Sisältää kontin lipan. Osa my...	Kysy
1432184	takapuskuri	Reilusti jälkeä, amg style. Osa myydään toimi...	200.00
1432185	takapuskuripalkki	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	120.00
1432186	takavalo oikea sedan	Kalvo asennettu keskelle. Osa myydään toimivu...	130.00
1432187	takavalo vasen sedan	Kalvo asennettu keskelle. Osa myydään toimivu...	130.00
1432182	tasauspyörästö	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	400.00
1432044	turvavyö etu oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	90.00
1432045	turvavyö etu vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	95.00
1432046	turvavyö taka keski	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	60.00
1432047	turvavyö taka oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	70.00
1432048	turvavyö taka vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	70.00
1432029	tuulilasin pesimen säiliö	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1432030	tuulilasin pyyhkimen mekanismi	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	60.00
1432031	tuulilasin pyyhkimen moottori	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	60.00
1432053	vaihdekeppi automaatti	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	Kysy
1432054	vaihdelaatikko automaatti	722.699. Osa myydään toimivuus/ sopivuus taku...	Kysy
1432199	vanne alumiini	Jälkiä/osumia kaikissa vanteissa. 17"	Kysy
1432021	vasen etuovi	perus kulumaa, hyvin pieni ruosteen alku taka...	Kysy
1432022	vasen takaovi	Perus kulumaa, muutama jälki/haarmu ja lommo ...	Kysy
1432051	vetoakseli taka oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	100.00
1432052	vetoakseli taka vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	100.00