

Mercedes-Benz 124 200 E vm.1990

Tunnustenro: 31394

Merkki ja malli: Mercedes-Benz 124 200 E

Vuosimalli: 1990

Moottori: 2.0 Bensa 10296310055877

Vaihdelaatikko: 4-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 255941 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=31394

Lisätieto:

WDB1240211B213569



| Varastonro | Varaosa | Lisätieto | Hinta |
|------------|------------------------------------|--|--------|
| 1333175 | abs yksikkö | 0 265 200 043.Osa myydään toimivuus/sopivuus ... | 140.00 |
| 1333300 | aurinkolippa/häik.suoja (oikea) | Musta ilman peiliä. | Kysy |
| 1333299 | aurinkolippa/häik.suoja (vasen) | Musta | Kysy |
| 1333205 | hihnapyörä (kampiakseli) | Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla. | Kysy |
| 1333203 | imusarja+ruisku | 2.0 Bensa 10296310055877 | 180.00 |
| 1333176 | jarrusatula etu oikea | Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla. | Kysy |
| 1333177 | jarrusatula etu vasen | Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla. | Kysy |
| 1333178 | jarrusatula taka oikea | Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla. | 40.00 |
| 1333179 | jarrusatula taka vasen | Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla. | 40.00 |
| 1333183 | jarrutehostin | 003 430 16 30 | 60.00 |
| 1333297 | kaasupoljin | Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla. | Kysy |
| 1333184 | kardaaniakseli täydellinen | Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla. | 120.00 |
| 1333187 | katkaisija hätävilkku | Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla. | Kysy |
| 1333194 | katkaisija istuimen lämmitin oikea | Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla. | Kysy |
| 1333193 | katkaisija istuimen lämmitin vasen | Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla. | Kysy |
| 1333188 | katkaisija peili | Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla. | Kysy |
| 1333189 | katkaisija sisävalo | Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla. | Kysy |
| 1333190 | katkaisija takalasin lämmitys | Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla. | Kysy |
| 1333206 | käynnistinmoottori | Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla. | Kysy |
| 1333207 | laturi | Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla. | Kysy |
| 1341609 | lokasuoja etu oikea | Etu reunassa painaumaa/jälkeä. kuvien mukaise... | 70.00 |
| 1333279 | lämmityslaitte puhallin | Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla. | Kysy |
| 1333280 | lämpösäätimet | Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla. | Kysy |
| 1333160 | mittaristo täydellinen | | 75.00 |
| 1333186 | ohjausboksi ruisku | 0 280 800 344 | 80.00 |
| 1333185 | ohjausboksi sytytys | 008 545 92 32 | 160.00 |
| 1333287 | ohjaussimpukka, tehostettu | | Kysy |
| 1333286 | ohjaustehostin pumppu | 1244600980.Osa myydään toimivuus/sopivuus tak... | Kysy |
| 1333291 | oikea etuovi | Ruostetta, näkyy virheet kuvista. | Kysy |
| 1333292 | oikea takaovi | Ruostetta, näkyy virheet kuvista. Osa myydään... | Kysy |
| 1333161 | olka-akseli + napa oikea | Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. | 70.00 |
| 1333162 | olka-akseli + napa vasen | Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. | 70.00 |
| 1333182 | paisuntasäiliö | Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla. | Kysy |
| 1333298 | polttoaineen täyttöaukon kansi | Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla. | Kysy |
| 1333195 | sivupeili oikea | Peilin lasi halki, näkyy kuvassa 2. | 40.00 |

Jatkuu sivulla 2



Mercedes-Benz 124 200 E

Purkaamo Auto-osix Oy

Ruponkuja 2

PIHTIPUDAS 44800

Puh 040 4849 255

Fax

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 20.09.2024

| Varastonro | Varaosa | Lisätieto | Hinta |
|------------|----------------------------------|--|--------|
| 1333310 | taka-akselisto | Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla. | 280.00 |
| 1402296 | takavalo oikea | Maalitahroja, näkyy kuvassa 3. Osa myydään to... | 50.00 |
| 1402297 | takavalo vasen | Maalitahroja, näkyy kuvassa 3. Osa myydään to... | 50.00 |
| 1333311 | tasauspyörästö | Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla. A12... | 300.00 |
| 1333284 | termostaattikotelo | Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla. | Kysy |
| 1333302 | turvavyö etu oikea | Likainen.Osa myydään toimivuus/sopivuus takuu... | Kysy |
| 1333304 | turvavyö taka oikea | Likainen.Osa myydään toimivuus/sopivuus takuu... | Kysy |
| 1333305 | turvavyö taka vasen | Likainen.Osa myydään toimivuus/sopivuus takuu... | Kysy |
| 1333307 | turvavyön lukko etu oikea | Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla. | Kysy |
| 1333306 | turvavyön lukko etu vasen | Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla. | Kysy |
| 1333308 | turvavyön lukko oikea taka | Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla. | Kysy |
| 1333309 | turvavyön lukkovasen taka | Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla. | Kysy |
| 1333198 | tuulilasin pesimen säiliö | Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. | 50.00 |
| 1333315 | vaihdekeppi | 4 vaihdetta | Kysy |
| 1333199 | vaihdelaatikko 4-vaihdetta | Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. A2... | 300.00 |
| 1333293 | vasen etuovi | Ruostetta, näkyy kuvissa. Osa myydään toimivu... | Kysy |
| 1333294 | vasen takaovi | Pientä ruostetta, näkyy kuvissa 3 ja 4. | 150.00 |
| 1333316 | vetoakseli taka oikea | Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla. | Kysy |
| 1333317 | vetoakseli taka vasen | Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla. | Kysy |
| 1333174 | vilkku etu vasen | Ylempi ohjuri poikki, näkyy kuvassa 4. Osa my... | 20.00 |
| 1333326 | vilkku sivu oikea (lokasuojasta) | Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. | 30.00 |