

**Mercedes-Benz C 180 200cdi vm.2005**

Tunnustenro: 23567

Lisätieto:

Merkki ja malli: Mercedes-Benz C 180 200cdi

WDB2032071F575044

Vuosimalli: 2005

Moottori: OM646.963 90kW

Vaihdelaatikko: 6-vaihdetta, man.

Mittarilukema: km

Linkki auton tietoihin:

[www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=23567](http://www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=23567)

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
992327	abs hydraulikoneisto	A 005 43 29 12	200.00
988064	air-bag kuljettajan turvatyyny	Kahdella johdolla	80.00
988062	air-bag turvaverho vasen		60.00
988092	aurinkolippa/häik.suoja	Hinta per kpl	25.00
992205	etukelkka/etuakseli	Vakaaja ja tukivarret paikallaan. tukivarret ...	160.00
993169	ilmanpuhdistin	Puhdistinkotelo, ilmamäärämittarilla	70.00
992333	ilmastoinnin kompressor	A 001 230 56 11	150.00
993585	ilmastointi letku/putki		30.00
993137	kardaaniakseli täydellinen	Täydellinen, molemmat limput kiinni päissä	90.00
993587	katkaisija lasinnostin	Oikea etu	30.00
993588	katkaisija lasinnostin	Kuskin	45.00
993537	konepelti	Siisti, maski paikallaan	260.00
993562	käsijarrun kahva	Käsijarrun mekanismi	60.00
992300	käynnistinmoottori diesel	0051511301	75.00
992311	laturi	0 124 625 014 90-200A	120.00
993546	lokasuoja etu vasen	Siisti	100.00
993548	lokasuoja etu oikea	Siisti	100.00
993131	lokasuoja sisä	Taka oikea	30.00
993133	lokasuoja sisä	Taka vasen	30.00
988100	lämmityslaite puhallin	Puhallin + etuvastus	60.00
993586	mittaristo täydellinen	Noin 450tkm ajettu	100.00
988105	monitoimikatkaisin muut	Vakkarin viiksi	30.00
992307	moottori diesel	Koeajettu. Suuttimet ja ampulaitteet purettu ...	999.00
993560	moottori muut	Imuputki	20.00
988106	moottorin koppa		50.00
992215	muut etuakseliston osat	Pari vähänkäytettyä koiranluuta eteen	20.00
992330	ohjaustehostin pumppu	Siivapyörä paikallaan	120.00
993575	ohjaustehostinletku	Molemmat	50.00
993532	oikea etuovi	Ei ruostetta, ovipahvi ja peili purettu	280.00
993534	oikea takaovi	Ei ruostetta, täydellinen	200.00
992883	olka-akseli oikea taka	Sisältää abs anturin ja jarrusatulan	80.00
993576	paisuntasäiliö		30.00
993153	pohjapanssari pelti/muovi	Pitkittäinen oikea, tunkin korvan paikkeilta ...	50.00
988097	radio		230.00
988098	sisätaustapeili		30.00

Jatkuu sivulla 2



Mercedes-Benz C 180 200cdi

**Autokierratys L&G Oy**

Ahteenkatu 6

KANKAANPÄÄ 38700

Puh 044-9866558

Fax

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 19.09.2024

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
999852	sivuhelma oikea		70.00
999853	sivuhelma vasen		70.00
993553	sivulasi vasen/kori		50.00
1195160	sulakerasia	203 545 31 01	150.00
993081	tasaussyörästö	A 203 350 90 62 Välitys 2.65	280.00
993157	tavaratilan peite	Rullaverho + Koiraverkko Tumman sininen	120.00
988107	tuhkakuppi		25.00
993568	turvavyö etu oikea	Siisti	120.00
993569	turvavyö taka oikea	Siisti	50.00
993571	turvavyö taka vasen	Siisti	50.00
993167	tuulilasin kehys		30.00
992317	tuulilasin pyyhkimen mekanismi	Pyyhin + moottori	70.00
993535	vasen etuovi	Ei ruostetta, oviverhous ja peili pois	240.00
993536	vasen takaovi	Ei ruostetta, täydellinen	200.00
993105	vetoakseli taka oikea		80.00
993106	vetoakseli taka vasen		80.00