

Mercedes-Benz C 180 Kompressor Farmari vm.2008

Tunnistenumero: 27187

Merkki ja malli: Mercedes-Benz C 180 Kompressor Farmari

Vuosimalli: 2008

Moottori: 1.8 bensa (M271.952)

Vaihdelaatikko: Automaattinen

Mittarilukema: 230000 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=27187

Lisätieto:

Korimalli: StW Moottorityyppi: Bensiinimoottori

Käyttövoima: Bensiini Polttoaineen

syöttö: Imusarjaruiskutus/kaasutin

Vetotapa: Takaveto Sylinteriluku: 4

Sylinteritilavuus: 1796 Vuosimalli: 2008

Rekisteröintipvm.: 20080503

Vaihteisto: Automaattinen

Alustanumero: WDD2042461F069830

Moottorikoodi: M271.952



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1159094	akkukaapeli		30.00
1159096	akkukaapeli		30.00
1142823	ilmastoinnin kompressori	Partsi-linkki: A 002 230 33 11, A 002 230 49 11, ...	160.00
1142813	jarrusatula etu oikea		Kysy
1142814	jarrusatula etu vasen		Kysy
1142815	jarrusatula taka oikea		60.00
1142816	jarrusatula taka vasen		60.00
1142819	jousijalka etu oikea		Kysy
1142854	kaasupoljin		Kysy
1142820	kallistuksenvakaaja taka		Kysy
1142827	katkaisijapaneeli sähkölasi		Kysy
1142858	keskikonsoli lattia		Kysy
1142833	keskuslukitus moottori oikea		Kysy
1142792	käynnistinmoottori	0 001 107 406	70.00
1142847	lasinnostimen moottori		Kysy
1169979	lasinnostimen moottori vas/etu		60.00
1142848	lasinnostin		Kysy
1142793	laturi (bensa)	120A 14v	100.00
1142837	lämmityslaitteen puhaltimen vastus		Kysy
1142838	lämpösäätimet		Kysy
1142839	monitoiminäyttö		Kysy
1142835	ohjaus/virtalukko		Kysy
1142849	oikea etuovi	Pientä jälkeä. (kuva 4)	450.00
1142850	oikea takaovi	Asiallinen ovi. Käytön jälkeä. Osa myydään to...	380.00
1142811	olka-akseli + napa oikea	Hyvä jarrulevy mukana	180.00
1142863	olka-akseli oikea taka		150.00
1142830	ovilasi taka vasen		100.00
1159056	paisuntasäiliö		50.00
1142859	radio cd / dvd		Kysy
1142846	rattiakseli täyd.		Kysy
1159115	ruisku lambdasondi	4 johtoa.	80.00
1159138	ruisku lambdasondi	0 258 017 121/122 5. Johtoa 1 928 404 682	90.00
1142831	sivulasi oikea/kori		Kysy
1142832	sivulasi vasen/kori		Kysy
1169984	sivupeili lasi vasen		40.00

Jatkuu sivulla 2



Mercedes-Benz C 180 Kompressor Farmari

Purkaamo Auto-osix Oy

Ruponkuja 2
 PIHTIPUDAS 44800
 Puh 040 4849 255
 Fax

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 10.10.2024

Varastonro	Varaos	Lisätieto	Hinta
1169986	sivupeili säätömoottori vas		30.00
1153839	sulakerasia taka	204 545 63 32	200.00
1142866	tasauspyörästö	Välitys: 3.07 A2043500614, A204350061480	650.00
1142852	tuulilasin pyyhkimen mekanismi		Kysy
1142796	vaihdekeppi		Kysy
1142797	vaihdelaatikko automaatti	Öljypohjan kiinnitys korvakko katkennut. 3. k...	1300.00
1142875	vetoakseli taka oikea		150.00
1142876	vetoakseli taka vasen		150.00
1155279	Webasto	WEBASTO + POLTTOAINEPUMPPU EI TESTATTU! Myyd...	150.00