

Mercedes-Benz C200cdi farmari vm.2009

Tunnustenro: 18653

Merkki ja malli: Mercedes-Benz C200cdi farmari

Vuosimalli: 2009

Moottori:

Vaihdelaatikko: Automaattinen

Mittarilukema: 204000 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=18653

Lisätieto:

Ehjät turvalaitteet Siisti ja hieno
puolinahka sisusta AMG-korisarja!
Valmistenumero WDD2042021F448343

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
817687	air-bag keskusyksikkö	A204 870 68 26	144
817181	air-bag turvaverho oikea		88
817182	air-bag turvaverho vasen		88
828625	air-bag vyökiristin oikea		120
830235	alatukivarsi etu oikea TAKIMMAINEN		40.00
830531	alatukivarsi etu vasen takimmainen		40.00
830512	alatukivarsi taka oikea		32.00
830524	alatukivarsi taka vasen		32.00
830570	alumiininen lämpösuoja moottorin ...		40
830671	antennivahvistin		40.00
828430	anturi muut	Plus-navassa oleva tunnistin	32
830571	ilmamäärämittari	Continental 5WK9 7917	96
830567	ilmastoinnin kompressor	Valeo DCS-17E Z0006496B	240
830568	ilmastoinnin letkut		104.00
830562	jarrupoljin	Sisältää polkimen asentoanturin	64
830307	jarrusatula taka oikea		50.00
830520	jarrusatula taka vasen		64
830564	jarrutehostin		112
830537	kallistuksenvakaaja etu		56.00
830288	kallistuksenvakaaja taka		64
830536	kardaaniakseli täydellinen		200
815370	katkaisija hätävilkku ja ESP	Irroitettu suulakkeista	32
820888	katkaisija istuimen lämmitin		40
815364	katkaisija lasinnostin		64
830572	kattoteline/kattokisko pari	Mustat, sisältää molemmat kiskot	120
826673	kori kokonainen	Soita ja kysy tarvitsemiasi kappaleita	Kysy
817180	kyynärnoja	Toimiva mekanismi. Löytyy myös alempi osa	72
853878	Käsijarrun vapautus	A204 427 00 20	13
830624	käsijarrupoljin		64
817657	lasinnostimen moottori oikea etu		56
817658	lasinnostimen moottori oikea taka		56
817659	lasinnostimen moottori vasen etu		56
817660	lasinnostimen moottori vasen taka		56
817661	lasinnostin oikea etu	Ovioduuli, lasinnostin irroitettu	64
817662	lasinnostin oikea taka	Ovioduuli, nostimen moottori irroitettu	64

Jatkuu sivulla 2

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
817663	lasinnostin vasen etu	Ovimoduuli, nostimen moottori irroitettu	64
817664	lasinnostin vasen taka	Ovimoduuli, nostimen moottori irroitettu	64
830230	lokasuoja sisä vasen taka		32
817670	lukkolaite oikea etu		48
817671	lukkolaite oikea taka		48
830516	lyhyempi ylätukivarsi taka oikea		32.00
830526	lyhyempi ylätukivarsi taka vasen		32.00
817174	lämmityslaitteen kotelo	Sisältää puhaltimenmoottorin, esivastuksen, ...	200
853879	lämpösäätimien kehys	A204 680 03 90	17
828389	mittariston kehys		40
828422	Monitoiminäytön katkaisin		20
830689	ohjausboksi hehku		96
817179	ohjausboksi polttoainepumppu	Vasemmalta puolelta takapenkin alta	48
830566	ohjaustehostin pumppu ja säiliö	ZF Siivapyörä halki A 006 466 26 01	120
830538	ohjausvaihte tehostin		240
817677	ohjausyksikkö ovi oikea taka	A212 820 40 85	40
817678	ohjausyksikkö ovi vasen taka	A212 820 38 85	40
817617	oikea etuovi	Raakaovi	304
817618	oikea takaovi	Raakaovi	320
830233	olka-akseli + napa oikea	Sis. ABS-anturin	120.00
830530	olka-akseli + napa vasen		120.00
817666	oven ulkokahva oikea etu	Sisältää ulko ja sisäosan	28
817669	oven ulkokahva vasen taka	Sisältää ulko ja sisäosan	32
830620	ovien tiivisteet, koriin tulevat ...	Erittäin siistikuntoiset tiivisteet koriin!	40.00
817624	ovilasi etu vasen	Vihreä sävylassi	52
817625	ovilasi taka oikea	Tummennettu	48
815365	Parkkitutkan näyttö TAKA		32
820876	pesusäiliö tuulilasi&valot	Korjattu	32.00
830515	pidempi ylätukivarsi taka oikea		32.00
830525	pidempi ylätukivarsi taka vasen		32.00
830730	polttoainesäiliö diesel	pumppu ja anturit paikallansa	200
830631	puskurin päätykiinnike vasen		16.00
830561	ruisku kumipalje/letku	Putki ilmanputsarilta turbolle, sisältää anturit	32
815314	sisätaustapeili musta		72
817622	sivulasi oikea/kori	Tummennettu	80
817623	sivulasi vasen/kori	Tummennettu	80
820327	sumuvalo oikea etu	Lasissa pieni halkeama. AMG-styling puskurista	24.00
830694	sähkö muut	sadetunnistin	32.00
830534	tasauspyörästä	Välitys 1:2,47	560
817178	tuhkakuppi + tupakansytytin	Edestä, toimiva liukukansi	40
830513	tukivarsi taka oikea		32.00
830308	tukivarsi taka oikea jousen alle		56.00
830527	tukivarsi taka vasen		32.00
830523	tukivarsi taka vasen jousen alle		56.00
830558	turboahdin	BorgWarner Sisältää molemmat ahtimet	360
818732	tuulilasin pyyhkimen varret	Molemmat varret	48
815366	vaihdekepin suojus		40
830532	vetoakseli taka oikea		120

Jatkuu sivulla 3



Mercedes-Benz C200cdi farmari

Autokierratys L&G Oy

Ahteenkatu 6

KANKAANPÄÄ 38700

Puh 044-9866558

Fax

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 19.09.2024

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
830533	vetoakseli taka vasen		120
817165	öljyjäähdytin ohjaustehostin	Jäähdyttäjät voidaan myydä yhdessä tai erikseen	40