

Mercedes-Benz S320 CDi -99 vm.1999

Tunnustenro: 10736

Merkki ja malli: Mercedes-Benz S320 CDi -99

Vuosimalli: 1999

Moottori: 320 CDi OM613.960

Vaihdelaatikko: Automaattinen

Mittarilukema: 480552 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.fi/purkuautot/?id=10736

Lisätieto:

Alustanumero WDB2200261A095048 LKM/TecDoc
 typ.no 305/14578 Kaikki toimii. Liikenne
 käytöstä poistettu, ei avk auto.
 Sähkökattoluukku, automaattivebasto (ei
 kelloa), ilmastointi (myös penkeissä),
 sähkölasit Rek.päivä 16.12.1999 Auto
 purettu.



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
445821	abs sensori etu vasen/oikea		35.00
445998	abs sensori taka oikea	0 265 007 005	35.00
446000	abs sensori taka vasen	0 265 007 007	35.00
445630	abs yksikkö	0 265 202 444 , takuu 3kk A0044314712, A00443...	380.00
446489	air-bag anturi / sensori	takapenkin alta, 0003 99323 16 3998 3 220 82...	39.00
446487	air-bag anturi / sensori	0003 99323 16 3996 7 220 820 4426 [08]	39.00
445627	ajovalo oikea	bosch 0 301 153 002 A2208200261, A2208260290	200.00
445628	ajovalo vasen	lasissa naarmuja, yläkiinnike poikki (osat mu...	75.00
445800	alatukivarsi etu oikea	katso kuvat, pallo nivel hieman löysä mutta e...	Kysy
445984	alatukivarsi vas/oik.	A2203521102	100.00
445853	anturi jousitus	A 010 542 76 17	49.00
445799	anturi jousitus/ kiihtyvyyys	002 542 69 18 A0009056502	65.00
446490	anturi muut	002 542 69 18 temic	50.00
446521	anturi sadetunnistin	mb 210 820 57 10 mb 220 820 33 26	45.00
446396	etuistuvin vasen	kulunut.suojamuoveja rikki. verhoilu revennyt...	90.00
446631	etukelkka/etuakseli	katso kuvat A2206280757	Kysy
446607	ilmaputki	A 613 094 00 08	Kysy
445773	ilmastoinnin kompressori	447220-8001, 7SE16C, 10U 1667, DENSO, HFC 134...	160.00
446611	ilmastointi letku/putki	A 613 230 01 56/01	40.00
446612	ilmastointi letku/putki	katso kuva	50.00
446314	jarrupoljin	A2202901718, A2202900619	80.00
446159	jarrupääsylinteri	LUCAS, säiliö kiinni, A0054309101, A2204300002	80.00
445790	jarrusatula etu vasen	testattu. bremsbo 20.7047.03 A0014208283	110.00
445892	jarrusatula taka oikea	testattu A0014207283	70.00
445895	jarrusatula taka vasen	testattu ate A0014207183	70.00
446999	jarrutehostin	A0054302430 A0054302530	99.00
445689	jousituksen painesäiliö	A 220 320 02 15	40.00
445648	jäähdyttimen letku	ylävesiletku	40.00
446430	kaiutin vasen etu	vasemmasta etu ovesta	49.00
446729	kallistuksenvakaaja etu	A2203232165, A2203230040	80.00
446731	kallistuksenvakaaja taka	A2203201711	80.00
445688	kardaaniakseli täydellinen	kannatinlaakeri vaihdettava, nivelessä tuntuu...	Kysy
446149	katkaisija peili	peilien sähkösäädön ja peilien taiton katkais...	40.00
445629	katkaisija valo ja ajovalonpesin	220 545 01 04 A22054501047211	60.00
446173	katkaisijapaneeli sähkölasit	MB 220 820 10 10. SWF 501.698 0 05 A22082010...	80.00

Jatkuu sivulla 2

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
446395	kattokahva		29.00
446332	konepellin avauskahva	pelkkä kahva ei vaijeria	29.00
445617	konepellin lukko	A2208800160	35.00
446678	konepellin lukkopelti/palkki	katso kuva A2206200372, A2206200572, A220620...	100.00
446361	konepelti	maski ja keulamerkki paikalla, maski erikseen...	640.00
798178	lasinnostimen moottori vasen taka	BROSE 119655-104, SIEMENS 774.30030.08/161196...	90.00
446524	lokasuoja etu oikea	ruosteinen, naarmuinen, ei siisti katso kuvat...	60.00
446070	lukkolaite takaluukku	A 220 800 04 78 A2207500584	80.00
798212	lukkolaite vasen taka	kuvissa oleva kokonaisuus A2207304535	90.00
446321	lämmitys säätömoottori	BEHR EAM501	20.00
446466	lämmitys säätömoottori	BEHR EAM501	20.00
740984	lämmityskanava sisätilan suulake	kojelaudan keskimmäinen suulake	49.00
446305	lämmityslaite kenno	BEHR A2208300261	55.00
446306	lämmityslaitteen kenno ilmastointi	behr 22823 A2108301058	300.00
446308	lämmityslaitteen kennolta lähtevä...	Kaksi putkea erikseen varastonrolla 446307 A...	30.00
446307	lämmityslaitteen kennolta lähtevä...	Yksi putki erikseen, varastonrolla 446308 A0...	55.00
446221	mittaristo parkkitutka	a 000 542 87 23 7211	50.00
446225	mittaristo parkkitutka	A 000 542 88 23 7211	50.00
446347	mittaristo parkkitutka taka	00054297237208	65.00
446065	mittaristo täydellinen	MB: A 220 540 12 11 Bosch: 1 031 098 019 A22...	250.00
446180	monitoimikatkaisin ratinsäätö	MB A220 545 00 22	30.00
446178	monitoimikatkaisin vakionopeudens...	MB A 220 545 01 24	40.00
445903	moottori diesel	OM613.960, koekäytetty, turbo, laturi, startt...	1300.00
445766	moottorin kumityyny oikea		Kysy
798306	muut / sekalaiset oven osat	Johtoja oven sisältä (3 eri nippua): 220 540 ...	Kysy
809029	muut / sekalaiset oven osat	Ikkunan tiiviste, lista lasin alareunaan, kar...	Kysy
446122	napa taka oikea + olka-akseli	A2203509008, A2203570208	240.00
446502	ohjaus/virtalukko	215 545 00 08. virtalukko, takaluukun lukkola...	200.00
446182	ohjausakselisuojat	220 540 02 45	Kysy
445977	ohjausboksi esp	ESP + PML + BAS ohjausyksikkö. MB 024 545 6...	250.00
446424	ohjausboksi parkkitutka	MB 020 545 52 32 bosch 0 263 004 010	170.00
445640	ohjausboksi ruiskupumppu. diesel	A024 545 33 32 A6131530379, A613153037980	300.00
446145	ohjausboksi taka SAM	MB A 020 545 19 32. boksissa sulakkeita ja r...	250.00
446237	ohjauspyörä	jonkin verran kulunu	45.00
445737	ohjaustehostin pumppu	Hihnapyör POIS kuvasta poiketen. A0024667301...	160.00
764434	ohjaustehostinletku	molemmat letkut nipussa A2209975482, A220466...	70.00
798176	ohjausyksikkö ovi vt	Ilman ohjauspaneelia 2208211558 A22082149587C45	150.00
446536	oikea etuovi	ruostetta alareunassa, ovi pahvi rikki (air b...	Kysy
446537	oikea takaovi	naarmuja, ruostetta reunassa, lommo, katso ku...	199.00
798211	oven ulkokahva vasen taka	musta/kromi kuvissa näkyvät "tiivisteet" mu...	Kysy
809037	oviverhous vasen taka	Airbag pamahtanut, kahvassa jälkiä, katso kuv...	Kysy
445656	paisuntasäiliö		40.00
555104	parkkitutka etu	MB 001 542 59 18, BOSCH 0 263 003 013, 4-nap...	40.00
445825	polttoaineen ruiskuputkisarja	6kpl putkia, katso kuva A6110700033, A611070...	80.00
445813	polttoainesuutin diesel	A6130700887, A613070088780	100.00
445816	polttoainesuutin diesel	0986435 037	100.00
446758	puskuri etu	pesurit, tutkat ja oikea lista pois(kuvasta po...	150.00
446380	puskurin vaimennin etu oikea	A2206201086	80.00

Jatkuu sivulla 3

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
446381	puskurin vaimennin etu vasen	A2206201086	80.00
445708	puskuripalkki etu	Ei päätytukia, tuet erikseen varastonroilla 4...	195.00
446254	rattiakseli täyd.	sähkö säädöllä, A220 462 02 20 A2204620105, ...	Kysy
446255	rattiakselinivel	katso kuva A2204600310	Kysy
446170	rattiin tuleva katkaisija	MB A220 820 80 10	39.00
446169	rattiin tuleva katkaisija	MB A220 820 77 10. napit kuluneet	39.00
446449	sisätaustapeili sähkö	220 811 0007 A22081005177D43, A22081101717D43	Kysy
446429	sisävalo ja kattoluukun katkaisija	A 220 820 10 01 A21582001017D43	149.00
446427	sisävalo taka/peili	katso kuvat, 1505807D84Q12479, vähän likanen ...	60.00
446367	sisävalo takaluukku		Kysy
446146	sivupeili sähkö oikea	sähkösäätö, peilissä ollut sähkötaitto, maali...	280.00
1028235	sulakerasia muu	Vasemman puolen SAM-boxin vierestä. 0025452001.	80.00
446226	sulakerasia pääsulakkeet	peräkontissa, 000 540 19 50	50.00
446492	sulakerasia pääsulakkeet	220 546 03 41, apukuskin jalkatilassa	50.00
446399	takaistuimen istuinosa		Kysy
446398	takaistuimen selkänoja		Kysy
446657	takakelkka/kiinnityspalkki	A2203503541	Kysy
446478	takapuskurin palkki	katso kuvat A2206100520	Kysy
446166	takavalvo vasen	halkeamia, puuttuu pala, katso kuvat	45.00
445928	tasauspyörästö	ei lukollinen, välitys 2.65, takuu 3kk että ä...	600.00
446482	tuhkakuppi	A 220 680 02 52	40.00
445975	tukivarsi vas/oik.	A2203520588 A2203502706	70.00
445936	tukivarsi vas/oik.	a2203521105 A2203502206	80.00
445940	tukivarsi vas/oik.	A2203502406	90.00
446364	turvavyö etu oikea	paukkumalli A22086002859A86, A22086050859C94	Kysy
446389	turvavyö etu vasen	paukkumalli A22086001859A86, A22086047859C94	Kysy
446385	turvavyö taka keski		Kysy
446388	turvavyö taka vasen	paukkumalli A22086013859A86, A22086055859C94...	Kysy
446387	turvavyön lukko taka keski/vasen		Kysy
446569	tuulilasin pyyhkimen mekanismi	bosch 3 391 098 390 A2208200141	150.00
445983	tuulilasin pyyhkimen moottori	bosch 0 390 241 435. testattu A2208200742	150.00
446733	vaihdelaatikon palkki	A2202420101	Kysy
446404	vasen etuovi	Puuttuu verhoilu, peili, lasinnostin, kaiutin...	Kysy
446470	vasen taka kylki lista	pikkulista	35.00
446405	vasen takaovi	lähes raaka ovi ,ulkolista, saranat ja rajoit...	Kysy
445923	vetoakseli taka vasen/oikea	nivelissä tuntuu ihan pieni vällys A2203501310	240.00
445924	vetoakseli taka vasen/oikea	nivelissä tuntuu ihan pieni vällys A2203501310	240.00
445649	välijäähdytin/interc. jäähdytin	MB A2205000000. Katso kuvat, putkilähdöissä s...	80.00