

Mercedes-Benz Vito 108 CDI -00 vm.2000

Tunnustenro: 9207

Merkki ja malli: Mercedes-Benz Vito 108 CDI -00

Vuosimalli: 2000

Moottori: 2,2 CDI

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=9207

Lisätieto:

 Käyntikunto. Valmistenumero:
 VSA63809413321067


Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
447297	alatukivarsi etu oikea	ok kuntoinen	40.00
447296	alatukivarsi etu vasen	ok kuntoinen	40.00
411485	alipainepumppu	LUK vaped 19s A 611 230 01 65	70.00
447243	egr venttiili	611 090 02 54 Putki POIS kuvasta poiketen.	50.00
447461	hihnapyörä (kampiakseli)	moniurahihnalle A6460300903, A6110300503	Kysy
447278	ilmanpuhdistimen putki	katso kuva, A 638 528 24 82	Kysy
447258	jarrusatula etu oikea	testattu	40.00
447303	jousi etu		25.00
447553	jäähdyttimen letku/putki	moottorin alta menevä, katso kuva	40.00
447308	jäähdyttimen letkut	katso kuva	33.00
447335	kaasupoljin	bosch 0 281 002 335	50.00
447252	kallistuksenvakaaja etu	koiranluut katkaistu	50.00
447465	kampiakselin stefakansi		Kysy
447183	lasinnostin etu oikea mekaaninen		40.00
385077	lasinnostin etu vasen mekaaninen		40.00
447372	liukuoven sarana oikea alaliuku		40.00
447328	liukuoven sarana oikea yläliuku	A 638 750 12 47	40.00
385078	lukkolaite vasen etu		35.00
447421	lämpökiertopumppu	bosch 0 392 020 026 MB 001 835 13 64	40.00
448323	moottori muut	A 611 200 06 90	Kysy
448599	moottori muut	A 611 016 00 06 A6110100068	Kysy
447300	moottorin kiinnike	ala A6382420209	Kysy
447299	moottorin kiinnike oikea	A611223050 A6112230504	Kysy
447298	moottoritilan muovit	a6110102100	Kysy
447514	mäntä/kiertokanki	lievästi ruostetta, katso kuvat. männäntappi ...	80.00
447327	ohjausboksi ruiskupumppu. diesel	A 000 153 04 79. BOSCH 0 281 010 233 A0001530...	250.00
447269	ohjausvaihte tehostin	toinen raidepää vaihdettava A6384603000, A63...	240.00
389884	oven lista oikea etu	Viimeinen kiinnike rikki, kts. kuvat, muoviki...	25.00
447192	oven rajoitin etu oikea		Kysy
385081	ovilasi etu vasen	nostimeen tulevat kiinnikkeet vaihdettava	40.00
447384	polttoaineen täyttöaukon kansi	ruosteen alkua, kuvat	25.00
447513	polttoainejakaja ruisku	a 611 070 00 95 Paineanturi tukin päästä PUU...	70.00
392653	sivupeili sähkö vasen	johto katkaistu, muuten ok, säädöt testattu a...	50.00
434829	takalasin pyyhkimen varsi		20.00
447388	takapuskuri	vetokoukun kolon kohdalta halki, katso kuvat,...	95.00

Jatkuu sivulla 2



Mercedes-Benz Vito 108 CDI -00

VaraosaHinttu Oy

Hintuntie 5
 JÄMIJÄRVI 38800
 Puh 0105010525
 Fax

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 20.09.2024

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
447302	turbon ahtoputki	moottorin alla menevä	Kysy
447329	vaihdevaijerit	A0002680191, A0002680091	70.00
448322	vetoakseli etu oikea	Sisempi tuella, kts. kuva. A6384101905 A6112...	65.00
447517	öljynsuodattimen jalka/jakopään a...	jäähdytin paikalla, katso kuvat A6110100333,...	Kysy
448011	öljyntäyttöputki ja öljytikku		Kysy