

**Mercedes-Benz Vito 108CDI -02 vm.2002**

Tunnustenro: 10770

Merkki ja malli: Mercedes-Benz Vito 108CDI -02

Vuosimalli: 2002

Moottori: 2,2 CDI OM611.980 60kW

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man. Vaihteisto - 711697 711697002213

Mittarilukema: 260000 km

Linkki auton tietoihin:

[www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=10770](http://www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=10770)

Lisätieto:

VALORAUTA MYYTY!!!



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
549428	alipainepumppu	LUK VAPEC 19S A6112300165	70.00
550158	hihnapyörä	rataspyörä, katso kuvat A6110500405, A6460500...	55.00
549431	hihnapyörä (kampiakseli)	moniurahiinnalle A6460300903, A6110300503	Kysy
549314	ilmastoinnin kompressori	A 000 234 31 11, 447220-8094, 7SBU16C 12C0249...	150.00
550152	ilmastointi letku/putki	katso kuvat	50.00
549437	imusarja	molemmat osat, ei pultteja A6110981907, A6110...	70.00
550178	jarrusatula etu oikea	bosch, testattu	40.00
550182	jarrusatula etu vasen	bosch, testattu	40.00
550216	jousilautanen etu	iskarin yläpää	19.00
550579	jäähdyttimen letkut	katso kuva	30.00
550150	jäähdyttimen letkut	katso kuva	40.00
550151	jäähdyttimen letkut	katso kuva	40.00
549447	kampiakselin stefakansi		Kysy
550260	katkaisija istuimen lämmitin		15.00
550279	katkaisija luistonesto		20.00
550224	konepellin lukkopelti/palkki	ruosteinen A6387500267	75.00
550581	konepellin sarana vasen		Kysy
550456	käsijarrun poljin	vaijeri paikalla, vapautus kahva irti A638420...	55.00
550282	käsijarrun vapautus kahva	ei vaijeria	40.00
549309	käynnistinmoottori diesel	VALEO, TESTATTU A0051511301, A005151130180	80.00
550505	lasinnostin etu oikea mekaaninen	veivi paikalla	45.00
550497	lasinnostin etu vasen mekaaninen	veivi paikalla	45.00
550588	lista vasen etuovi		33.00
550461	liukukiskon peitelista	vähän ruostetta, katso kuvat	Kysy
550555	liukuoven sarana oikea alaliuku	isompi rulla vähän kulunut	30.00
550763	liukuoven sarana oikea yläliuku	A 638 760 12 47, ok kuntoinen	40.00
550710	lokasuoja sisä etu vasen	ei pienempää muovia	Kysy
550709	lokasuoja sisä taka oikea		Kysy
550708	lokasuoja sisä taka vasen	vähän kiinnike vikaa	Kysy
550457	lämmityslaitteen kenno ilmastointi	VALEO, ilmastoinnin sisäkenno A0008309858	55.00
559471	lämmityslaitteen puh. vastus	VALEO	25.00
550157	moottori muut	A 611 016 00 06 A6110100068	Kysy
549316	moottorin kiinnike	A 6112230504, toinen ohjuri tappi poikki	Kysy
549329	moottorin kumityyny oikea		Kysy
549446	moottoritilan muovit	katso kuva	40.00

Jatkuu sivulla 2

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
445544	ohjausboksi muut	031 545 58 32	40.00
550284	ohjausboksi ruiskupumppu. diesel	A 000 153 59 79, BOSCH 0 281 010 927 A0001535...	250.00
550189	ohjaustehostin öljysäiliö	ZF, korkki paikalla	20.00
549442	ohjausvaihte tehostin	raidepäät vaihdettava, kumit ehjät A63846030...	240.00
551795	ovi liukusivuovi oikea	liukukiskot ja sisäkahva puuttuu, ruostetta k...	120.00
550502	ovilasi etu vasen,VAALEAN VIHREÄ		50.00
550616	polttoaineen täyttöaukon kansi	haalistunut, naarmuja, vähän ruostetta, kuvat	25.00
549443	synterinkansi diesel	2,2 CDI OM611.980 60kW, venttiilit, paininkup...	480.00
550583	takaluukun kaasujousi	2 kpl myydän parina	Kysy
550513	takaluukun sarana		Kysy
549429	turboahdin	GARRETT, A 611 0961399, ei tunnu välystä A611...	240.00
549438	turbon imuputki		Kysy
550141	turbon imuputki	muoviputki, kuvat	Kysy
550459	vaihdevivusto	A0002680191, A0002680091	70.00
550766	varapyörän pidin	A6384000739	60.00
549436	vetoakseli etu oikea	Sisempi, laatikkoon tuleva akseli, 6-pulttine...	65.00
549336	vetoakseli etu vasen	sisäpään nivelessä välystä, kumit ehjät, abs ...	100.00
549441	Öljynerotin	Öljynerotin A6110160234	Kysy
549444	öljynsuodattimen jalka/jakopään a...	öljyjäähdytin paikalla, katso kuvat A61101007...	Kysy
549439	öljyntäyttöputki + korkki		Kysy
549440	öljytikku+putki		Kysy