

Mercedes-Benz Vito 109 cdi vm.2005

Tunnustenro: 30325

Merkki ja malli: Mercedes-Benz Vito 109 cdi

Vuosimalli: 2005

Moottori: 2.2l cdi OM646.983

Vaihdelaatikko: 6-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 284512 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=30325

Lisätieto:



| Varastonro | Varaosa | Lisätieto | Hinta |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------|
| 1286666 | abs hydraulikoneisto | Ohj. laite 0 265 950 159 | 150.00 |
| 1287053 | air-bag keskusyksikkö | Ehjä | 100.00 |
| 1287708 | air-bag kuljettajan turvatyyny | Ehjä | 80.00 |
| 1287818 | alipainepumppu | Testattu | 80.00 |
| 1287064 | anturi kiihtyvyyd | Ehjä | 50.00 |
| 1287722 | anturi ratin asentotunnistin | Ehjä | 35.00 |
| 1286975 | heijastinpaneeli oik taka | Ehjä | 25.00 |
| 1286976 | heijastinpaneeli vas. taka | Ehjä | 25.00 |
| 1287690 | kaasupoljin | Testattu | 50.00 |
| 1287701 | katkaisija hätävilkku | Testattu | 50.00 |
| 1287694 | katkaisija valo | Testattu | 40.00 |
| 1291163 | konepellin lukkopelti/palkki | Ehjä | 150.00 |
| 1287810 | käynnistinmoottori diesel | Testattu | 50.00 |
| 1288052 | lasinnostimen moottori oik. etu | Testattu | 40.00 |
| 1288340 | lokasuoja etu oikea | Muovinen. Pientä kiveniskemää | 120.00 |
| 1288060 | lukkolaite oik. etu | Testattu | 50.00 |
| 1288061 | lukkolaite vas. etu | Testattu | 50.00 |
| 1288045 | lämmityslaite kenno sähköinen (si... | Ehjä | 50.00 |
| 1287719 | lämmityslaitteen puhaltimen vastus | Testattu | 20.00 |
| 1287029 | lämpösäätimet | Testattu | 100.00 |
| 1287030 | mittaristo täydellinen | Ehjä | 100.00 |
| 1286651 | ohjausboksi ruisku | Ehjä | 200.00 |
| 1287742 | ohjauspyörä | Kulumaa | 45.00 |
| 1289902 | ohjausvaihdte, tehostettu | Ehjä | 200.00 |
| 1288049 | ohjausyksikkö ovi OIK. ETU | Ehjä | 40.00 |
| 1288050 | ohjausyksikkö ovi vas. etu | Ehjä | 40.00 |
| 1286977 | Oik. taka kulmapala | Ehjä | 30.00 |
| 1287860 | polttoaine painetunnistin | Ehjä | 40.00 |
| 1287822 | polttoaineruiskupumppu diesel | Testattu | 200.00 |
| 1287814 | ruiskutus pa painesäädin | Ehjä | 60.00 |
| 1286937 | takapuskuri, keskiosa | Käytön jälkiä | 60.00 |
| 1286957 | takapuskurin pää, vasen | Pieniä naarmuja | 60.00 |
| 1287011 | tasauspyörästä | Välitys I=4.091 | 400.00 |
| 1287763 | turboahdin | Hyvä kunto | 300.00 |
| 1287717 | vaihdenvaijerit | Ehjä | 60.00 |

Jatkuu sivulla 2



Mercedes-Benz Vito 109 cdi

Mikkelin Romu Oy

Temmikuja 3

Mikkeli 50170

Puh 040 0188927

Fax

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 19.09.2024

| Varastonro | Varaosa | Lisätieto | Hinta |
|------------|---------------------------------|----------------------------------|--------|
| 1286978 | Vas. taka kulmapala | Ehjä | 30.00 |
| 1288631 | vasen etuovi | Raaka ovi. Ruostetta katso kuvat | 150.00 |
| 1286884 | vetoakseli taka oikea | Ehjä | 100.00 |
| 1286886 | vetoakseli taka vasen | Ehjä | 100.00 |
| 1291226 | välijäähdytin/interc. jäähdytin | Ehjä | 70.00 |