

Mercedes-Benz Vito 110 CDI aut. -01 vm.2001

Tunnustenro: 8134

Merkki ja malli: Mercedes-Benz Vito 110 CDI aut. -01

Vuosimalli: 2001

Moottori: 2,2 110 CDI

Vaihdelaatikko: Automaattinen

Mittarilukema: 438000 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=8134

Lisätieto:

Ehjä ajokuntoinen epäsiisti auto.
Manuaali-ilmastointi. ABS, ASR.

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
408152	alatukivarsi etu oikea	vähän ruostetta, niitattu alapallo vaihdettav...	55.00
408151	alatukivarsi etu vasen	vähän ruostetta, niitattu alapallo vaihdettava	40.00
393225	alipainepumppu	LUK Vapac 195 A 611 230 65 H 2 Autossa test...	65.00
408139	ilmastoinnin kompressori	delphi 5295, ei putkia kiinni	200.00
408138	imusarja	molemmat osat, ei pultteja millä kiinni toisi...	70.00
407265	jarrupoljin		35.00
407316	jarrupääsylinteri	BOSCH, säiliö bendix	45.00
408148	jarrusatula etu oikea	testattu	40.00
408150	jarrusatula etu vasen	testattu	40.00
407311	jarrutehostin	BOSCH A0004307708 A0004311127	55.00
407266	johtosarja AIR BAG	KATSO KUVA	50.00
407267	kaasupoljin	sähköinen, BOSCH 0 281 002 337 MB A 901 300 0...	60.00
407214	konepelti	ruostetta, kiveniskuja, katso kuvat A63875102...	60.00
408136	käynnistinmoottori diesel	valeo 0051511301	50.00
407071	lasinnostin etu oikea mekaaninen		Kysy
407073	lista etu vasen	kuskin oven lista, 1 kiinnike rikki, ja lista...	22.00
407274	liukuoven sarana oikea yläliuku	A 638 760 12 47	20.00
407072	lukkolaite etu vasen	ruosteinen	35.00
407241	lämmityslaite kenno	VALEO	45.00
407308	lämmityslaitteen kenno ilmastointi	ilmastoinnin sisäkenno	60.00
407330	lämpökiertopumppu	testattu bosch	40.00
407264	lämpöventtiili	lämpöventtiili hana, vaijeri toiminen	35.00
407510	moottorin kiinnike	katso kuva	Kysy
407263	moottoritilan muovit	moottorin päälle tuleva, vähän halki, katso k...	35.00
407319	moottoritilan muovit	katso kuva	40.00
407326	moottoritilan putki	katso kuvat	Kysy
408147	moottoritilan putki	katso kuva	Kysy
408187	ohjaamon lattiamatto		Kysy
336618	ohjausboksi ruiskupumppu. diesel	BOSCH A6111530779, 0281010429 avaimet, ajon...	250.00
408143	ohjausvaihte tehostin	raidepään pultit puuttuu, raidepäissä pienet ...	200.00
409601	paisunta venttiili	tcdfm 2 b R 134A No. 3 23 324	35.00
407272	rele keskuslukko	VDO 410 215 010 001 MB A000 446 10 19	50.00
407273	seisontajarrun poljin + vapautus ...	KATSO KUVAT A6384200084, A6384200685, A638427...	55.00
407270	sulakerasia	MB 000 540 06 50	60.00
332185	takavalon pohja oikea		20.00

Jatkuu sivulla 2



Mercedes-Benz Vito 110 CDI aut. -01

VaraosaHinttu Oy

Hintuntie 5
 JÄMIJÄRVI 38800
 Puh 0105010525
 Fax

<http://www.autopurkaamot.com>

Tiedosto päivitetty 21.09.2024

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
408140	turboahdin	GARRET, MB 611 0961199. Katso kuvat. Pakosarj...	220.00
408142	turbon ahtoputki	moottorin ali menevä, katso kuva	Kysy
407268	tuulilasin pesimen säiliö	ei korkkia	50.00
407233	vaihdekeppi automaatti	kuvassa 2 punasella ympyröidystä kohdasta puu...	65.00
407314	vaihdevaijeri	automaatista	50.00
408141	vetoakseli etu oikea	nivelissä välykset, pelkkä ulompi akseli, kat...	60.00
408154	vetoakseli etu oikea sisempi	sisempi,laatikkoon tuleva akseli, 6-pulttinen...	Kysy
816462	Öljynerotin	pikinen A6110160234	Kysy