

Mercedes-Benz Vito 110TD -98 vm.1998

Tunnustenro: 8028

Merkki ja malli: Mercedes-Benz Vito 110TD -98

Vuosimalli: 1998

Moottori: 2,3 TD

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.fi/purkuautot/?id=8028

Lisätieto:

Moottorivaurio. Syöttöpumpun akseli poikki.
Alustasarja, Koni jouset, lyhyet iskarit.

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
328322	alatukivarsi etu oikea	puslat ja pallonivel kunnossa.	50.00
328323	alatukivarsi etu vasen	puslat ja pallonivel kunnossa.	50.00
328491	hihnapyörä (kampiakseli)	moniurahihnalte A6010300403	80.00
328495	hihnapyörä vesipumppu		Kysy
331857	istuimen jalka vasen etu	A0009101190, A0009191161	100.00
328540	jarrusatula etu oikea	mäntä ja liuut toimii.	40.00
328538	jarrusatula etu vasen	mäntä ja liut toimii.	50.00
339597	jousilautanen etu		30.00
328464	katkaisija jarruvalo		15.00
328546	katkaisija sisävalo		10.00
328364	katkaisija takalasin lämmitys	MB 003 545 53 07	10.00
391777	kiertokanki	A6030302920	Kysy
328605	konepellin lukko	lukkopeltiin tuleva osa	35.00
328444	konepellin sarana oikea		Kysy
328445	konepellin sarana vasen		Kysy
328447	konepelti	suora, kuskin etunurkka ruostunut pahiten, sa...	Kysy
328423	kytkinpoljin	A 638 290 03 16	85.00
328420	kytkinpääsylinteri	FAG	40.00
328349	käsijarrun kahva	käsijarrun vapautuskahva	20.00
328413	lasinlämmittimen rele	016 545 24 32	Kysy
328422	liukuoven sarana oikea ala	alaliuku, ok kunto, oveen tuleva rauta mukana...	40.00
328421	liukuoven sarana oikea ylä	yläliuku, ok kunto	40.00
321091	lukkolaite vasen etu		35.00
328458	lämmityslaitte kenno		45.00
328462	lämmityslaitteen puh. vastus	4-nap-liitin.TESTATTU.	25.00
328353	mittaristo täydellinen	lämpö,polttoaine,nopeus,kierrosluku,digitaali...	100.00
328771	moniurahihnan kiristin	iskari/kaasujousi puuttuu, katso kuva.	Kysy
330938	moottorin alapalkki	A6383101910	Kysy
332116	mäntä/kiertokanki sarja	3kpl löytyy, hinta /kpl	50.00
332114	nokka-akseli	ruostetta	Kysy
332115	nokkapyörä		Kysy
328355	ohjausakselisuoja	ehjä,harmaa.	25.00
331856	ohjausboksi muut	kuskin penkin alla oleva boxi, MB 000 820 62...	40.00
328342	ohjausvaihte tehostin	rattiakselin puoleinen stefi tiputtaa vähän ö...	70.00
328442	ovilasi etu oikea, KIRKAS		40.00

Jatkuu sivulla 2



Mercedes-Benz Vito 110TD -98

VaraosaHinttu Oy

Hintuntie 5
JÄMIJÄRVI 38800
Puh 0105010525
Fax

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 21.09.2024

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
329719	pesusäiliö tuulilasi&valot	A6388690820	55.00
328429	polttoaineen täyttöaukon kansi	sarana kiinni, ruosteeton, valkoinen	25.00
328616	polttoainesäiliö diesel	muovitankki A6384710701	Kysy
328363	rele hehku diesel	MB 008 545 00 32	45.00
328414	rele muu	A 017 545 85 32, 5-napaa	Kysy
328467	rele muu	5WG 005 374-01,4-nap.	Kysy
328470	rele muu	005 674-02, 5nap.	Kysy
328471	rele muu	003 510-70,4nap.	Kysy
328472	rele muu	BOSH 0 332 209 156,4nap. 20/30A,12V.	Kysy
328475	rele muu	HELLA,4RA,003 510-70,12V. 4nap.	Kysy
332120	stefakansi kampiakselille vauhtip...		Kysy
320968	takaluukun kaasujousi	vain 1kpl, toimiva	15.00
328551	termostaattikotelo	vaihdettavalle termostaatille. BEHR 2712	Kysy
328888	tukivarsi taka vasen	+napa ja jarrulevy, ei abs. abs- anturin paik...	160.00
328431	turvavyön lukko etu vasen		20.00
328759	tuulilasin pyyhkimen mekanismi	toimii, kuvasta poiketen ei moottoria	50.00
328758	tuulilasin pyyhkimen moottori	VALEO 351B, 535 47 902. TESTATTU kuvasta po...	50.00
328768	tuulilasin pyyhkimen varsi oikea		20.00
328769	tuulilasin pyyhkimen varsi vasen		20.00
328415	vanerointi	ehjä vanerisarja ks. auton kuvat	140.00
328492	venttiilikansi	A6010102130	55.00
328494	vesipumppu		Kysy
328550	vetoakseli etu oikea	sisempi,laatikkoon tuleva akseli, 6-pulttinen...	80.00
328330	vetoakseli etu vas/oik	nivelet ok,kumeissa pintamurtumaa mutta ei lä...	80.00
328493	öljynsuodattimen jalka	jähdytin paikalla. A6011802510, A6011800065	70.00
332110	öljypohja		90.00
332103	öljypumppu	MB 603 181 13 20. puuttuu ratas A6011801501,...	Kysy