

Mercedes-Benz Vito 110TD vm.1999

Tunnustenro: 8760

Merkki ja malli: Mercedes-Benz Vito 110TD

Vuosimalli: 1999

Moottori: 2,3TD

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 319700 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=8760

Lisätieto:

 Koeajettu auto. Valmistenumero:
 VSA63807413190406 Huoltokirja 3.2.2009 /
 256800km asti.


Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
359934	air-bag kuljettajan turvatyyny	valkoinen liitinkanta A6384600198, A63846001...	100.00
378440	alatukivarsi etu oikea	puslat ja pallonivel kunnossa	50.00
394407	alipainepumppu	barluk vaped 23s mb 000 230 65 A0002303865	65.00
398025	etuistuin oikea	siisti paripenkki. keskivyö puuttuu. kummatki...	220.00
398029	etuistuin vasen	vasemmasta reunasta kulunut (näkyv kuvassa). ...	100.00
394423	hihnapyörä	moniurahihnalle, katso kuvat	Kysy
374629	ilmansuodatinkotelo	kuvasta poiketen, tuloputki puuttuu. A638090...	Kysy
374635	imusarja	601 141 14 R4 PAM 6032 /96	50.00
397810	jarrupääsylinteri	BOSCH, säiliö bendix	45.00
378451	jarrusatula etu oikea	testattu toimivuus	40.00
374408	jarrusatula etu vasen	BOSCH,männän kumi repaleinen,muuten kunnossa.	40.00
397812	jarrutehostin ABS,	ABS malli BOSCH A 000 430 77 08 A0004311127	55.00
378915	kallistuksenvakaaja etu	toinen koiranluu pois kuvaasta poiketen	50.00
374074	katalysaattori	haitariputki poikki. KT0027, MB 638 490 06 1...	115.00
374652	konepellin sarana oikea		Kysy
374653	konepellin sarana vasen		Kysy
397875	käsijarrun vapautus kahva		45.00
397806	lasinnostin etu oikea mekaaninen		Kysy
397809	lasinnostin etu vasen mekaaninen		Kysy
397881	lista oikea etu	oikean etu oven lista, naarmuja, kiinnikkeet ...	30.00
397891	liukuoven sarana oikea alaliuku	ok kuntoinen	Kysy
384854	liukuoven sarana oikea keski	isoin laakeri kulunut kartioksi	25.00
397892	liukuoven sarana oikea yläliuku	ok kuntoinen	Kysy
398012	liukusivuovi oikea	lasi paikalla muuten raaka ovi. ruostetta KAT...	200.00
363449	lukkolaite takaluukku	A638 743 0335	40.00
397912	lämmityslaite kenno		45.00
774147	lämpöpaketti lisä	hydronic d4w sc 4kw ks. kuvat testattu ok sis...	300.00
398524	mittaristo täydellinen	lasi naarmunen. lämpö, polttoaine, nopeus,...	100.00
394414	nokka-akseli	MB 601 051 05 01 nokkapyörä irti A6010500801	70.00
378448	ohjaustehostin öljysäiliö	ZF, korkki paikalla	20.00
397796	ovilasi etu oikea,kirkas	naarmuja, kiinnike muovit rikki	35.00
397795	ovilasi etu vasen	naarmuja	40.00
397989	oviverhous oikea etu	vähän naarmuja	40.00
374799	polttoaineen ruiskuputket	1 ja 2 sylinterin putket	30.00
375162	polttoaineen täyttöaukon kansi	vihreä. hyväkuntoinen maali lähtenyt vähän yl...	25.00

Jatkuu sivulla 2

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
374651	polttoainesuodattimen jalka	MB 601 092 04 08	45.00
373935	polttoainesäiliö diesel	muovitankki, täydellinen. A6384710701, A6385...	Kysy
397847	rattiakseli	A 638 460 34 11 alanivel pois A6384604011, A...	70.00
373962	rele hehku diesel	MB 008 545 00 32 ...	45.00
397815	sivupeili sähkö oikea	5 napainen liitin, sähkösäätö toimii, lasin r...	40.00
357783	takalasin pyyhkimen varsi		20.00
363288	takaluukun kaasujousi pari		Kysy
397877	takaluukun sarana vasen/oikea	vihreät, sopii kummallekin puolelle,	Kysy
375158	tukivarsi taka oikea	+ napa paikalla ja abs-anturi (johto poikki, ...	180.00
375159	tukivarsi taka vasen	+ napa paikalla ja abs anturi (johto poikki, ...	150.00
374633	turbon ahtoputki	A 638 528 07 82	Kysy
397817	tuulilasin pyyhkimen mekanismi		50.00
397816	tuulilasin pyyhkimen moottori	5 napainen liitin	40.00
397846	tuulilasin pyyhkimen varsi oikea		20.00
397884	vasen etu oven lista	Vähän naarmuja, kiinnikkeet paikalla. A638698...	25.00
397882	vasen kylkilista	naarmuja, kiinnikkeet paikalla. A6386983332 ...	35.00
394413	venttiilikansi	a 601 016 18 05 A6010102330	55.00
378446	vetoakseli etu oikea	suojakumit ehjät ja nivelet ok A6383341734	95.00
373910	vilkku etu vasen	VALEO	20.00
374641	ylävesiletku		30.00