

**Mercedes-Benz Vito 112 CDI 2,2 -02 vm.2002**

Tunnustenro: 18052

Merkki ja malli: Mercedes-Benz Vito 112 CDI 2,2 -02

Vuosimalli: 2002

Moottori: 2,2 cdi 90kW OM611.980

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 418000 km

Linkki auton tietoihin:

[www.autopurkaamo.fi/purkuautot/?id=18052](http://www.autopurkaamo.fi/purkuautot/?id=18052)

Lisätieto:

Valmistenumero: WDF63809413444332  
Ajokuntoisena tullut. ABS yks. A 000 446 49  
89 Myyntinimike 112 KA Tilauksen tunnus 5 1  
529 00745 Toimituspäivä 16.01.2002  
Maalikoodi 9154 (PAINT COLOR, CHARCOAL  
BLACK METALLIC MB 9154) Sisätila 111B  
(FABRIC TEMPICO AERO GRAY) Vaihteisto 711698  
00 211939 Moottorinumero 611980 50 502356  
Ohjaus 013463052 Muut Kori: 3



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1340090	ajovalo oikea	Hyväkuntoinen, käytetty tarvevalo.	Kysy
1341244	etuistuini oikea paripenkki	Verhoilu siisti, vyö ja lukot ok. A638910120...	240.00
1340527	etukelkka	A6383103110	200.00
1340291	ilmastointi letku/putki	A6388302215	50.00
1340297	ilmastointi letku/putki		Kysy
1339731	jarrupääsylinteri	A0004315901	40.00
1340296	jarrusatulan pidin	A0004210806	40.00
1339747	jarrutehostin	A0004311127	50.00
1340301	jousi taka	Korkeus 240mm, langan vahvuus vahvuus keskelt...	40.00
1340418	kallistuksenvakaaja etu		Kysy
1344962	kumipalje/letku	A6380941382	35.00
1340161	käynnistinmoottori diesel	Valeo A0051511301, A005151130180	70.00
1339694	lasinnostajan veivi	A2017600202	22.00
1340223	liukuoven lasi oikea	Tummennettu kalvolla. 117cm x 57mm.	75.00
1339682	lämmityskanava sisätilan suulake	6388311260, 6388311060	25.00
1339677	merkki 112CDI	Yksi kiinnike rikki.	20.00
1341910	moottori diesel	polttoainelaitteet paikalla. Vanha moottori ...	1000.00
1340293	nosturi/tunkki	A6385800518	50.00
1340228	ohjaus/virtalukko	Virtalukko, pohja, ajonesto, ja yksi avain. ...	210.00
1340569	ohjausboksi keskuslukko	A0004461019, 410215010001	50.00
1340570	ohjausboksi ruiskupumppu. diesel	A0001535779, 0281010925 A6111530291, A611153...	250.00
1340184	ohjaustehostin pumppu	A0024667001 A0024666901, A002466700180, A611...	90.00
1340299	ohjaustehostinletkut	A6384662081, A6384662924, A6384661724	65.00
1340507	ohjaustehostinputki (jäähdytys)	Hyvä kunto, kts. kuvat. A6384661824	60.00
1340406	ohjausvaihe, tehostettu	A6384611101 A6384603000, A638460300080	220.00
1339749	olka-akseli + napa oikea	ABS-anturin johto katkaistu. A6383300332 A63...	85.00
1339718	ovilasi etu oikea	Vihreä sävy, tummennettu kalvolla.	50.00
1339809	polttoainesäiliön korkki	A0004700730	20.00
1339843	rattiakseli	Nivel ok. A6384604011 A638460401180	65.00
1339720	rele hehku diesel	A6461536579	50.00
1339725	sulakerasia	0005400650	50.00
1339670	takalasi	Lämmitettävä, tummennettu kalvolla.	185.00
806678	takalasin pyyhkimen varsi		20.00
1339750	takavalo oikea	Alkuperäinen, hyväkuntoinen. Sähköpohja paika...	30.00
1340958	tavaratilan väliseinä	Lasikuituinen, verhoilu osittain irti. Keskel...	85.00

Jatkuu sivulla 2



Mercedes-Benz Vito 112 CDI 2,2 -02

**VaraosaHinttu Oy**

Hintuntie 5  
 JÄMIJÄRVI 38800  
 Puh 0105010525  
 Fax

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 19.09.2024

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1340298	turboahdin	Hieman sivuttaisvälystä. A6110901399 A611090...	200.00
1340171	turvavyö etu oikea	A6388600985	50.00
1340209	tuulilasin pesimen säiliö	Pumput ja anturi paikallaan.	Kysy
1344336	vaihdelaatikko 5-vaihdetta kts. ...	HUOM. vaihteet menevät huonosti päälle ja vet...	350.00
1339845	vaihdevaijerit		Kysy
1340353	vetoakseli etu oikea sisempi	A6384101905, A6112220009	65.00
1340179	vetoakseli etu vasen	Kumit ja nivelet ok.	70.00
1340279	välijäähdytin sis. puhallin	A6385012901, A6385000593	135.00