

**Mercedes-Benz Vito 112 CDI vm.2000**

Tunnustenro: 20650

Merkki ja malli: Mercedes-Benz Vito 112 CDI

Vuosimalli: 2000

Moottori: 2,2 CDI 611980

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: km

Linkki auton tietoihin:

[www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=20650](http://www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=20650)

Lisätieto:

Alustan nro VSA63809413328270  
 Myyntinimike 112 KA 4X2 3 Tilauksen tunnus 5  
 0 569 00517 Toimituspäivä 06.09.2000  
 Maalikoodi 5389 (PAINT STEEL BLUE MB 5389)  
 Sisätila 111B (FABRIC TEMPICO AERO GRAY)  
 Vaihteisto 711698 00 116259  
 Moottorinumero 611980 50 191784 Muut  
 Kori: 3



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
937182	takajarrupalojen kiila		17.00
936483	jarrusatula etu oikea	Bosch. Hyväkuntoinen Jarrupalojen kiila pois.	50.00
936617	jarrusatula taka oikea	Kaikin puolin toimiva satula	50.00
936477	katkaisija peruutusvalo	katkaisija peruutusvalo	15.00
936603	liukuoven sarana oikea ALA	45413RE. Kunnossa Alakiskon liukusarana	Kysy
936607	liukuoven sarana oikea YLÄ	A6387601247. Yläkiskon liukusarana. toimiva	Kysy
936600	lämmityslaite puhallin	Valeo X17 651586K Toimiva, testattu, 0028301508	45.00
936473	ohjausboksi keskuslukko	vdo410215010001	45.00
936467	ohjausboksi ruiskupumppu. diesel	Bosch 0 281 010 231, A0001530279, A000153027980	250.00
886553	ohjaustehostin pumppu	A0024667001, A002466700180	100.00
936620	oikea etuovi	ALAREUNA HUONOMPI KUIN KUVASSA!RUOSTETTA JA N...	150.00
936634	ovi liukusivuovi oikea	Ruostetta alareunassa, muutama pieni lommo. K...	250.00
936624	peräovi vasen (van)	lommoton ovi, alareunassa vähän ruostetta. Sa...	250.00
882874	puskuri etu	Maalattu huonosti mustaksi, valumaa, naarmua,...	75.00
936963	puskuripalkki etu	Lommo kiinnikkeen kohdalla, katso kuvat. Muut...	80.00
936586	sivupeili sähkö vasen	202241 Sähköstätöinen, johdot katkaistu 5-nap...	50.00
936428	sulakerasia	Mercedes Benz: • 0005400650	60.00
884405	Turbon imu- ja ahtoletkut	Turbolle tuleva imuletku ja lähtevä ahtoletku...	Kysy
936462	vaihdevaijeri	Hyväkuntoiset vaijerit, A0002680191, A0002680091	90.00
938483	vanne alumiini	A6384010002. 6Jx15H2 ET60. Reunat kulunu.	50.00