

Mercedes-Benz Vito 112CDI -99 vm.1999

Tunnustenro: 18587

Merkki ja malli: Mercedes-Benz Vito 112CDI -99

Vuosimalli: 1999

Moottori: 2,2 cdi 90kW OM611.980

Vaihdelaatikko: Automaattinen 723.698

Mittarilukema: 304394 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=18587

Lisätieto:

VSA63819413241527 Alustan
 nro VSA63819413241527 Myyntinimike 112
 VITOL4X2 3000 Tilauksen tunnus 5 - 227 30174
 Toimituspäivä 19.10.1999 Maalikoodi
 4513 (PAINT COLOR, DARK VIOLET MB 4513)
 Sisätila 401B (TEX.-LEATHER, AERO GRAY)
 aggTypeGA 723698 00 085914
 Moottorinumero 611980 50 048655
 Ohjaus 992371179 Muut Kori: 3



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
828512	ilmastointi jäähd. tuuletin	Testattu, OK	30.00
835271	konepellin sarana vasen		Kysy
828290	käynnistinmoottori diesel	VALEO Testattu OK A0051511301, A005151130180	Kysy
831522	lämpökiertopumppu	testattu ok	40.00
830194	ohjausboksi ruiskupumppu. diesel	A0001530579, A000153057980	250.00
830208	ohjausboksi valot	MB 0165452632, LK 05014110	40.00
829852	ohjaustehostin pumppu	ZF 91 208 A 604 236 00 10 H A0024666901, A0...	90.00
828461	ohjaustehostin öljysäiliö	ZF KS. KUVAT	20.00
839215	oikea etuovi	Puuttuu verhoilu, sisäkahva, rajotin, peili j...	190.00
828297	polttoainejakaja diesel / rail	EI RAIL-paineentunnistinta kuvasta poiketen!!...	95.00
828266	polttoainepumppu mekaaninen	BOSCH 044002003 2445110008 A6110900350	Kysy
829987	sivulasi vasen/kori	keskimmäinen, tummennettu A6386730105	70.00
831589	sivupeili sähkö vasen	yksi johto poikki	50.00
830420	vaihdenvaijeri	Automaatista A0002680691, A6382600951	70.00