

Mercedes-Benz Vito 113 CDI vm.2011

Tunnustenro: 27327

Merkki ja malli: Mercedes-Benz Vito 113 CDI

Vuosimalli: 2011

Moottori: 113 CDI / OM 651.940

Vaihdelaatikko: Automaattinen / 722686

Mittarilukema: 169200 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=27327

Lisätieto:

 Moottori käy nätisti. Vaihteisto toimii.
 Postiauto.


Varastonro	Varaos	Lisätieto	Hinta
1160821	abs hydraulikoneisto	Testattu. Bosch 0265252026 / Ohjainlaite 0265...	300.00
1159658	heijastinpaneeli oikea	oikea taka ylä heijastin	25.00
1159655	heijastinpaneeli vasen	Vasen ylä heijastin.	25.00
1159610	katkaisija lisälämmityslaite	TESTATTU	35.00
1159625	katkaisijapaneeli hätävilkku	TESTATTU	50.00
1159640	liukuoven kiskosarja vasen	Vasemman liukuoven kaikki rullat A6397601647 A...	100.00
1148831	liukusivuovi oikea	Ilman rullia, umpiovi. Siisti käytetty kunto.	450.00
1159667	oven rajoitin	vasen / oikea. Ehjä.	30.00
1156434	tukivarsi taka oikea	Sisältää navan.	200.00
1159936	tuulilasin pesimen säiliö	Sisältää pumput, korkki puuttuu. A0008605826	60.00
1156432	vaihdelaatikko automaatti	Toimiva, sisältää turbiinin.	800.00
1150879	vetoakseli taka oikea	EHJÄ AKSELI.	100.00