

**Mercedes-Benz Vito 1998 110D-638074-KASTEN/300 vm.1998**

Tunnustenro: 10593

Merkki ja malli: Mercedes-Benz Vito 1998 110D-638074-KASTEN/300

Vuosimalli: 1998

Moottori: 2.3TD

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: n440000 km

Linkki auton tietoihin:

[www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=10593](http://www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=10593)

Lisätieto:

huoltokirja



Varastonro	Varaos	Lisätieto	Hinta
436156	ahtoputket	3 kpl. katso kuva. KUVASTA POIKETEN,PISIN PUT...	Kysy
435635	air-bag kuljettajan turvavyyny	YIJH7R3YBFA	50.00
435327	alatukivarsi etu oikea	ok kuntoinen	50.00
435325	alatukivarsi etu vasen	pallonivel vaihdettava ,puslat ok	40.00
435636	jarrupääsylinteri	bosch, säiliö bendix	40.00
435472	jarrusatula etu oikea	bosch	40.00
435460	jarrusatula etu vasen	bosch, liikutappien suojakumit rikki	50.00
435863	käsijarrun poljin		50.00
435813	lasinnostin etu oikea mekaaninen		45.00
435577	lista etu vasen	1 kiinnike muovi puuttuu, maalikynää	25.00
435580	lista oikea kylkilista	1 kiinnike muovi puuttuu, maalikynää	25.00
435579	lista vasen kylkilista	1 kiinnike muovi puuttuu, maalikynää	25.00
435890	liukuoven sarana oikea ala	ok kuntoinen	40.00
435888	liukuoven sarana oikea ylä	HYVÄ	20.00
435849	lukkolaite etu vasen	ei vaijeria	35.00
435838	lämmityslaite kenno	siisti A0038350001	55.00
435835	lämmityslaite puhallin	testattu autossa	45.00
435817	moottorin kumityyny		25.00
436055	muut korin osat	halki, irrotettu autosta mikä ajettu katollee...	120.00
435575	polttoaineen täyttöaukon kansi	naarmuja, ihan pieni lommo, kuvat	25.00
435762	rele hehku diesel	008 545 00 32	45.00
435840	rele muu	013 545 48 32	Kysy
435832	sivupeili sähkö vasen	lasin reunasta tummunu	50.00
435475	takavalon pohja oikea		20.00
436189	vaihdelaatikko 5-vaihdetta	GETRAG. koeajettu, takuu 3kk A6382600000, A6...	440.00
437472	vetoakseli etu oikea	sisempi laatikkoon tuleva akseli, 6 pulttinen...	70.00