

Mercedes-Benz Vito 2,2CDI 108 vm.2000

Tunnustenro: 9784

Merkki ja malli: Mercedes-Benz Vito 2,2CDI 108

Vuosimalli: 2000

Moottori: 2,2CDI OM611.980 60kW

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 300000 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=9784

Lisätieto:

Valmistenumero VSA63809413254246.



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
408532	air-bag kuljettajan turvatyyny	YJ1 K98 3S HBQ, (4KXC AQP), (YJF KXC B4 ARR) ...	60.00
549110	alatukivarsi etu oikea	puslat ok, nivel löysä	Kysy
548979	alatukivarsi etu vasen	vähän ruostetta, niitattu alapallo vaihdettava	Kysy
549045	alipainepumppu	LUK VAPEC 19S, A 611 230 65 A6112300165	70.00
549292	anturi muut/alipaineventtiili	katso kuvat	45.00
549083	hihnapyörä (kampiakseli)	moniurahihnalle, ruostetta A6460300903, A6110...	Kysy
549164	ilmanpuhdistinkotelo	kuvat	40.00
549124	Immobilizer/keskuskukitus	Immobilizer/keskuskukitus MB 020 545 56 32, 1...	55.00
549181	imusarja	molemmat osat, ei pultteja A6110981907, A6110...	70.00
549025	jarrusatula etu oikea	bosch, testattu	40.00
549165	jousilautanen etu	iskarin yläpää	40.00
548969	jäähdyttimen letku	katso kuva	35.00
548971	jäähdyttimen letkut	katso kuva	40.00
550147	kampiakselin stefakansi		Kysy
408460	katkaisija sisävalo	005 545 22 07	20.00
418869	lasinnostin etu vasen mekaaninen		Kysy
408530	liukuoven sarana oikea ala		40.00
548963	lokasuoja sisä etu oikea		Kysy
548965	lokasuoja sisä etu vasen		Kysy
549112	lokasuoja sisä taka oikea		Kysy
549115	lokasuoja sisä taka vasen	vähän kiinnike vikaa, katso kuvat	Kysy
549177	lämmityslaitte puhallin	VALEO, autossa testattu, 0028301508	45.00
559482	lämmityslaitteen puh. vastus	VALEO	29.00
549298	moottorin kiinnike	A 6112230504	Kysy
549297	moottorin kumityyny	katso kuvat	Kysy
549161	ohjausboksi ruiskupumppu. diesel	A 000 153 04 79. BOSCH 0 281 010 233 A000153...	250.00
408533	ohjauspyörä	KULUNUT,	35.00
408424	ohjaustehostin pumppu	ZF 91 208 A0024666901, A0024667001, A00246670...	90.00
550227	ohjaustehostin öljysäiliö + letkut	ZF, korkki paikalla	30.00
548962	ohjaustehostinputki	katso kuva	40.00
411957	oikea etuovi	pari pientä lommoo, listan reunassa ruostetta...	100.00
548974	olka-akseli etu oikea	ruosteinen, anturin johto katkaistu A6383300332,	50.00
551798	ovi liukusuivuovi oikea	ovipahvi ja liukukiskot puuttuu, ruostetta ka...	130.00
418864	ovilasi etu vasen KIRKAS		50.00
549004	pakosarja	A611 142 01 01. 2,2CDI OM611.980 A6111420601	60.00

Jatkuu sivulla 2

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
549020	polttoainejakaja ruisku	BOSCH, 0 445 214 004, A 611 070 00 95. Painea...	70.00
549044	polttoainepumppu mekaaninen	siirtopumppu moottorista, A 611 090 02 50, BO...	80.00
549130	relerasia	A 638 545 4240, 1 kiinnike rikki	Kysy
397822	takaluukun kaasujousi	2 kpl myydän parina	Kysy
548993	turboahdin	GARRETT, A 611 096 02 99, ei tunnu välystä A6...	240.00
548982	turbon imuputki		Kysy
549294	turbon imuputki	muovinen putki, kuvat	Kysy
408427	tuulilasin pesimen säiliö	molemmat osat, katso kuva	50.00
549119	vaihdekeppi + runko	ei nuppia	50.00
408479	vasen kylkilista	KATSO KUVAT, ok kuntoinen	33.00
549029	vetoakseli etu oikea	sisempi laatikkoon tuleva akseli, 6 pulttinen...	65.00
548973	vetoakseli etu oikea	ulompi, sisäpään nivelessä välystä, kumit ehj...	60.00
549021	välijäähdytin/interc. putki	moottorin alta	40.00
549047	öljynerotin/huohotin	Öljynerotin A6110160234	Kysy
549111	öljynsuodattimen jalka/jakopään a...	öljyjäähdytin paikalla, katso kuvat A61101003...	Kysy
549010	öljyntäyttöputki + korkki		Kysy
549163	öljytikku+putki		Kysy