

Mercedes-Benz Vito 2,3TD 110 -99 vm.1999

Tunnustenro: 9126

Lisätieto:

Merkki ja malli: Mercedes-Benz Vito 2,3TD 110 -99

Vuosimalli: 1999

Moottori: 2,3 TD 110

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 260000 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=9126


Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
413928	air-bag kuljettajan turvatyyny	YJ1 J9J 3Y AEW	50.00
389747	ilmanpuhdistinkotelo		40.00
414481	jarrusatula etu oikea	Bosch.testattu	40.00
414480	jarrusatula etu vasen	Bosch. testattu	50.00
414048	keskuslukitus moottori vasen etu	MES 2+2+1nap. liittimet.	30.00
415522	kuormaventtiili	2 putkilähtöä, testattu A6384310412	70.00
414033	käsijarrun kahva		40.00
413991	lasinnostin eto oikea mekaaninen		Kysy
413992	lasinnostin etu vasen mekaaninen		Kysy
386600	lista/listat	oikean peräoven saranoiden päältä, kuva!	35.00
414022	liukuoven sarana oikea ala	alaliuku, toinen pikkurulla kulunut	30.00
413943	liukuoven sarana oikea ylä	yläliuku, ok kuntoinen	20.00
414860	lokasuoja sisä etu vasen		Kysy
414870	lokasuoja sisä taka oikea		Kysy
414871	lokasuoja sisä taka vasen		Kysy
414036	lämmityslaitteen puh. vastus	testattu, 4 napainen	30.00
413994	moottorin kiinnike	638 24 14 13	Kysy
386163	ohjaustehostin öljysäiliö	ZF, korkki paikalla	20.00
414175	oviverhous vasen	kahva puuttuu, kiinnike nastoja puuttuu	40.00
414011	peräoven saranat vasen	kuva	Kysy
413903	polttoaineen täyttöaukon kansi	valkoinen, hyväkuntoinen	30.00
386419	polttoainesäiliö diesel	tankkivaruste puuttuu. A6384710701	Kysy
415688	rele keskuslukko	mes 98031. 6napainen. katso kuvat	30.00
414056	rele muu	013 545 48 32. 8napainen	Kysy
414013	takaoven lista vasen, pariovellisen	kuvat	35.00
414008	takaparioven saranat oikea	kuva	Kysy
414004	takapuskuri pariovelliseen	väri haalistunut, painaumia, naarmuja, kuvat ...	120.00
391967	takavalon pohja vasen	pelkkä sähköpohja	15.00
386774	vetoakseli etu oikea	sisempi,laatikkoon tuleva akseli, 6-pulttinen...	80.00
386776	vetoakseli etu vas/oik	hyväkuntoinen A6383341734	Kysy