

Mercedes-Benz sprinter (w906) Ambulanssi (SC) 6ov 2987cm3 A -13> vm.2013

Tunnistenumero: 26979

Lisätieto:

Merkki ja malli: Mercedes-Benz sprinter (w906) Ambulanssi (SC) 6ov 2987cm3 A -13>

Alustan nro WDB9066331S772515

Vuosimalli: 2013

Myyntinimike 319 KA 4X2 3665 Tilauksen

Moottori:

tunnus 7252900923 Toimituspäivä 07.02.2013

Vaihdelaatikko:

Maalikkoodi 1216 (Väri rikinkeltainen MB

1216) Moottori 64289641412294

Mittarilukema: km

Vaihteisto 72290234718625 0 741412C721865

Linkki auton tietoihin:

Muut Valot: /HELLA Kori: 3

Vanteet: Mefro Wheels EU-hyväksyntäpv: 20121001

EU-hyväksyntäno: e1*2007/46*0301*05

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=26979

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1151184	jousen kolmio kiinnike tukivarte...		Kysy
1151213	pyyhkimen moottori+mekanismi	A9068200040	90.00
1151066	abs hydraulikoneisto HUOM. katso ...	A9069009101 Koneistossa 0265251365, A00743...	280.00
1151005	air-bag keskusyksikkö	bosch 0285010349, A9069005701	180.00
1151085	hansikaskotelon kansi	muutama naarmu, A90668002917J69	Kysy
1150936	ilmastointi letku/putki		40.00
1150994	ilmastointi letku/putki	A9068302700	78.00
1151060	jarrunestesäiliö		35.00
1151181	jarrusatula taka oikea	ok. A0034207283, A003420728380	55.00
1151173	jarrusatula taka vasen	ok. A0034207183, A003420718380	55.00
1151158	jarrusatulan pidin oik taka	kiinnitys pultit puuttuu muuten ok.	45.00
1151145	jarrusatulan pidin vasen taka	pultit ok toinen tappi nahee	45.00
1150997	jarrutehostin	A0004312127	90.00
1151004	johtosarja ovet oik etu	peilin piuhat puuttuu	Kysy
1150993	johtosarja ovet vas etu		Kysy
1151188	jousen kolmio kiinnike tukivartee...		Kysy
1151089	jäähdyttimen tuuletin sähkö	pelekkä flekti halk.320 testattu	90.00
1151091	jäähdytys/lämpö muut	puhallin vasemmasta takakyljestä	Kysy
1151090	jäähdytys/lämpöpaketti lisä	repsikan penkin takaa	150.00
1150982	kaasupoljin sähkö	A4473000200	55.00
1151084	kallistuksenvakaaja etu	kiinnikkeineen, A9063232665	120.00
1152516	kallistuksenvakaaja taka	kiinnikkeineen, A9063202211	120.00
1151035	katkaisija paneeli	A9069057400	80.00
1150987	konepellin vaijeri		25.00
1151193	käsijarrun kahva		55.00
1150989	lasinnostin vas etu+moottori	A9067200046, A0068205442	80.00
1151000	lasinnostin+ moottori oik etu	A9067200146, A0068205542	80.00
1152439	lista oikea etuovi	A 906 690 02 62	40.00
1152397	lista oikea taka helma	A 906 690 28 82	40.00
1151093	lisäjarruvalo		Kysy
1150999	lukkolaite oik etu		Kysy
1151208	lukkolaite peräovi oikea ylä	A9067401135	35.00
1150990	lukkolaite vasen etu	A9067202135	Kysy
1151002	lämmitys säätömoottori		40.00
1151003	lämmitys säätömoottori		40.00

Jatkuu sivulla 2



Mercedes-Benz sprinter (w906) Ambulanssi (SC) varaosa hinttu A -13>

Hintuntie 5
JÄMIJÄRVI 38800
Puh 0105010525
Fax

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 09.10.2024

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1150985	lämmityslaite kenno		45.00
1150986	lämmityslaitteen kenno ilmastointi	A0028303758	90.00
1150984	lämmityslaitteen puhaltimen vastus		45.00
1150983	lämpökiertopumppu		40.00
1150995	lämpöpaketti lisä oik takakulma		130.00
1151065	moottorin kumityyny o/v		Kysy
1150924	ohjausboksi ruiskupumppu. diesel	A6519002600 / A6519012200, A6429008500, A6429...	400.00
1150992	ohjausyksikkö ovi vas etu		40.00
1151082	oikea peräovi y+a	ei väljää, A9067400537, A9067400737 180 astet...	100.00
1151068	oven sarana oik etu ala		20.00
1151067	oven sarana oik etu ylä		20.00
1151083	oven sarana peräovi vasen y+a	tiviit, A9067400437, A9067400637	70.00
1151042	oven sarana vas ala etu		Kysy
1151041	oven sarana vas ylä etu		Kysy
1151036	ovi sivuoven liukukisko oikea	Keskikisko A9067660337	70.00
1151034	ovi sivuoven liukukisko vasen	A9067660237	70.00
1150944	ovilasi etu vasen	A9067250010	70.00
1151239	oviverhous oikea	muutama naarmu. Kahvan pääliosa puuttuu.	40.00
1150963	polttoaineen täyttöaukon kansi		45.00
1150959	polttoainepumppu sähkö	+ anturi, A9064703100	110.00
1150952	polttoainesäiliö diesel	ei pumppua eikä anturia A9064712801	150.00
1151212	rattiakseli säädettävä	A9064601116, A906460111680	90.00
1150978	rele hehku diesel		Kysy
1151087	ruosteeton alaosa	lommo,näky kuvassa. A9067200105 Alaosa	65.00
1151229	sivupeili lasi vasen isompi	Lämmitettävä. Ei halki, kuvassa heijastus.	25.00
1151236	sivupeili lasi vasen pienempi	Lämmitettävä.	20.00
1151228	sivupeili säätömoottori vas		Kysy
1151235	sivupeilin kehysmuovi vas		Kysy
1151243	sivupeilin ulkokuori vas	hälyvilkun reikä muuten ok.	Kysy
1151226	sivupeilin vilkku vas		Kysy
1152937	sulakerasia	A9065454001, A9065454301	150.00
1151200	takapuskuri, keskiosa	pieniä vaurioita	Kysy
1151207	takapuskurin pää, oikea	muutama naarmu	30.00
1151205	takapuskurin pää, vasen		Kysy
1150998	tuulilasin pesimen säiliö	pelekkä säiliö	30.00
1151026	tuulilasin pyyhkimen varsi vas		25.00
1150996	vaihdekeppi	nupissa halkeamia	Kysy
1151038	vaihdevaijerit	suojakumi rikki	80.00
1151037	vaijerit oik etu		Kysy
1150991	vaijerit vasen etuovi		Kysy