

Mercedes-Benz sprinter 315CDI -07 vm.2007

Tunnustenro: 11766

Merkki ja malli: Mercedes-Benz sprinter 315CDI -07

Vuosimalli: 2007

Moottori: 646.986 51

Vaihdelaatikko: 6-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 240000 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=11766

Lisätieto:

Tullut ehjänä autonä, purettu, huoltokirja (Tanska), ilmastoituu, kori ja luukut puuttuu (kuvat 2 ja 3). Takaovet on myytävissä. Valmistenumero: WDB9066331S208077



| Varastonro | Varaosa | Lisätieto | Hinta |
|------------|-----------------------------------|--|--------|
| 548223 | air-bag keskusyksikkö | BOSCH 0 285 010 224, MB A 906 446 11 42, 32-N... | 180.00 |
| 548229 | air-bag kosketinosa | VALEO-NR: 281 . 502 EOL-34, TP-NR: 305829... | 90.00 |
| 550790 | ajovalon säätömoottori | HELLA 008 830 | 45.00 |
| 548711 | alatukivarsi etu oikea | pallonivel huono, Lehtijousen kiinnike erikse... | 80.00 |
| 548701 | alatukivarsi etu vasen | pallonivel huono, Lehtijousen kiinnike erikse... | 80.00 |
| 548264 | anturi muut | A 005 153 50 28, 3-nap.liitin, imusarjan pain... | 30.00 |
| 550799 | aurinkolippa/häik.suoja oikea | | 30.00 |
| 550795 | aurinkolippa/häik.suoja vasen | | 30.00 |
| 550956 | B pilarin verhoilu vasen | halkeama(kuva2) | Kysy |
| 548228 | hansikaskotelo | HARMAA | Kysy |
| 548827 | ilmastointi letku/putki | A 906 830 02 ??, katso kuva | 45.00 |
| 548830 | ilmastointi letku/putki | katso kuva | 45.00 |
| 548720 | iskunvaimennin taka | | 45.00 |
| 548722 | jarrupääsylinteri | +säiliö, bosch, 2-putkilähtöä, 1-letkulähtö, ... | 55.00 |
| 548717 | jarrusatula etu vasen | brembo, ilmaruuvi ei auennut, muuten ok.runko... | 45.00 |
| 548765 | jarrusatula taka oikea | testattu ok, bosch 0 204 004 484 EI runko-osa... | 45.00 |
| 550286 | johtosarja | katso kuvat | 220.00 |
| 701003 | johtosarja moottori | A6461504933 | 250.00 |
| 817846 | johtosarja oikea peräovi | oikean peräoven keskuslukituksen johtosarja, ... | 65.00 |
| 548622 | jäähdyttimen letku | ylävesiletku, A 906 501 01 82 | 30.00 |
| 548250 | kaasupoljin | BOSCH 0 280 755 025, A 906 300 03 04, 6-nap.l... | 65.00 |
| 548236 | katkaisija ajovalon korkeussäätö | A 000 544 59 31, 3-nap.liitin | 20.00 |
| 550968 | katkaisija lasinnostin | oikea etu, A 906 545 09 13, 3-nap.liitin | 50.00 |
| 548232 | katkaisija valo | A 906 545 05 04, 8-nap.liitin | 50.00 |
| 548227 | katkaisijapaneeli | kojelaudasta, penkin lämmitin, luistonesto, h... | 45.00 |
| 548938 | kojelaudan muovit | kojelaudan muoviosia, katso kuvat | Kysy |
| 548923 | kojelauta | ylämuovi oikea, kuva | Kysy |
| 548937 | kojelauta | raaka, katso kuvat, A90668000069E80 | Kysy |
| 550996 | konepellin ritilä vasen | | 29.00 |
| 550825 | kynnys / kynnyssuojus keski oikea | | Kysy |
| 550957 | kynnys / kynnyssuojus peräovet | | Kysy |
| 700998 | kytkinasetelma | luk | 100.00 |
| 548725 | kytkinpoljin | pääsylinteri irti | 45.00 |
| 548723 | kytkinpääsylinteri | A 906 290 02 12 | Kysy |
| 548841 | käsijarrun kahva | | 40.00 |

Jatkuu sivulla 2

| Varastonro | Varaosa | Lisätieto | Hinta |
|------------|--------------------------------------|--|--------|
| 551561 | lasinnostin etu oikea sähkö | testattu, brose A9067200146, A0068205542 | 95.00 |
| 551771 | lasinnostin etu vasen sähkö | brose A9067200046, A0068205442 | 95.00 |
| 548751 | lehtijousi etu | A 906 321 09 03, etu poikittainen, komposiitti | 200.00 |
| 548918 | lista etu lokasuoja vasen | kuvat | 29.00 |
| 550794 | lista oikea | peilin edestä, naarmuja | 25.00 |
| 548919 | lista vasen | peilin edestä | 25.00 |
| 550974 | lista vasen taka | Pituus n.73cm. | 39.00 |
| 550973 | liukuoven sarana oikea yläliuku | ok kuntoinen | Kysy |
| 548948 | lokasuoja sisä etu oikea | takimmainen | 40.00 |
| 548949 | lokasuoja sisä etu vasen | takimmainen | 40.00 |
| 817845 | lukkolaite | oikea peräovi ylä | Kysy |
| 554091 | lukkolaite vasen peräovi | ala lukkolaite, A9067400035 | Kysy |
| 548913 | lämmitys säätömoottori | BOSCH 0 132 801 373, 2-nap.liitin | 40.00 |
| 548832 | lämmityslaitteen kenno ilmastointi | BEHR, A0028303758 | 70.00 |
| 548241 | lämmityslaitteen puh. vastus | BEHR G4532002, 4-NAPAINEN, A0008212992 | 60.00 |
| 548726 | lämpökiertopumppu | BOSCH 3 130 591 163, A 211 835 00 28, 2-nap.l... | 40.00 |
| 548226 | lämpösäätimet | A 906 830 07 85 KZ Autossa testattu. | 130.00 |
| 548240 | mittaristo täydellinen | A 906 446 8221, borg, 18-nap.liitin A9069005... | 160.00 |
| 548238 | monitoimikatkaisin pesu/pyyhkimet... | A906 545 0310, VALEO 280.927, 6-napainen | 110.00 |
| 813706 | moottori diesel varaosiksi | RIKKI, MYYDÄÄN OSINA. Kampiakseli vaurio. Ölj... | Kysy |
| 548607 | moottori muut | moottorin päälle tuleva muovi, kuvat | Kysy |
| 548834 | ohjausboksi muut | BOSCH 0 265 005 628, A 906 542 05 18, 4-nap.l... | 60.00 |
| 548916 | ohjaustehostinletku | katso kuva | 35.00 |
| 548917 | ohjaustehostinletku | katso kuvat, A9064664881 | 70.00 |
| 550964 | oven avauskahva sisä oikea | | 25.00 |
| 551617 | oven ulkokahva oikea etu | vm. 13 autosta purettu | Kysy |
| 551756 | oven ulkokahva vasen etu | vm. 13 autosta purettu | Kysy |
| 550961 | ovenkahva sisä vasen | | 25.00 |
| 550971 | ovi sivuoven liukukisko oikea | yläkisko, A9067660137 | 70.00 |
| 550972 | ovi sivuoven liukukisko oikea | A9067660337 | 70.00 |
| 551562 | ovilasi etu oikea | A9067250310 | 70.00 |
| 550969 | oviverhous oikea | kahva irti, puuttuu 3 muovinastaa | Kysy |
| 550962 | oviverhous vasen | kahva irti, puuttuu 5 muovinastaa | Kysy |
| 554100 | oviverhous vasen peräovi | ylä ja ala vaneeri, kiinnikkeet tallessa | Kysy |
| 554653 | PERÄovenkahva sisä vasen | A906 740 00 88 | 29.00 |
| 1087992 | polttoaineen ruiskuputki | jakotukilta suuttimelle. 17/18 muttereilla. k... | 19.00 |
| 548721 | rattiakseli säädettävä sis. ratti... | Lukossa numero A 037 545 61 32, 4-NAP.LIITIN,... | 195.00 |
| 548815 | rattiakselinivel | A 906 462 00 01, katso kuva, nivelet ok | 50.00 |
| 550791 | sisävalo | +muovi, katso kuvat | 30.00 |
| 551902 | sivupeili lasi vasen | | 26.00 |
| 817829 | takaoven sisäkahva oikea | likainen, lukkonuppi puuttuu, peitelevyn "nip... | Kysy |
| 550813 | takapuskurin pää, oikea | naarmuja, heijastimen lasissa halkeamia, kats... | 30.00 |
| 550815 | takapuskurin pää, vasen | naarmuja, heijastin POIS kuvista poiketen | Kysy |
| 548625 | turbon imuputki | A906 528 10 24, anturi paikalla | Kysy |
| 548786 | vaihdelaatikon palkki | kumityyny ok, kuvat | Kysy |
| 550999 | VE OVEN VETOKAHVAN PINTAMUOVI | | 22.00 |
| 548628 | välijäähdytin/interc. putki | A 906 528 0882 | 50.00 |
| 548920 | äänimerkki | 2-nap.liitin, testattu | 29.00 |
| 548823 | öljyjäähdytin ohjaustehostin | A 906 466 03 24 | 40.00 |