

Mini Cooper Clubman vm.2009

Tunnustenro: 1.6 bens

Merkki ja malli: Mini Cooper Clubman

Vuosimalli: 2009

Moottori: 1.6 N12 B16A 88 kw

Vaihdelaatikko: 6-vaihdetta, man.

Mittarilukema: km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.fi/purkuautot/?id=33316

Lisätieto:

Mini Cooper Clubman (R55) Moottorivaurio



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1419304	air-bag keskusyksikkö	31345177901P autossa kaikki ok	120.00
1419142	ajovalo oikea	0301225302 pleksi alkavaa kulumaa -vielä käyp...	50.00
1419143	ajovalo vasen	0301225301 pleksi alkavaa kulumaa ja alakiinn...	50.00
1420497	etuistuin oikea	2.ovinen - hieman likainen muuten käypä osa	100.00
1420498	etuistuin vasen	2.ovinen - hieman likainen muuten käypä osa	100.00
1419133	iskunvaimennin etu	VASEN ETU 1.6 bensa - käytetty käypä osa	40.00
1419140	iskunvaimennin etu	OIKEA ETU 1.6 bensa -käytetty käypä osa	40.00
1419301	konepellin lukkopelti/palkki	hyvin pieni kiinnikevika sivussa	100.00
1418915	konepelti	sininen -maalipinta kulumakohtia ja listassa ...	280.00
1419233	käynnistinmoottori	1.6 bensa manuaali 0001138004 - testattu - ei...	40.00
1418900	lasinnostimen moottori	VASEN 3-ov 2757043 toimii - ei aikatakuuta	40.00
1418901	lasinnostimen moottori	OIKEA 3-ovinen 2757044 -toimii - ei aikatakuuta	40.00
1419192	lasinnostin	VASEN 2-ovinen clubman -peruskuntoinen osa il...	60.00
1419193	lasinnostin	OIKEA 2-ovinen clubman -peruskuntoinen osa il...	60.00
1418905	laturi	1.6 bensa 0121615027 -paljon ajettu - vielä t...	40.00
1419155	lokasuoja etu vasen	sininen -käypä käytetty osa	70.00
1419156	lokasuoja etu oikea	sininen -käypä käytetty osa	70.00
1419292	moottorin alapalkki	ei kolaroitu - ruostetta etuosassa -välttävä osa	50.00
1419232	ohjausboksi ruisku	1.6 bensa manuaali -koeajettu 7588502-01 - os...	70.00
1420495	oikea ovi (2/3 ov.)	sininen -varusteet pois asiallinen osa	100.00
1419293	oikea takaovi	clubman - käypä ovi	130.00
1419294	olka-akseli oikea etu	1.6 bensa - laakeri käypä -kilpi huonok	50.00
1419295	olka-akseli vasen etu	1.6 bensa - laakeri käypä -kilpi huonok	50.00
1419242	paisuntasäiliö	1.6 bensa -peruskuntoinen osa ilman aikatakuuta	30.00
1418899	puskuri etu	sininen -sumuvalot huonot ja maalipinta käypä	100.00
1419302	puskurin kiinnike rauta etu	pintaruostetta	50.00
1418902	sivupeili sähkö oikea	toiminnot ok - hopeinen maalipinta käypä - 7 ...	60.00
1418903	sivupeili sähkö vasen	toiminnot ok - hopeinen maalipinta käypä - 7 ...	60.00
1419234	sulakerasia	konehuoneessa 3449504-02 -kts kuva	50.00
1419131	takaluukku kombi/farmari	OIKEA alkavaa ruostekohtaa ulkopinnassa ja si...	150.00
1419132	takaluukku kombi/farmari	VASEN kulumakohtia maalipinnassa ja pientä ru...	150.00
1419153	takapuskuri	Clubman -sininen - peruskuntoinen osa	150.00
1419194	takavallo oikea	Clubman - pinnassa ns harjasta tullutta kulumaa	35.00
1419195	takavallo vasen	Clubman - pinnassa ns harjasta tullutta kulumaa	35.00
1419239	tuulilasin pesimen säiliö	kts kuva	45.00

Jatkuu sivulla 2



Mini Cooper Clubman

Hämeen Autopurkaamo Oy

Juvellankatu 10

Tampere 33730

Puh 03 - 3645 352

Fax

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 18.09.2024

Varastonro	Varaos	Lisätieto	Hinta
1418904	tuulilasin pyyhkimen moottori	53555304 + käypä vivusto - toimii - ei aikata...	50.00
1419238	tuulilasin pyyhkimen varsi	OIKEA -alkavaa ruostetta	20.00
1419240	tuulilasin pyyhkimen varsi	VASEN -alkavaa ruostetta	20.00
1420496	vasen ovi (2/3 ov.)	sininen -varusteet pois asiallinen osa	100.00