

NISSAN TIIDA Sedan (SC11X) 1.6 2008 110hv vm.2008

Tunnistenumero: 28279

Merkki ja malli: NISSAN TIIDA Sedan (SC11X) 1.6 2008 110hv

Vuosimalli: 2008

Moottori: 1.6 HR16DE

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 193378 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=28279

Lisätieto:

Korimalli: Sedan Moottorityyppi:
Bensiinimoottori Käyttövoima: Bensiini
Polttoaineen syöttö:
Imusarjauiskutus/kaasutin Vetotapa: Etuveto
Sylinteriluku: 4 Sylinteritilavuus: 1598
Vuosimalli: 2008 Rekisteröintipvm.: 20081219
Vaihteisto: Käsivaihteinen Alustanumero:
3N1BCAC11UK408709 Moottorikoodi: HR16DE
Ryhmäkoodi: NA Fi0900 Ajoneuvotyyppi: PB
Rengaskoko: 185/65R15 Omamassa kg: 1268
Pituus mm:



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1254717	etukelkka/etuakseli	lopullinen kunto selviää,kun osa on irti.	Kysy
1314402	ilmamäärämittari	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. 226...	65.00
1254746	ilmastoinnin kompressori	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. 926...	190.00
1254728	jarrupoljin		Kysy
1254727	jarrusatula etu oikea		Kysy
1314399	jäähdytin ilmastointi	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1314397	jäähdytin manuaalinen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	85.00
1314398	jäähdyttimen tuuletin sähkö	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1254729	kaasupoljin		Kysy
1215899	katkaisijapaneeli sähköläsi		Kysy
1254730	kytkinpoljin		Kysy
1254754	käsijarrun kahva		Kysy
1314401	laturi	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. 231...	80.00
1254732	lämpösäätimet		Kysy
1254683	moottori bensiini	1.6 HR16DE - Moottori koekäytetty. Osa myydää...	800.00
1254747	ohjausboksi ruisku		Kysy
1254718	olka-akseli + napa oikea	lopulline kunto selviää,kun osa on irti.	Kysy
1254719	olka-akseli + napa vasen	lopullinen kunto selviää,kun osa on irti.	Kysy
1229079	sivupeili sähkö vasen	Ylä pultti katkennut sisälle, näkyy kuvassa 4...	75.00
1254580	sulakerasia		Kysy
1254579	taka-akselipalkki		Kysy
1254560	takavallo oikea		80.00
1254736	turvavyö taka keski		Kysy
1254737	turvavyö taka oikea		Kysy
1254738	turvavyö taka vasen		Kysy
1254751	tuulilasin pyyhkimen mekanismi		Kysy
1254752	tuulilasin pyyhkimen moottori		Kysy
1254576	vannesarja pelti 15	Lopullinen kunto selviää, kun otettu irti.	Kysy
1254753	vasen takaovi	Pieniä naarmuja.	Kysy