

**Nissan Vanette 2,3D -95 vm.1995**

Tunnustenro: 7980

Merkki ja malli: Nissan Vanette 2,3D -95

Vuosimalli: 1995

Moottori: 2,3D

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: km

Linkki auton tietoihin:

[www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=7980](http://www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=7980)

Lisätieto:

Ehjä auto.



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
327964	ajovallo oikea	H4 + H3 ei parkkia, ei sähkösäätöä, hyväkunto...	50.00
322319	ajovalon pesimen säiliö		23.00
685627	alatukivarsi etu oikea	ei palloniveltä paikalla	35.00
1356792	hihnapyörä (kampiakseli)	12303-9C600	80.00
1356764	imusarjahehku		Kysy
685780	liukuoven sarana oikea keskiliuku	kulumaa	30.00
685874	liukuoven sarana oikea yläliuku		Kysy
685785	liukuoven sarana vasen keskiliuku	kulumaa	40.00
685875	liukuoven sarana vasen yläliuku		35.00
685873	liukusuovi oikea	liukusaranat puuttuu, verhous rikki, naarmuja...	200.00
685872	liukusuovi vasen	liukusaranat puuttuu, verhous rikki, lommoja...	200.00
685718	lämmityslaite puhallin	autossa testattu	35.00
685714	mittaristo täydellinen	nopeus, polttoaine, lämpö	50.00
685776	moottorin kumityyny vasen		Kysy
1356801	nokka-akseli	13001-9C600, 13024-9C600	Kysy
685869	oikea etuovi	puuttuu peili, lukkopesä, lasi ja verhous. na...	150.00
685564	ovilasi etu oikea		45.00
685871	peräovi oikea (van)	puuttuu verhous, alalukkolaite ja rajoitin. l...	130.00
692104	polttoainesäiliö diesel	pohjassa painauma, katso kuvat 17202-9C002	80.00
685707	sivupeili vasen	sammalta jalassa ja lasin alareunassa	30.00
1356804	Tehostinpumpun kiristin	11943-9C601, 11942-59E00, 11942-F6000, 11942-...	55.00
685713	tuulilasin pyyhkimen moottori	BOSCH 9390332234, 5-JOHTOINEN, AUTOSSA TEST...	30.00
685735	vasen etuovi	puuttuu peili, lukkopesä ja verhous, naarmuja...	120.00
1356788	venttiilikansi	13264-9C600, 13264-9C601	60.00