

Opel Vectra C 1.8 2004 Bensa vm.2004

Tunnustenro: 32437

Merkki ja malli: Opel Vectra C 1.8 2004 Bensa

Vuosimalli: 2004

Moottori: 1.8 Bensa (Z18XEL)

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 286898 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=32437

Lisätieto:

W0LOZCF6941013748



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1380385	abs yksikkö	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. 136...	150.00
1380356	air-bag keskusyksikkö	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	140.00
1380355	air-bag kosketinosa	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1380357	air-bag kuljettajan turvatyyny	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	70.00
1380349	etukelkka/etuakseli	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	180.00
1380411	hansikaskotelon kansi	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1380408	ilmaläppäkotelon	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1380511	ilmamäärämittari	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1380393	ilmastoinnin kompressori	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	150.00
1380394	ilmastointi lauhtutin / jäähdytin	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	40.00
1380386	jarrusatula etu oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	40.00
1380387	jarrusatula etu vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	40.00
1380388	jarrusatula taka oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	65.00
1380389	jarrusatula taka vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	65.00
1380390	jarrutehostin	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. 13 ...	85.00
1380395	jäähdytin manuaalinen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1380484	jäähdyttimen tuuletin sähkö	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	60.00
1380491	kaasupoljin	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1380410	katkaisija valo	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1380373	konepelti	Kivenisku jälkeä, näkyy kuvassa 3. Osa myydää...	150.00
1380391	käsijarrun kahva	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	88.00
1380347	käynnistinmoottori	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. 0 0...	50.00
1380348	laturi	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1380375	lokasuoja etu vasen	ruosteen alkua, näkyy kuvissa 3 ja 4. Osa myy...	65.00
1380376	lokasuoja etu oikea	ruosteen alkua, näkyy kuvissa 3 ja 4. Osa myy...	65.00
1380478	lukko/takakannen lukko (Sedan)	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	60.00
1380480	lämmityslaitte puhallin	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1380479	lämmityslaitteen puhaltimen vastus	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	70.00
1380405	lämpösäätimet	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	60.00
1380404	mittaristo täydellinen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	100.00
1380492	monitoimikatkaisin keskus	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	160.00
1380346	moottori bensiini	1.8 Bensa (Z18XEL) - Moottori koekäytetty. Ve...	580.00
1380486	ohjausboksi ruisku	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	120.00
1380407	ohjaustehostin pumppu sähkö	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	200.00
1380487	ohjausvaihte	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	Kysy

Jatkuu sivulla 2



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1380537	oikea etuovi	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. käy...	180.00
1380539	oikea takaovi	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. Pie...	150.00
1380350	olka-akseli + napa oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	60.00
1380351	olka-akseli + napa vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	60.00
1380396	paisuntasäiliö	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	40.00
1380513	polttoainesäiliö täyttöputki	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1380377	puskuri etu	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. Pie...	150.00
1380378	puskuripalkki etu	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	70.00
1380546	rengassarja + vannesarja talvi nasta	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. 195...	240.00
1380413	sivupeili sähkö oikea	Pientä naarmua, näkyy kuvassa 3. Osa myydään ...	60.00
1380399	sivupeili sähkö vasen	Maali vikaa. Osa myydään toimivuus/ sopivuus ...	60.00
1380444	sulakerasia (konehuone)	13144710 Osa myydään toimivuus/ sopivuus taku...	80.00
1380406	takalasi	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	150.00
1380517	takaluukku Sedan	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. Huo...	130.00
1380526	takapuskuri	naarmua ja jälkeä, näkyy kuvista. Osa myydään...	90.00
1380522	takapuskuripalkki	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	70.00
1380455	takavalo oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	70.00
1380452	takavalo vasen (Sedan)	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. Pie...	70.00
1380531	turvavyö etu oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	65.00
1380532	turvavyö etu vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	70.00
1380533	turvavyö taka keski	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	72.00
1380534	turvavyö taka oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	60.00
1380535	turvavyö taka vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	60.00
1380488	tuulilasin pesimen säiliö	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	68.00
1380489	tuulilasin pyyhkimen mekanismi	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	78.50
1380490	tuulilasin pyyhkimen moottori	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	60.00
1380553	vasen etuovi	Naarmuja ja ruosteen alkua, virheet näkyy kuv...	150.00
1380550	vasen takaovi	Pientä naarmua, näkyy kuvassa 2. Osa myydään ...	150.00
1380416	vetoakseli etu oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1380417	vetoakseli etu vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	60.00
1380449	vetokoukku	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	120.00