

Opel Vivaro 1,9DTI -03 vm.2003

Tunnustenro: 20011

Merkki ja malli: Opel Vivaro 1,9DTI -03

Vuosimalli: 2003

Moottori: 1.9DI F9Q-762 60kW, sarjanumero C035901

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man. M77 (93161212) (PK5019)

Mittarilukema: 256000 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=20011

Lisätieto:

 Alustan nro WOLF7BBA53V618304
 Mallikoodi 01F05 Kori F05 G05
 Pakettikoodi LD51 Vuosimalli 2003 (A)
 Tuotantopäivä 13.1.2003
 Käyttöönottopäivä 22.8.2003 Moottorikoodi L07
 Vaihteistokoodi M77 Moottorityyppi F9Q U7
 (F9Q-762 F9Q-760) Moottorin
 sarjanumero C035901 Värikoodi 92U
 Verhoilu XXJY


Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
858133	ajovallo oikea	Ei säätömoottoria 91165720	Kysy
858138	ajovallo vasen	Ei säätömoottoria 91165719	Kysy
858152	ajovalon säätömoottori oikea	Valeo, 3-napainen liitin	30.00
858156	ajovalon säätömoottori vasen	Valeo, 3-napainen liitin	30.00
858217	jäähdyttimen letku	Ylävesiletku	Kysy
863958	jäähdyttimen tuuletin sähkö	testi ok 91159755, 93189665, 93198443	Kysy
858173	konepellin tiiviste		40.00
858212	käynnistinmoottori diesel	Valeo 7700116260C. 11-hampainen. 91167270, 9...	80.00
860184	liukuoven sarana oikea	yläliuku	Kysy
860192	liukuoven sarana oikea	alaliuku, ok kuntoinen	Kysy
858191	moottorin kumityyny ala taka		Kysy
858707	ohjausboksi ruiskupumppu. diesel	0 281 010 633 110314 1039S10920 10314 5654 0...	200.00
860758	vaihdelaatikon kiinnike	Kiinnike vaihteiston päältä	60.00
860383	vetoakseli etu oikea	93866080, 95520599	130.00
860376	vetoakseli etu vasen	GME:91168795 93866081, 95520557	Kysy
858198	välijäähdytin/interc. putki	Turbo -> cooleri	45.00